

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Transit Connect T210 L2 1,5 TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen 4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	FD -RS 6343	Fahrgestell-Nummer:	WF0SXXWPGSJJ09855
Vertrags-Nummer:	43693066	Erstzulassung:	23.11.2018
Internes KZ:	14204059	Kilometer-Stand:	219278
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

FORD Transit Connect T210 L2 1,5 TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen 4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Lackierung Frost weiß Polsterung: Stoff dunkel Traxon Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **17.470,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Anängervorrichtung inkl. ESP Anhängerstabilisierung und Dauerstromversorgung	450,00
Cool & Sound-Paket	980,00
Ford Audiosystem 1	0,00
Frontairbag für Beifahrer	200,00
Klimaanlage vorn, manuell, mit halb-elektronischer Umluftschaltung	0,00
Lackierung Frost weiß	0,00
Park-Pilot-System hinten	200,00
Reserverad Stahlrad (anstelle Reifen-Reparatur-Set)	100,00
Sitz Paket 1 für Kastenwagen Stoff dunkel Traxon	0,00
Stoff dunkel Traxon	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00
Winterkomplettträger 4Fleet	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **19.400,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **23.086,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 23.086,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Connect T210 L2 1,5 TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2020		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	AN	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1485	zul. Gewicht (kg):	2125

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 43693066
Amtliches Kennzeichen: FD -RS 6343
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Connect T210 L2 1,5 TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
08.11.2019	9057779989	Eigenverschulden	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 43693066
Amtliches Kennzeichen: FD -RS 6343
Übersicht erstellt am: 24.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Connect T210 L2 1,5 TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen4-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
18.07.2019	18379	Inspektion und Wartung
09.12.2019	30540	Inspektion und Wartung
17.11.2020	63211	Inspektion und Wartung
16.12.2020	68564	TÜV/AU (MwSt-frei)
16.12.2020	68564	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
22.07.2021	85322	Inspektion und Wartung
03.11.2021	88034	Inspektion und Wartung
30.11.2022	119737	Bremsflüssigkeitswechsel
30.11.2022	119737	Inspektion und Wartung
21.02.2023	128216	TÜV/AU (MwSt-frei)
21.02.2023	128216	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
28.02.2024	153767	Inspektion und Wartung
28.02.2024	153767	Inspektion und Wartung
14.03.2024	153767	Inspektion und Wartung
14.11.2024	186670	Bremsflüssigkeitswechsel
14.11.2024	186670	Inspektion und Wartung
08.04.2025	193430	TÜV/AU (MwSt-frei)
08.04.2025	193430	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
29.12.2025	209718	Inspektion und Wartung
29.12.2025	209718	Bremsflüssigkeitswechsel

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FD-RS 6343
Berichtsnummer :	0000000929676-DE968		
Referenznummer:	31215020		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Connect (CHC)(2013->) Kasten lang

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0SXXWPGSJ09855	Laufleistung abgelesen:	219278 km
Erstzulassung / Baujahr:	23.11.2018 / 2018	Besichtigungsdatum/-ort:	06.07.2026 36041 Fulda
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	3 / 2
Anzahl Schlüssel:	2+1	Nächste HU / AU:	03.2027 / 03.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Ja	Letzter Service km / am:	209718 / 17.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/-V 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/-V 3 mm
2. Achse - links / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/-V 3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Uniroyal	205/60/R16/-V 3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	-
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/-V 4 mm
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/-V 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Fahrerseite • Antischlupfregelung (ASR) • Außenspiegel mech. von innen verstellbar • Batterie verstärkt • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fensterheber elektrisch vorn • Getränkehalter vorn • Gurtstraffer • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter • Laderaumtrennwand • LKW-Zulassung • Radstand 3062 mm • Rußpartikelfilter • Servolenkung elektrisch • Stahlfelgen 6,5x16 • Starter-Paket | <ul style="list-style-type: none"> • Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Batterie 60 Ah • Bord-/Verbrauchscomputer • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75 • Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum • Heckflügeltüren ohne Verglasung • Karosserie / Aufbau: Kasten • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT • Reifen-Reparaturkit • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Sitz-Paket 1 • Start/Stop-Anlage • Tagfahrlicht |
|--|---|

- Verglasung getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

Sonderausstattung

- Ausstattungs-Paket: Cool & Sound
- Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Einparkhilfe hinten
- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Anhängerkupplung
Anhängers-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Schiebetür rechts ohne Fenster

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht geprüft Nicht geprüft
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung