



WVGZZZ5N8PW505342

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	65.171 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	1.600 km
Typ/Modell	TIGUAN	HU (Abgelesen aus ZBI)	06/2026
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5N8PW505342	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.984 ccm
Erstzulassung	09.06.2023	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten links	Tür (Leiste) - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Seitenwand links	Radlauf - Kratzer - erneuern
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (30000km - 2Jahre/30000km) - kein Nachweis
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/45 R19 104Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	255/45 R19 104Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller
u. Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46182488
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Jean philippe
bornemann



Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller
u. Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46182488
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Jean philippe
bornemann



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	TIGUAN	Laufleistung (abgelesen)	65.171 km
Fahrgestellnummer	WVGZZZ5N8PW505342	Erstzulassung	09.06.2023

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten




Abbildung 6: Montierte Bereifung




Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Sachverständigenbüro Müller
u. Klein, Partner TÜV SÜD
Industriestraße 13
51702 Bergneustadt

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46182488
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: Jean philippe
bornemann




Abbildung 13: Dokumente

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür (Leiste) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür (Leiste) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #1: Tür hinten links: Tür (Leiste) - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #2: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - erneuern




Beschädigung #2: Seitenwand links: Radlauf - Kratzer - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (Materialabrieb) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - instandsetzen und lackieren

49. CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Innerorts	177	----	----	7.7	----	----
Außerorts	144	----	----	6.3	----	----
Kombiniert	156	----	----	6.8	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend): -----

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

- 3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 29

- 3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

- 3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend) 3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]: ---- Benzin/Diesel [g/km]: 1.14

Gas (CNG/LPG) [g/km]: ---- Gas (CNG/LPG) [g/km]: ----

Sonstige [g/km]: ---- Sonstige [g/km]: ----

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]
Niedrig	235	----	----	10.3	----	----
Mittel	186	----	----	8.2	----	----
Hoch	164	----	----	7.2	----	----
Extra hoch	191	----	----	8.4	----	----
Kombiniert	188	----	----	8.3	----	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----	----	----

- 5.1. Reine Elektrofahrzeuge
(falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite [km]: -----

Elektrische Reichweite
innerorts [km]: -----

- 5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge
(falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted)
[Wh/km]: -----

Elektrische Reichweite (EAER)
[km]: -----

Elektrische Reichweite innerorts
(EAER city) [km]: -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung -----

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1586##NO.30: A2 max 1576##NO 16.2.: mit Anhänger Achse 2:+50 kg##
NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##235/45 R20 100V XL#8,0JX20 ET41
;##235/50 R19 99V#7,0JX19 ET43;##235/55 R18 100V#7,0JX18 ET43;##255/40 R20 101V
XL#8,5JX20 ET38;##255/45 R19 100V#8,5JX19 ET38;##235/50 R19 103H XL M+S#7,0JX19
ET43;##235/55 R18 104H XL M+S#7,0JX18 ET43##NO 35.: nur mit Radhausverbreiterung
: 255/45R19, 255/40R20;##

VOLKSWAGEN

EG - Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

- 0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):

- 0.2. Typ:

Variante:

Version:

- 0.2.1. Handelsbezeichnung:

- 0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie:

- 0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie:

- 0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie:

- 0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:

- 0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

- 0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung:

- 0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie:

- 0.4. Fahrzeugklasse:

- 0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers:

VOLKSWAGEN, VW

5N

ACDNNAX1

AD7AD7GC006N5T4NVR24BI1BSA0M1GISO

TIGUAN

IP-MQB37AS_A3_0821-WVW-1

AT-5QA_0V_0228_000-WVW-1

01-VWx-715W_5N_DNNA_AD7_0_A_1_0-000

RL-DQ381_7A_17_020-WVW-1

PR-AU_00109_00_000-WVW-1

EV-5N_APW_D_BQABXX-WVG-1

M1G

Volkswagen AG

Berliner Ring 2

DE-38440 Wolfsburg

- 0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart
der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken od.rechten B-Säule,
geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-
Identifizierungsnummer:

Im Motorraum rechts

- 0.9. Firmenname und Anschrift des Bevollmächtigten
des Herstellers:

- 0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

WVGZZZ5N8PW505342

- 0.11. Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2022-09-28

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:
e1*2001/116*0450*64, erteilt am 2022-06-17

- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsverkehr, in denen
metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten
für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg

2022-09-28

ppa.

Wolfsburg

2022-09-28

ppa.

Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität

Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung



V0541NA5C
V0RE1NA5

Interne Herstellerdaten

DEU390 B 21747 R11 ZBT II wurde erstellt
CIU0478050original

WVGZZZ5N8PW505342
HXU1701832022 000288 26728892

HSN:0603
00096

1. Anzahl der Achsen/Räder: 2 / 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage): 2 , Achse 1/2
Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: Kardanwelle

3.1. Angabe, ob das Fahrzeug nicht-automatisiert / teilautomatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

4. Radstand [mm]: 2679

4.1. Achsabstand [mm]: 2679

5. Länge [mm]: 4511

6. Breite [mm]: 1859

7. Höhe [mm]: 1660

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1671

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1760

16. Technisch zulässige Höchstmassen:

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 2230

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 1160 / 1120

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 4730

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsanhängers [kg]: 2500

18.4. Ungebremsten Anhängers [kg]: 750

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 100

20. Hersteller des Motors: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DNN

22. Arbeitsweise: Fremdzündung / 4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: nein

23.1. Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4; in Reihe

25. Hubraum [cm³]: 1984

26. Kraftstoff: Benzin

26.1. Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor: Fzg. mit Einstoffbetrieb

26.2. Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung:

27.1. Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor): 140.00 bei 4200

27.3. Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatisch

Gang: -----

28.1. Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes: -----

Gesamtübersetzung: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 214

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1576 / 1566

35. Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1

Achse 2: 255/45 R19 100V / 8,5JX19 ET38 / B / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / li. 2, re. 2, hi. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel:

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 76.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 69.00

47. Abgasnorm: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind:

47.1.1. Prüfmasse [kg]: 1844

47.1.2. Querschnittsfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h) ²]:	157.8	0.753
		0.03892

47.2. Fahrzyklus:

47.2.1. Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}): -----

47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit: nein

49. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Gas	164.1	18.2	15.8	14.1			0.0300	2.03E10
andere							----	----

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikel	Partikel #
Gas							----	----
andere							----	----

43.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]: -----

43.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:

NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Vollständige RDE-Fahrt: 60.0	6.00 E11
Innerstädtische RDE-Fahrt: 60.0	6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 5420116
Hersteller VW
Model Tiguan
Variante R Line 2.0 TSI
Listenpreis 43.470,59
VIN WVGZZZ5N8PW505342
Erstzulassungsdatum 9.6.2023
Kennzeichen M-RL 1662

Schadensfälle der int. Belegnummer: 5420116 21.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025100605	09.01.2025	Stoßfänger vorne	2.934,80