Voertuig rapport

Taxatiedatum: 03-11-2026

BMW 3-serie Touring 318i M Sport Corporate Lease
2019 - 100 kW / 136 PK - Benzine - Automaat - Let op (zie technische opmerking) - Leder - Trekhaak



Kenteken	
Chassisnummer	WBA8K110X0FH04947
Eerste registratie	12-09-2019
APK geldig tot	06-10-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	205.872 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	04-11-2026
Verwachte kilometerstand	205.872 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	
Bruto BPM / Rest BPM	
Motorinhoud	1.499
Aantal cilinders	3
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	140
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Achterwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	100 kW / 136 PK	Benzine
Transmissie	**Kilometerstand**	**BTW Voertuig**
Automaat	205.872 km	Nee

Opties & accessoires 12

Achteruitrijcamera | Airco | Cruise control | Klimaatregeling | LED verlichting | Lederen bekleding | Lichtmetalen velgen | Metallic lak | Navigatie | Parkeersensoren | Stoelverwarming | Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 7

Digitaal onderhoud | Volledig dealer onderhouden | Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje | Reservesleutel / digitale sleutel | Hoedenplank / rolhoes

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profieldiepte linksvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profieldiepte rechtsvoor	> 5 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	pirelli
Velgen	18
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Stationwagen
Kleur	Oranje
Aandrijving	Achterwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-10-2024

Schades (5)

Technische schade - Technisch

Soort schade
Motormanagement
Oplossing
-

Omschrijving
Turbo is kapot! Kosten €3200,-!

Schade exterieur - Motorkap



Soort schade
Steenslag
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter



Soort schade
Kras
Oplossing
-

Omschrijving
Geen


Schade banden / velgen - Band / velg linksachter





Soort schade
Velgschade
Oplossing
-

Omschrijving
Geen

Technische schade - Technisch



Soort schade
Anders
Oplossing
-

Omschrijving
Motormanagement lampje brand en auto geeft storing op wastegate. Vermoedelijk turbo niet 100%. Foto’s van obd rapport bijgevoegd! Auto rijdt start en loopt maar schiet in noodloop.

Exterieur opmerking	2 gemelde schade	-
Banden en velgen opmerking	1 gemelde schade	-
Interieur opmerking	0 gemelde schade	-
Technisch opmerking	2 gemelde schade	

waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar | achteropkomend verkeer waarschuwing | achterruit apart te openen | alarm klasse 3 | aluminium interieur afwerking | Anti Blokkeer Systeem | Anti doorSlip Regeling | armsteun achter | armsteun voor | bagage-scheidingsnet | bandenspanningscontrolesysteem | bestuurdersairbag | bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar | binnenspiegel automatisch dimmend | Bluetooth | boordcomputer | Brake Assist System | buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar | buitenspiegels in carrosseriekleur | centrale vergrendeling met afstandsbediening | connected services | cruise control | dakrails | dimlichten automatisch | DVD speler | electronic climate control | elektrisch bedienbare achterklep | elektrische ramen achter | elektrische ramen voor | Elektronisch Stabiliteits Programma | hill hold functie

hoofd airbag(s) achter | hoofd airbag(s) voor | keyless start | LED achterlichten | LED dagrijverlichting | LED koplampen | LED mistlampen | lederen bekleding | lichtmetalen velgen 5-spaaks 16" | M Aerodynamica | metaalkleur | multimedia-voorbereiding | navigatiesysteem full map + hard disk | parkeersensor achter | passagiersairbag | radio | regensensor | ruitensproeiers/wisserbladen verwarmbaar | sportonderstel | sportstoelen | sportstuur | spraakbediening | start/stop systeem | stuur leder | stuur multifunctioneel | stuur verstelbaar | stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk | voorstoelen verwarmd | zij airbag(s) voor

Extra foto's