

Cupra

LEON 1.5 PHEV DSG 205CV AUTOMATICO

VIN (NUMERO DE BASTIDOR): VSSZZZKL7SR094321



Descripción

Matrícula 2560NCF	Fecha de matriculación 29/05/2025	Kilometraje 25832 km
Color Azul	Año -	Tapicería Tela
Número de puertas 5	Numero de asientos -	Generation -
Tipo de carrocería Ranchera	Desplazamiento de motor 1498 cc	Transmisión Automático
Tipo de combustible Gasolina	Numero de velocidades 5	Potencia Máxima 150 KW

Detalles del estado

Localización de la Inspección Hertz San Boi	Fecha del encargo 23/06/2026	Fecha de peritación aprobada 24/06/2026
--	---------------------------------	--

Mecánica

Detected issues

Motor / Sound	✓ Ok	Vehicle leak proofness	✓ Ok
Escape / Clarity	✓ Ok		

Daños y valoraciones

#	Elemento	Defecto	Operación
001	Cable de carga rápida / -	Faltante	Sustitución
002	Paragolpes / Delantero Pintado : Sí	Abolladura	Reparar



003	Llanta / Delantero Izquierdo Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	Rayado	Smart repair
			
004	Aleta / Trasero Izquierdo	Abolladura	Reparar
			
005	Paragolpes / Trasero Pintado : Sí	Rayado	Pintar
			
006	Moldura de puerta / Trasero Pintado : Sí	Roto	Sustitución
			
007	Aleta / Trasero Derecho Ventana : Sí	Abolladura	Reparar
			
008	Llanta / Trasero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	Rayado	Smart repair
			
009	Puerta / Trasero Derecho	Abolladura	Reparar



010	Aleta / Delantero Derecho	Rayado	Pintar
-----	---------------------------	--------	--------



011	Llanta / Delantero Derecho Diámetro de llanta / neumático : 18 " / Superficie : Cromado	Rayado	Smart repair
-----	--	--------	--------------



Elementos faltantes

- ☒ Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de carga rápida (Type 2, Mode 3)
- ☐ Chaleco reflectante
- ☐ Cubierta de carga
- ☒ Kit de reparación de neumáticos compresor
- ☐ Kit de reparación de neumáticos de recarga
- ☐ Libro de mantenimiento
- ☐ Manual de instrucciones
- ☐ Neumático de rueda de repuesto

Neumáticos

Delantero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.3 mm
Delantero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	3.4 mm
Trasero Izquierdo	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.2 mm
Trasero Derecho	BRIDGESTONE	225 / 40 / 18 /	5.3 mm

Fotos



Delantero izquierdo



Trasera derecha




Habitáculo delantero



Cuentakilómetros




Vin



Otro



Elementos faltantes / Cable de carga lenta (Type 2, Mode 2)



Elementos faltantes / Kit de reparación de neumáticos compresor



Paragolpes / Delantero / Abolladura



Llanta / Delantero izquierdo / Rayado



Aleta / Trasero izquierdo / Abolladura




Paragolpes / Trasero / Rayado



Moldura de puerta / Trasero / Roto



Aleta / Trasero Derecho / Abolladura



Llanta / Trasero Derecho / Rayado



Puerta / Trasero Derecho / Abolladura



Aleta / Delantero Derecho / Rayado



Llanta / Delantero Derecho / Rayado