

BEWERTUNG

Gemäß Ihrem Auftrag 3263429ZGWGG vom 15.05.2026 wurde eine Fahrzeugbewertung erstellt. Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.



FIN
Kennzeichen

TMBLJ7NE5J0368022

Hersteller
Modell
Untertyp
Erstzulassung
Laufleistung

Skoda
Octavia Combi (5E5)(12.2016->)
Clever 4x4
07.08.2018
140.743 km (abgelesen)

Auftrag

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Gebrauchtwagen-Gutachten am vorstelligen Fahrzeug zu erstellen. Das oben beschriebene Fahrzeug soll technisch untersucht, der Allgemeinzustand, Beschädigungen, Mängel sowie instandgesetzte Vorschäden und sonstige wertbeeinflussende Faktoren festgestellt werden. Als Datenlieferant beziehen wir bei Bedarf Werte über die Deutsche Automobil Treuhand GmbH. Die Besichtigung des Fahrzeuges fand unter Berücksichtigung des Fahrzeugalters, der Laufleistung und der Gebrauchsspuren den Kategorien entsprechend statt. Gegenstand der Untersuchung ist die Beurteilung des Fahrzeugzustandes unter Berücksichtigung üblicher Verschleiß- und Gebrauchsspuren. Dabei sind Schäden und Mängel festzustellen und zu dokumentieren, die unter Berücksichtigung von Alter und km-Stand über normale Gebrauchsspuren hinausgehen. Zusätzlich festzuhalten sind (auch behobene) Schäden an Karosserie und Lackierung. Die Überprüfung umfasst darüber hinaus auch den Wartungs- und Verschleißzustand des Fahrzeuges. Spuren normalen Gebrauchs wie oberflächliche kleine Lackkratzer, kleine Parkdellen oder übliche Abnutzungsspuren werden nicht wertmindernd angesetzt. Fällige Wartungsarbeiten oder Verschleißreparaturen werden zu 100 % wertmindernd berücksichtigt. Gleiches gilt für Mängel, die die Betriebs- und Verkehrssicherheit oder die Vorschriftsmäßigkeit des Fahrzeuges einschränken oder vor einem Weiterverkauf unmittelbar eine Reparatur erfordern. Dabei werden ggf. alternative, zeitwertgerechte Instandsetzungsmethoden einbezogen. Ebenfalls vollständig angerechnet wird eine merkantile Wertminderung, die durch eine vorangegangene Unfallinstandsetzung bedingt ist. Schäden, die lediglich zu einer optischen oder leichten funktionalen Beeinträchtigung führen, werden unter Berücksichtigung von Alter, km-Stand und Gesamtzustand anteilig bewertet. Derartige Schäden werden zumeist von einem potentiellen Käufer wertmindernd beurteilt, erfordern aber nicht zwangsläufig eine sofortige Instandsetzung. Für technische Daten und Ausstattungsdetails wird keine Haftung übernommen.

Auftragsnummer	3263429ZGWGG
Auftragsdatum	15.05.2026 um 08:00 Uhr
Besichtigungsdatum	15.05.2026 um 08:00 Uhr
Besichtigungsbedingungen	Aufgrund der äußeren Umstände (verschmutztes bzw. nasses Fahrzeug) war eine Untersuchung nur eingeschränkt möglich, so dass weitere Beschädigungen nicht ausgeschlossen werden können.

Die Bedingungen zur Besichtigung des beauftragten Fahrzeuges waren ausreichend. Es wurde keine Probefahrt mit dem begutachteten Fahrzeug durchgeführt. Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung. Zur Überprüfung der Fahrzeugelektronik wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.

Fahrzeugdaten

Die Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und stimmt mit den vorgelegten Unterlagen überein. Die Identifikation des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

Hersteller:	Skoda	Amtliches Kennzeichen:	
Modell:	Octavia Combi (5E5)(12.2016->)	FIN:	TMBLJ7NE5J0368022
Untertyp:	Clever 4x4	Erstzulassung:	07.08.2018
KBA:	8004 / ANQ	Letzte Zulassung:	07.08.2018
Antriebstechnologie:	Diesel	Laufleistung:	140.743 km (abgelesen)
Antr./Schad.Schl.:	Euro 6	Maße in mm (LxBxH):	4.667 x 1.814 x 1.452
Hubraum:	1.968 ccm	Anzahl Türen:	5
Leistung:	110 kw	Anzahl Sitze:	5
Getriebeart	Automatik	Lackfarbe:	Laser-Weiss
Anzahl Gänge:	7	Innenraumfarbe:	Schwarz

Antriebsart:	Allradantrieb	Polsterfarbe:	Schwarz
Leergewicht:	1.490 kg	Polsterart:	Sitzbezüge für
Zulässiges Gesamtgewicht:	2.053 kg		Aktionsausführungen
Fahrzeugart:	Pkw	Scheckheftgepflegt:	Digitaler Wartungsnachweis
Bauform:	Kombi	Anzahl Vorbesitzer	unbekannt

Unterlagen und Zubehör

Fahrzeugschlüssel (1), SD Karte, Kugelkopf für Anhängervorrichtung

Serien- und Sonderausstattung

Der Abgleich der Serien- und Sonderausstattung des Fahrzeugs kann in Zusammenarbeit mit der Deutschen Automobil Treuhand GmbH erfolgen, diese ist Datenpartner der GTÜ mbH.

SERIENAUSSTATTUNG

4 Lautsprecher zusätzlich (24611), 8 Lautsprecher (24613), Ablagefach mit Cargo-Organizer (Gepäck-/Laderaum) (39700), Airbag Beifahrerseite abschaltbar (26909), Airbag Fahrer-/Beifahrerseite (26803), Anti-Blockier-System (ABS) (40000), Antriebs-Schlupfregelung (ASR) (70303), Antriebsart: Allradantrieb (70420), Ausstattungs-Paket: Green tec (3348), Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide (15201), Außenspiegel Wagenfarbe (15807), Bordcomputer (25508), Bremsassistent (40801), Brillenfach (39392), Dachreling (16000), Einparkhilfe hinten (25802), Elektron. Differentialsperre (EDS) (70108), Elektron. Querdifferentialsperre (XDS) (70042), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) (70308), Fahrassistent-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent) (40956), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) (70603), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennung (42926), Fensterheber elektrisch hinten (35002), Fensterheber elektrisch vorn (35001), Gepäckraum-Abtrennung (Netz) (27605), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) (26708), Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG (74904), Heckleuchten LED (18802), Heckscheibenwischer (19300), Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter (29109), Innenspiegel mit Abblendautomatik (37901), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz (39308), Karosserie: 5-türig (10005), Klimaanlage Climatronic 2-Zonen (28916), Knieairbag Fahrerseite (26701), Kopf-Airbag-System (26901), Kopfstützen hinten (34805), Kopfstützen vorn (34801), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links (33303), Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts (33304), Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar (69503), Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar (69504), Maxi-DOT Display (25203), Mittelarmlehne hinten (27300), Mittelarmlehne vorn (27202), Mittelkonsole (27000), Modellpflege (250), Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI (96527), Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) (79706), Multifunktionsanzeige (25602), Reifen-Reparaturkit (68802), Reifendruck-Kontrollsystem (25903), Rußpartikelfilter (77602), Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 (33601), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (77227), Scheibenwaschdüsen heizbar (19102), Seitenairbag vorn (26903), Servolenkung elektronisch (Servotronic) (69801), Sitz vorn links höhenverstellbar (32704), Sitz vorn rechts höhenverstellbar (32705), Sitzbezug / Polsterung: Stoff Krystal (30731), Sitzheizung vorn (29500), Sonnenblende rechts mit Spiegel (37904), Start/Stop-Anlage (77601), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum (39007), Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn (39011), Tagfahrlicht LED (18913), Textilfußmatten (39303), Verglasung getönt (22000), Verzurrösen Koffer-/Laderaum (39104), Wegfahrsperre (38105), Wendematte Gepäckraum (28201), Zentralverriegelung (35300)

SONDERAUSSTATTUNG

Anhängerkupplung mit Stabilitätskontrolle (14233), Business-Paket Amundsen (2756), Fahrassistent-System: Parklenkassistent (25792), Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch (27385), Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen) (35604), Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion und Schaltfunktion (69405), LM-Felgen 7x17 (Trius) (48220), Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (18617), Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS) (18580), Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) (19000), Schlechtwege-Paket (1407), Sonderlackierung Laser-Weiß (11162)

Wartung und Fälligkeiten

POSITION	TERMIN
Nächster Service	20.000 km / 337 Tag(e)
Nächste HU	08.2027

Räder / Reifen

1. RADSATZ (MONTIERT) FELGE	GRÖSSE RUNFLAT	PROFIL ZUSTAND	DOT
Achse 1			
L Pirelli (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 94 Y	6 mm In Ordnung	
R Pirelli (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 94 Y	6 mm In Ordnung	
Achse 2			
L Pirelli (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 94 Y	6 mm In Ordnung	
R Pirelli (Sommer) Leichtmetall	225/45 R 17 94 Y	6 mm In Ordnung	

Lackmessung

Lackwert Gesamtkarosserie:
Untersuchungsergebnis:

von 130,00 µm bis 180,00 µm

Das Fahrzeug wurde in seinen Lackwerten über die gesamte Karosserie untersucht. Folgende Lackwerte zeigen in Ihrer Wertigkeit bedenkliche Werte eines reparierten Vorschadens auf.

Einzelmessungen

POSITION	DICKE	WEITERE MESSUNGEN	BESCHREIBUNG
Motorhaube	587,00 µm		
Kotflügel vorne links	2.065,00 µm		
Tür vorne links	271,00 µm		
Kotflügel vorne rechts	291,00 µm		

Feststellungen

Die Karosserie und der Innenraum weisen alters- und laufeleistungsbedingte Abnutzungen (Kratzer, Flecken, Dellen usw.) auf.


NR.	BEZEICHNUNG	BESCHÄDIGUNGSART / REPARATUR
1	Seitenwand hinten links	Korrosion
2	Stoßfänger hinten	Angeschrammt
3	Motor	Ölverlust

Schlusswort

Diese Beurteilung wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Das Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Übersichtsbilder

Bild 1



Übersichtsbild vorne links

Bild 2



Übersichtsbild vorne rechts

Bild 3




Übersichtsbild hinten rechts

Bild 4



Übersichtsbild hinten links

Bild 5



Übersichtsbild Innenraum

Bild 6




Bild 7



Bild 8



Sonstiges

Bild 9



Bild 10



Bild 11




Bild 12



Bild 13



Sonstiges

Bild 14



Fahrzeugunterlagen

Bilder Feststellungen

Bild 15



Nr.: 1

Bauteil: Seitenwand hinten links

Beschädigungsart: Korrosion

Reparaturweg:

Bild 16



Nr.: 2

Bauteil: Stoßfänger hinten

Beschädigungsart:


Angeschrammt

Reparaturweg:

Bild 17



Bild 18



Nr.: 3

Bauteil: Motor

Beschädigungsart: Ölverlust

Reparaturweg:

Bild 19



Bilder Lackmessung

Bild 20



Motorhaube: 587µm

Bild 21



Kotflügel vorne links: 2065µm

Bild 22



Tür vorne links: 271µm

Bild 23



Kotflügel vorne rechts: 291µm

Kunde:	3263429	Fahrzeugtyp:	Skoda Octavia 5E Octavia 3 (2013 – 2020)
Kundennummer:		VIN:	TMBLJ7NE5J0368022
Kennzeichen:		Kilometerstand:	140743 km

Infotainment (MU Std 4C TSAT)

Identifikation:

Data Record: H41	Data Record: 0472	Fahrgestellnummer:
---: TMBLJ7NE5J0368022	Data Record: 5Q0035874C	AVL-ECU-ID: -1329435899

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[001B37] U111100	Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Servolenkung (Steering_Assist_MQB)

Identifikation:

Data Record: 128	Hardwareteilenummer:	---: 5Q0909144R
Data Record: 1072	Data Record: 5Q0909144T	AVL-ECU-ID: -350111186

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[005500] U112100	Datenbus fehlende Botschaft
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	aktiv/statisch

Zentralelektronik (BCM MQB)

Identifikation:

Data Record: 034	Data Record: 0245	Data Record: 5Q0937086BL
AVL-ECU-ID: 1760485981		

Fehlercodes:

Fehlernummer	Fehlertext
[0E5604] U10F500	Geber für Luftfeuchtigkeit keine Kommunikation
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt

Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch
[031E02] B147918	Funkschlüssel 1 Spannung zu klein
Status Of DTC Bit 7	Keine Warnanzeige an
Status Of DTC Bit 6	Getestet im aktuellen Betriebszyklus
Status Of DTC Bit 5	Fehler nicht aufgetreten seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 4	Getestet seit Löschen des Fehlerspeichers
Status Of DTC Bit 3	bestätigt
Status Of DTC Bit 2	Fehler im aktuellen oder letzten Fahrzyklus nicht erkannt
Status Of DTC Bit 1	Fehler ist im aktuellen Betriebszyklus nicht aufgetreten
Status Of DTC Bit 0	passiv/sporadisch

Anmerkungen:

Prüfer:

Unterschrift: