

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U97SZ086510






Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	07/03/2025	18174 km
Farbe	Jahr	Polster
-	2024	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Hubraum	Getriebe
Schrägheck	1490 cc	Automatisch
Motortyp	Kraftstoff	Anzahl Gänge
Hybrid	Benzin	3
Antriebsstrang	Max. Leistung	
Vorderradantrieb (FWD)	143 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Kratzer / Hinten	Kratzer	Lackieren
			
002	Felge / Vorne Rechts Material : Aluminium / Felgen-/Reifendurchmesser : 16 " / Oberfläche : Glanzgedreht	Kratzer	Ersetzen
			

003	Tür / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
	 		
004	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Loch	Ersetzen
	  		
005	Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts	Gebrochen	Ersetzen
	 		
006	Logo Heckklappe / Kofferraumtür / -	Gebrochen	Ersetzen
	 		
007	Tür / Vorne Links	Delle	Reparieren
	  		
008	Dach / -	Delle	Smart Repair
	  		
009	Dachholm / Links Material : Metall	Delle	Smart Repair

			
010	Tür / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
011	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair
			
012	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair
			

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Kratzer / Hinten / Kratzer



Kratzer / Hinten / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Loch



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Loch



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Loch



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Rechts / Gebrochen



Logo Heckklappe / Kofferraumtür / - / Gebrochen




Logo Heckklappe / Kofferraumtür / - / Gebrochen




Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Tür / Vorne Links / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle




Dachholm / Links / Delle



Dachholm / Links / Delle




Tür / Hinten Links / Delle




Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle