5. Elektrische Reichweite extern aufladbarer Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Gleichwertige elektromotorische Reichweite (EAER)	- km
Gleichwertige elektromotorische Reichweite, innerorts (EAER city)	- km
Vollelektrische Reichweite (AER)	- km
Vollelektrische Reichweite, innerorts (AER city)	- km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II Nummer 5: -

52. Anmerkungen:

zu 5: min. 4421*
zu 6: min. 1834*
zu 7: min. 1583*
zu 30.1: min. 1590*
zu 30.2: min. 1579*
zu 35: A1/A2
215/60 R18 98H M+S, 6.5Jx18 ET44; A1/A2 215/65 R17 99H M+S,
6.5Jx17 ET44; A1/A2 215/65 R17 99V, 6.5Jx17 ET44; A1/A2
235/45 R20 96W, 8Jx20 ET48; A1/A2 235/50 R19 99H M+S,
7.5Jx19 ET53; A1/A2 235/50 R19 99W, 7.5Jx19 ET53; A1/A2
235/55 R18 100W, 7.5Jx18 ET53* ; fuer alle:
Reifenklasse C1*

54. Fahrzeug ausgestattet mit: AIF/eCall/DDAW/EDR/RDKS/ESS/ELKS/AEBS/ISA
55. Nach der UN-Regelung Nr. 155 zertifiziertes Fahrzeug: Cyber security: Ja
56. Nach der UN-Regelung Nr. 156 zertifiziertes Fahrzeug: Software update: Nein

amtliche Vermerke

Vermerke des KBA

HSN	TSN	VVS	PZ
2222	BOX	00037	0

0420300532

Vermerke des Herstellers **Zulassungsbesch. gedruckt**

4270679 - **HM253414**

0 1 - 2 -

046CC0188158
www.PS-Team.de

Mercedes-Benz

Übereinstimmungsbescheinigung

für vollständige Fahrzeuge

COC

Der Unterzeichner Christoph Starzynski Miriam Rückheim
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug
0.1. Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers): Mercedes-Benz
0.2. Typ: F2B Variante: OH4HT2 Version: FZAA450A
0.2.1. Handelsbezeichnung: GLA 200

0.2.2.1. Zulässige Parameterwerte zur Verwendung der Basisfahrzeug-Emissionswerte:

Masse des endgültigen Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand:	- kg
Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand:	- kg
Querschnittsfläche beim endgültigen Fahrzeug:	- cm²
Rollwiderstand: - kg/t	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill: - cm²

0.2.3. Bezeichner: 0.2.3.1. Interpolationsfamilie: IP-2023_6420-W1K
0.2.3.2. ATCT Familie: AT-247_282M_4-W1K 0.2.3.3. PEMS Familie: E1-W1K-EL

0.2.3.4. Roadload Familie:	RL-2021_0011-W1K
0.2.3.5. Roadload Matrix Familie:	-
0.2.3.6. Periodische Regenerierungsfamilie:	-
0.2.3.7. Verdunstungstest Familie:	EV-13_ML_NS_AF0065-W1K
0.4. Fahrzeugklasse:	M1
0.5. Name und Anschrift des Herstellers:	Mercedes-Benz AG DE-70372 Stuttgart Germany

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Saeule, geklebt(C4)
Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Im Motorraum(B3)
0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: W1N4N8HBXTJ771807
0.11. Herstellungsdatum: 09.05.2025

mit dem in der am 16.01.2025 erteilten Genehmigung e1*2007/46*1909*29 beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsländern mit Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmeßgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart	09.05.2025
(Ort)	(Datum)
ppa.	i.V.
(Unterschrift)	(Unterschrift)
Leiter Integration Gesamtfahrzeug	Leiterin Mercedes-Benz Qualitätssystem
(Dienststellung)	(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen Anzahl: 1 Lage: Achse 1(A0)

gegenseitige Verbindung: entfaellt

3.1. Automatisierungsgrad: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2729 mm 4.1. Achsabstände: 1-2: - mm 2-3: - mm

5. Länge: 4443 mm 6. Breite: 1849 mm 7. Höhe: 1618 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1570 kg 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 1606 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2070 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1 1105 kg 2 1010 kg 3 - kg

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3940 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers: - kg 18.3. Zentralachsanhängers: 1800 kg

18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

20. Hersteller der Antriebsmaschine: MERCEDES-BENZ AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: 282814

22. Arbeitsverfahren: Fremdzuendung/4-Takt (A1)

23. Reiner Elektroantrieb: Nein (N) 23.1. Art des (Elektro-) Hybrid Fahrzeugs: NOVC-HEV

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 4 in Reihe (A0)

25. Hubraum 1332 cm³ 26. Kraftstoff: Hybr.Benzin/E (0008)

26.1 Fahrzeug mit Mono fuel (A0) 26.2. (nur Zweistoffmotoren): -

27. Höchstleistung 27.1. Höchste Nutzleistung (Verbrennungsmotor): 120,00 kW bei 5500 min⁻¹

27.3. Höchste Nutzleistung (Elektromotor): 10,00 kW

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung 8,00 kW

28. Getriebetyp: automatisch

28.1. Getriebeübersetzungen: Gangnummer 1: 4.462 2: 2.647 3: 1.438

4: 0.976 5: 0.755 6: 0.683 7: 0.547 8: - 9: -

28.1.1 Achsübersetzung: -

28.1.2. Achsübersetzungen: Gangnummer 1: 4.176 2: 4.176 3: 4.733

4: 4.733 5: 4.733 6: 4.176 7: 4.176 8: - 9: -

Höchstgeschwindigkeit 29. Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1 1612 mm 2 1619 mm 3 - mm

35. Reifen-/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenkategorie:

Achse 1:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A	C1
Achse 2:	235/55 R18 100 W	7.5Jx18 ET53	Klasse A	C1
Achse 3:	-			

Bremsanlage 36. Anhänger-Bremsanschlüsse: mechanisch (A0)

Aufbau 38. Code des Aufbaus (AC) 40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ ,9)

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5,2links,2rechts,1hinten (A1)

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): -

42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: -

Umweltverträglichkeit 46. Geräuschpegel Fahrgeräusch 68,00 dB(A)

bei der Motordrehzahl 3750 min⁻¹ Standgeräusch: 72,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6(EB)

47.1. Parameter für die Emissionsprüfung für Vind: 47.1.1. Prüfmasse 1677 kg

47.1.2. Stirnfläche: 2.45 m² 47.1.2.1. Projizierte Lufteinlassfläche des Kühlergrills: entfaellt cm²

47.1.3 .Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0.f0 135.7 N 47.1.3.0.f1 0.137 N/(km/h) 47.1.3.0.f2 0.03527 N/(km/h)²

47.2. Fahrzyklus: 47.2.1. Fahrzyklus Klasse 1/2/3a/3b: 3b

47.2.2. Miniaturisierungsfaktor fdsc: entfaellt 47.2.3. Begrenzte Geschwindigkeit (ja/nein): nein

48. Abgasemissionen: Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2023/443EB

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP Höchst- Werte) oder WHSC (EURO VI):

CO:	211,9	-	-	mg/km
NO_X	18,8	-	-	mg/km
Partikelmasse:	0,04	-	-	mg/km
Partikelzahl:	$6,57 * 10^8$	-	-	km^{-1}
THC	21,2	-	-	mg/km
NMHC:	17,8	-	-	mg/km
$THC+NO_X$:	-	-	-	mg/km
NH_3	-	-	-	ppm

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten): - m^{-1}

48.2. Ggf. angegebene höchste RDE-Werte

	NO_X	Partikelzahl
Vollständige RDE-Fahrt	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}
Innerstädtische RDE-Fahrt:	60 mg/km	$6 * 10^{11}$ km^{-1}

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten ausser extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:	Stromverbrauch:
Niedrig:	212 g/km	9.3 l/100km	- Wh/km
Mittel:	137 g/km	6.1 l/100km	- Wh/km
Hoch:	123 g/km	5.4 l/100km	- Wh/km
Höchstwert:	149 g/km	6.6 l/100km	- Wh/km
Kombiniert:	147 g/km	6.5 l/100km	- Wh/km

2. Elektrische Reichweite für Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb (falls zutreffend)

Elektrische Reichweite - km

Elektrische Reichweite innerorts - km

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: Ja (J)

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e1 32 37

3.2.2 Einsparungen durch WLTP 2.03 g/km

4. Extern aufladbaren Hybrid-Elektrofahrzeugen

WLTP Werte:	CO_2-Emissionen:	Kraftstoffverbrauch:			Stromverbrauch
Niedrig:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Mittel:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Hoch:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Höchstwert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Innerorts:					- Wh/km
Kombiniert bei Ladungserhaltung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Kombiniert bei Entladung:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km
Gewichtet, Kombiniert:	- g/km	- l/100km	- m^3/100km	- kg/100km	- Wh/km

Zustandsbericht

Kundeninformationen

Kd.Nr.:	1014424
Nachname, Vorname:	Löffler , Georg
Bevollm. Person:	-
Datum der Rückgabe:	16.09.2026

Bewertungsorganisation

Organisation:	**Claims Experts GmbH**
Gutachter:	Daniel Feier
Im Namen von	Athletic Sport Sponsoring GmbH

Fahrzeuginformationen

FIN:	W1N4N8HBXTJ771807
Kennzeichen:	BO QY7436
Kilometerstand:	13872
Fahrzeug:	Mercedes Benz GLA 5-trg. Edition Progressive Line (MC) + Autom.+ Winterkompl.-Räder
Autohändler:	Stern-Center Regensburg GmbH & Co. KG
Leasing:	Mobility Concept GmbH (selbst)
Rückkauf:	LG
Zulassungsdatum:	25.07.2025

Nachfolgend sind nur Schäden erfasst, die nicht gebrauchstypisch laut Fahrzeugleasingvertrag (Anlage zur Definition des Pflegezustands & Sachschäden) sind. Da wir diese dem Autohaus bzw. der Leasinggesellschaft zu ersetzen haben, muss der Kunde uns die entstandenen Kosten erstatten. **Ist das Fahrzeug bei der Besichtigung nass oder verschmutzt, können bei einer Nachbesichtigung weitere Kosten anfallen!**
Wird ein Versicherungsschaden festgestellt, gelten für die Abwicklung die Bedingungen des Fahrzeugmietvertrages, insbesondere die Abwicklung von Versicherungsansprüchen (z.B. Zahlung einer Selbstbeteiligung).

Fahrzeugübersicht Fotos



Kilometerstand



Fahrzeugschein (ZB1), Fahrzeugschlüssel und Fahrtenbuch



Fahrzeugübersicht vorne links



Fahrzeugübersicht hinten rechts

Inspektionsstörungen (Umstände, die die Genauigkeit der Bewertung beeinflusst haben könnten)

OK Nicht ok

Keine

Zubehör/Fehlteile (Geprüftes Zubehör, dessen Zustand und etwaige Kosten für fehlende oder beschädigte Teile. Selbstbeteiligung bei Versicherungsansprüchen ausgenommen.)

Ersatzschlüssel (auch Chipkartenschlüssel)	Vorhanden, funktionsfähig	-
Antenne	Vorhanden, funktionsfähig	-
Fahrzeugdokumente (außer Fahrzeugschein)	Vorhanden	-
Zusätzlicher Satz Kompletträder	Vorhanden	-
Kofferraumabdeckung	Vorhanden, funktionsfähig	-
ZB1 (Zulassungsbescheinigung 1)	Vorhanden	
Frontkamera	Vorhanden, funktionsfähig	-
Rückfahrkamera	Vorhanden, funktionsfähig	-

Allgemeiner Zustand (Allgemeiner Zustand des Fahrzeugs, einschließlich Sauberkeit, anstehende Inspektionen und Anforderungen zur Demontage von Schutzfolien.)

Fällige Inspektion	Nein	-
Ist der Innenraum verschmutzt?	Nein	-
Muss das Fahrzeug entklebt werden?	Nein	-

DEIN AUTO. DEIN ABO.

Zustandsbericht

Beschädigung (Physische Schäden am Fahrzeug, die über normale Abnutzung hinausgehen, einschließlich Reparaturverfahren und Kosten pro Schadensfall)

Bestehender Schaden

Beschädigung, Reparaturverfahren	Bauteil	Kosten

Übersicht Versicherungsschäden (Vorhandene, nicht reparierte Versicherungsschäden, kategorisiert nach Art des Vorfalls und den betroffenen Bauteilen)

Vorhandene Versicherungsansprüche

Vorhandene Versicherungsschäden müssen nach Schadenart beschrieben werden, wie z.B. Marderschaden, Hagelschaden, Vollkaskoschaden. Betroffene Bauteile sind einzeln zu beschreiben,wie z.B. Scheinwerfer links, Tür vorne rechts, Tür hinten rechts, Heckklappe. Schäden wie Lachverätzungen unterliegen keiner Versicherungsabwicklung. Bei einem festgestellten Marderschaden ist eine Schadenerweiterung möglich. Sollten weitere nicht direkt sichtbare Bauteile betroffen sein, wird der Schaden gegebenenfalls über die Teilkasko Versicherung abgewickelt (TK SB wird fällig).

Pro Schadensfall ist eine Selbstbeteiligung von 300 € für Teilkasko (TK) / 500 € für Vollkasko (VK) zu entrichten.

Gibt es am Fahrzeug nicht reparierte Versicherungsschäden?	Nein
Windschutzscheibe bei Rückgabe beschädigt?	Nein

Gewährleistung / Garantie (Im Rahmen der Inspektion festgestellte Gewährleistungs- oder Garantieansprüche)

Besteht ein möglicher Garantieanspruch?	Nein

Erledigte Reparaturen

(Versicherungsschäden, die während der Vertragslaufzeit repariert wurden, einschließlich der Frage, ob sie ordnungsgemäß gemeldet und fachgerecht ausgeführt wurden)

Wurde ein Schaden während der Laufzeit repariert?	Nein

DEIN AUTO. DEIN ABO.

Zustandsbericht

Akzeptierter Zustand (Detaillierte Zustandsbewertung aller Fahrzeugkomponenten)

OK | Schäden vorhanden | Gebrauchsspuren | — Nicht zutreffend

Front

Lackschichtdicke erhöht	
Vorne links	-
Front	-
Vorne rechts	-

Scheinwerfer	
Scheinwerfer links	✓
Scheinwerfer rechts	✓

Nebelscheinwerfer	
Nebelscheinwerfer links	✓
Nebelscheinwerfer rechts	✓

Motorhaube	
Motorhaube	⚠
Motorraum	✓

Stoßfänger	
Front	✓

Fahrzeugseite

Türen	
Vorne links	✓
Vorne rechts	✓
Hinten links	✓
Hinten rechts	✓

Einstieg	
Vorne links	✓
Vorne rechts	✓
Hinten links	✓
Hinten rechts	✓

Seitenwand	
Links	✓
Rechts	✓

Schweller	
Links	✓
Rechts	✓

Kotflügel	
Links	✓
Rechts	✓

Außenspiegel	
Links	✓
Rechts	✓

Heck

Lackschichtdicke erhöht	
Hinten links	-
Heck	-
Hinten rechts	-

Rücklicht	
Links	✓
Rechts	✓

Schlusslicht	
Heckklappe	✓
Heckscheibe	✓

Stoßfänger	
Heck	✓

Innenraum

Sitze	
Fahrersitz	✓
Beifahrersitz	✓
Rückbank	✓

Innenverkleidung			
Vorne links	✓	Kofferraum:	✓
Vorne rechts	✓	Heckklappenverkleidung	✓
Hinten links	✓		

Karosserie

Dach	
Dach	✓
Lackschichtdicke erhöht	-

Unterboden	
Unterboden	—

Räder

Reifen

Achse	Bezeichnung des Reifens	Hersteller	Type	Profiltiefe
Vorne links ✓	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm
Vorne rechts ✓	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	5 mm
Hinten links ✓	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	6 mm
Hinten rechts ✓	235/55 R18	Continental	Sommer-Reifen	6 mm

Felge	
Vorne links	✓
Vorne rechts	✓
Hinten links	✓
Hinten rechts	✓

Zusätzliche Reifen

Achse	Bezeichnung des Reifens	Hersteller	Type	Profiltiefe
Vorne links ✓	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm
Vorne rechts ✓	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	6 mm
Hinten links ✓	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	7 mm
Hinten rechts ✓	215/65 R17	Michelin	Winterreifen	7 mm

Zusätzlicher Reifensatz - Felge	
Vorne links	✓
Vorne rechts	✓
Hinten links	✓
Hinten rechts	✓

Ersatz-/Notrad	
Reifenkit	✓

DEIN AUTO. DEIN ABO.

Zustandsbericht

Gesamtkosten (Abschließende Aufstellung aller Kosten, die sich aus den Ergebnissen der Inspektion ergeben)

Zubehör/Fehlteile insgesamt	**-**
Beschädigungen insgesamt	**-**
Gesamtsumme (netto)	**-**

Ergänzende Vereinbarung (Von beiden Parteien vereinbarte Bedingungen bezüglich der festgestellten Schäden, einschließlich Fristen und weiterem Vorgehen)


Die oben genannten Schäden wurden im Beisein des Fahrzeugnutzers oder einer befugten Person aufgenommen
und mit ihm Grund und Höhe besprochen.
Gegen die Schadenfeststellung des Gutachters werden keine Einwände erhoben, weder hinsichtlich des Grundes noch der Höhe.
Fehlende Unterlagen oder Fahrzeugteile müssen innerhalb von 5 Werktagen ab Rückgabedatum nachgereicht werden.
Ein schriftlicher Nachweis ist ASS vom Nutzer vorzulegen.
Dies kann in Form eines Postbeleges oder einer EMail des Empfängers (Autohaus) erfolgen.
Verstreicht die Frist ungenutzt, werden die Kosten dem Nutzer in Rechnung gestellt.

Bei Nichtanerkennung hat der Nutzer das Recht, innerhalb von 7 Werktagen auf eigene Kosten einen Sachverständigen zu beauftragen.

Ist der Fahrzeugnutzer mit den vom Fahrzeugbewerter festgestellten Mängeln einverstanden? Ja

Unterschriften (Unterschriften des Fahrzeughalters und des Gutachters zur Bestätigung der Zustimmung zu den Inspektionsergebnissen)

FAHRZEUGNUTZER



Ort/Datum: Regensburg 16.09.2026

GUTACHTER



Ort/Datum: Regensburg 16.09.2026

DEIN AUTO. DEIN ABO.

Zustandsbericht

Fotos

Nachfolgend sind nur Schäden erfasst, die nicht gebrauchstypisch laut Fahrzeugleasingvertrag (Anlage zur Definition des Pflegezustands & Sachschäden) sind. Da wir diese dem Autohaus bzw. der Leasinggesellschaft zu ersetzen haben, muss der Kunde uns die entstandenen Kosten erstatten.


Allgemeine Fotos



FIN (Fahrzeug-Identifizierungsnummer)



Fahrzeugübersicht vorne rechts



Fahrzeug von hinten schräg links



Innenraum / Rücksitzbank



Innenraum mit geöffneter Beifahrertür



Innenraum mit geöffneter Fahrertür



Motorraum



Fahrzeugschein (ZB1), Fahrzeugschlüssel und Fahrtenbuch

Schäden

Gebrauchsspuren

Versicherungsschaden

Erledigte Reparaturen

DEIN AUTO. DEIN ABO.