

BYD

BYD SEAL U DM-I 1.5 215CV BOOST

TELAIO: LGXC74C48S0247481



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	31816 km
Colore	Anno	Selleria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Generation
-	-	-

Importi Aggiuntivi

Totale costi aggizionali 0,00 EUR

Nome	Importo aggizionale netto
Presa in carico vernice	0,00 EUR
Totale costi aggizionali 0,00 EUR	

Dettagli della dichiarazione

Lugogo ispezione


Meccanica

Problemi rilevati


Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok		

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
---	----------	-------	------------

011	Moquette / -	Tagliato/Strappato	Sostituzione
			
012	Modanatura interna bagagliaio / Destro	Bucato	Sostituzione
			
013	Cofano anteriore / -	Riga	Riparazione
			
014	Paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
015	Modanatura paraurti / Anteriore	Riga	Riparazione
			
016	Parafango / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione
			
017	Porta / Anteriore Sinistro	Riga	Riparazione

			
018	Porta / Posteriore Sinistro	Riga	Riparazione
			
019	Parafango / Posteriore Sinistro	Riga	Riparazione
			
020	Sportello carburante / Posteriore Sinistro	Riga	Riparazione
			
021	Paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
022	Catadiottro / Posteriore Sinistro	Rotto	Sostituzione
			
023	Parte inferiore paraurti / Posteriore	Riga	Sostituzione
			

024	Modanatura paraurti / Posteriore	Riga	Riparazione
			
025	Portello / -	Rientranza	Accettabile
			
026	Parafango / Posteriore Destro	Rientranza	Accettabile
			
027	Porta / Posteriore Destro	Rientranza	Riparazione
			
028	Calotta retrovisore / Destro	Riga	Riparazione
			
029	Cerchio in lega / Anteriore Destro	Riga	Smart repair
			

Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / All Seasons	5 mm
Anteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / All Seasons	5 mm
Posteriore Sinistro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / All Seasons	6 mm
Posteriore Destro	MICHELIN	235 / 50 / 19 / All Seasons	6 mm

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore




Anteriore destro




Odometro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Moquette / - / Tagliato/Strappato



Moquette / - / Tagliato/Strappato



Modanatura interna bagagliaio / Destro / Bucato



Modanatura interna bagagliaio / Destro / Bucato



Modanatura interna bagagliaio / Destro / Bucato



Cofano anteriore / - / Riga



Cofano anteriore / - / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Modanatura paraurti / Anteriore / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Parafango / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Anteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Porta / Posteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Parafango / Posteriore Sinistro / Riga



Sportello carburante / Posteriore Sinistro / Riga



Sportello carburante / Posteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Catadiottro / Posteriore Sinistro / Rotto



Catadiottro / Posteriore Sinistro / Rotto



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Parte inferiore paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Modanatura paraurti / Posteriore / Riga



Portello / - / Rientranza



Parafango / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Calotta retrovisore / Destro / Riga



Cerchio in lega / Anteriore Destro / Riga

