DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

Détails véhicule

VIN	VR3KAHPY7 SS165159	Date d'immatriculation	07/10/2025	Couleur	NOIR PERLA NERA
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-823-ZJ	Odometre	17 207 km
Modèle	5008 V3 GT HYBRID 145 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX










Eléments amovibles

Kit roue secours Complet	✔
Sur tapis	✔
Cache bagages	✖


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✔
Carnets de bord	✔

Pneumatiques

Michelin 225/55/19 V Eté 4.6 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 4.5 mm






Michelin 225/55/19 V Eté 5.5 mm

Michelin 225/55/19 V Eté 5.4 mm

Dommages extérieurs

1



Elément	Jante spéciale 19'
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Pare-choc complet
Position	Avant
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Spoiler
Position	Avant
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Avant Gauche
Dommages	Rayure
Commentaires	-

DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

STELLANTIS

6



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

7



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Rayure
Commentaires	-

8



Elément	Pare-choc complet
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

9



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

10



Elément	Aile
Position	Avant Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

11



Elément	Eléments adjacents
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Dommages intérieurs

2



Elément	Cache bagages
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

12



Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Michelin 225/55/19 V 5.4 Mm
PneuARG Michelin 225/55/19 V 5.5 Mm
PneuAVD Michelin 225/55/19 V 4.5 Mm
PneuAVG Michelin 225/55/19 V 4.6 Mm