DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

Détails véhicule

VIN	VXKUKZKW6 SW070195	Date d'immatriculation	24/09/2025	Couleur	Noir Karbon
Marque	OPEL	Immatriculation	HF-122-SJ	Odometre	9 076 km
Modèle	Mokka GS Electric 156ch	Etat du véhicule	Inconnu		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	QUINCIEUX				



Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✓
Recharge kit secours	✓
Plage arrière	✓
Câble de charge lente	✓
Câble de charge rapide	✓


Documents techniques

Manuel d'utilisation	✓
Carnet de garantie	✓
Carnets de bord	✓
Double clefs	✗

Pneumatiques

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.7 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 6.3 mm



Goodyear 215/60/17 H Eté 6.8 mm

Goodyear 215/60/17 H Eté 7.0 mm

Dommages extérieurs

3



Elément	Porte
Position	Avant Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

4



Elément	Porte
Position	Arrière Gauche
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

5



Elément	Baguette de Pare-choc
Position	Arrière
Dommages	Rayure
Commentaires	-

6



Elément	Hayon ou malle
Position	-
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

7



Elément	Aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

8



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Enfoncement
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1

Elément	Double clefs
Position	-
Dommages	Manquant
Commentaires	-

Autres dommages

2



Elément	Diagnostic moteur
Position	-
Dommages	Non conforme
Commentaires	-

9

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuAVD Goodyear 215/60/17 H 6.3 Mm
PneuARD Goodyear 215/60/17 H 7.0 Mm
PneuARG Goodyear 215/60/17 H 6.8 Mm
PneuAVG Goodyear 215/60/17 H 6.7 Mm