

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO9497NHL / WBA81GE0207U39786 / 7U39786

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	120 F70	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	120 F70	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	34.947

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☐ MANUAL PROPIETARIO

☒ CARPETA MANUALES

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9497NHL Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
DI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	NEXEN	225/45/18	95	Y	-
TI	NEXEN	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	26/05/2026		
Comentarios:			



Daños no valorables:

9497NHL COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

9497NHL COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Rejilla paragolpes dl	-	DESMONTAR Y MONTAR
6. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR
8. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Carcasa retrovisor dr	Pintar Sustitución	DESMONTAR Y MONTAR
10. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada no adyacente	REPARAR
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
14. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
15. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no adyacente	-
16. Pilares - Montante Iz	-	PINTAR
17. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
18. Aleta dl dr	-	PULIR
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
20. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO
21. Rejilla paragolpes dl	-	Pintura plásticos pequeños
22. Puerta tr iz	-	SR Pintura
23. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
24. Puerta tr dr	-	SR Pintura
25. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
26. Emblema paragolpes dl	-	Recuperación Emblemas