

Volkswagen Golf 1.4 TSI GTE
2016 - 110 kW / 150 PK - Hybride Benzine - Automaat - PANO - LEDER-
TREKHAAK - STOELVERWARMING - CAMERA - KEYLESS

Kenteken
Chassisnummer
Eerste registratie
APK geldig tot
BTW Voertuig
Bepaling uitvoering

WVWZZZAUZGW810998
15-12-2016
22-10-2026
Nee
Waarschijnlijk

Kilometerstand
NAP check
Ingeleverd op
Definitieve kilometerstand

258.589 km
Logisch
14-07-2026
258.589 km

Import voertuig
Teruggaaf bij export
Verhuisgoed
Taxi
Bruto BPM / Rest BPM

Nee
Ja
Nee
Nee
Nee

Motorinhoud
Aantal cilinders
Euroklasse
CO2 emissie (g/km)
Type voertuig
Aandrijving

1.395
4
Euro 6
35
Personenvoertuig
Voorwiel

Opties & accessoires 15

Achteruitrijcamera

Apple CarPlay - Android Auto

Cruise control

Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd

Keyless entry

Klimaatregeling

LED verlichting

Lederen bekleding

Lichtmetalen velgen

Metallic lak

Navigatie

Parkeersensoren

Schuif / open dak

Stoelverwarming

Trekhaak

Aanwezig bij voertuig 8

Digitaal onderhoud

Instructieboekje

Hoofdsleutel

Onderhoudsboekje

Reservesleutel / digitale sleutel

Laadkabel

Hoedenplank / rolhoes

Bandenreparatieset

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt
Distributieriem / ketting vervangen
Type band

Profiel diepte linksvoor
Profiel diepte linksachter
Profiel diepte rechtsvoor
Profiel diepte rechtsachter

192531
-
Zomerbanden

> 5 mm (Goed)
> 5 mm (Goed)
> 5 mm (Goed)
> 5 mm (Goed)

Merk band
Velgen
Band breedte
Band hoogte

Michelin
18
225 mm
40 mm



Bouwjaar

2016

Vermogen

110 kW / 150 PK

Brandstof

Hybride Benzine

Transmissie

Automaat

Kilometerstand

258.589 km

BTW Voertuig

Nee

Voertuig gegevens

Type voertuig
Aantal deuren
Carrosserie
Kleur
Aandrijving
Bijtellingspercentage
Bijtellingspercentage geldig tot

Personenvoertuig
5
Hatchback
Zwart
Voorwiel
25 %
01-01-2022

Schades (6)

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Anders
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade
Slecht hersteld
Oplossing
-



Omschrijving
Scherm RA

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Deuk
Oplossing
-



Omschrijving
6x

Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
-



Omschrijving
Geen

Exterieur opmerking 6 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 0 gemelde schade -

Technisch opmerking 0 gemelde schade -

Externe opmerking

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
25-11-2016		Importeur
15-12-2016	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
10-09-2020		Autobedrijf
24-09-2020		Lease
06-10-2020		Overig zakelijk
08-10-2020		Autobedrijf
14-10-2020		Fleetowner
07-11-2023		Particulier
08-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
22-10-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterbank in delen neerklapbaar
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- audioinstallatie met CD-speler
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- Bluetooth
- boordcomputer
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- dakspoiler
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Sper Differentieel
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hill hold functie
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- hoofdsteunen anti-whiplash
- knie airbag(s)
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen

lendesteun(en) verstelbaar

lichtmetalen velgen 16"

multimedia-voorbereiding

oplaadmogelijkheid

parkeersensor voor en achter

passagiersairbag

passagiersstoel in hoogte verstelbaar

sportstoelen

start/stop systeem

stuur en versnellingspook (kunst)leder

stuur multifunctioneel

stuur verstelbaar

stuurbekrachtiging snelheidsafhankelijk

zij airbag(s) voor

Extra foto's

