Kia Niro 1.6 GDi Hybrid DynamicLine
2019 - 77 kW / 105 PK - Hybride Benzine - Automaat



Kenteken	ZF807P
Chassisnummer	KNACC81CGK5280725
Eerste registratie	17-05-2019
APK geldig tot	17-05-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	92.805 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	10-11-2026
Definitieve kilometerstand	92.805 km
Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Motorinhoud	1.580
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	86
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2019	77 kW / 105 PK	Hybride Benzine

Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Automaat	92.805 km	Ja

Opties & accessoires 12

Achteruitrij assistent | Achteruitrij assistent | Achteruitrijcamera | Apple CarPlay - Android Auto | Cruise control | DAB ontvanger | Elektrisch bedienbare spiegels verwarmd | Klimaatregeling | Lederen/stof bekleding | Lichtmetalen velgen | Navigatie | Parkeersensoren

Aanwezig bij voertuig 3

Instructieboekje | Hoofdsleutel | Onderhoudsboekje

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	62564
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profieldiepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profieldiepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	16
Band breedte	-
Band hoogte	-

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Wit
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-06-2024

Schades (9)

Schade exterieur - Dak

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Voor

Soort schade
Kras
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken

Omschrijving
Geen



Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade
Kras
Oplossing
Vervangen

Omschrijving
Wieldop rechtsvoor



Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Spotrepair


Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade
Pitje
Oplossing
Spotrepair

Omschrijving
Geen



Schade exterieur - Achter

Soort schade
Kras
Oplossing
Inlakken




Omschrijving
Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor


Soort schade
Kras
Oplossing
Polijsten



Omschrijving
Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade
Vlek
Oplossing
-




Omschrijving
Geen

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
08-05-2019		Importeur
17-05-2019	Eerste toelating Datum deel IA / I	Particulier
03-04-2026		Autobedrijf
22-04-2026		Autobedrijf
22-04-2026		Autobedrijf
29-06-2026	Laatste tenaamstelling	Particulier
17-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

achterbank in delen neerklapbaar
achteruitrijcamera
alarm klasse 1(startblokkering)
Anti Blokkeer Systeem
Apple Carplay/Android Auto
bandenspanningscontrolesysteem
bestuurdersairbag
binnenspiegel automatisch dimmend
Bluetooth
Brake Assist System
buitenspiegels elektrisch inklapbaar
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
centrale vergrendeling met afstandsbediening
chroom delen exterieur
cruise control
DAB
dakrails
dimlichten automatisch
electronic climate control
elektrische ramen achter
elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma
elektronische remkrachtverdeling
hill hold functie
hoofd airbag(s) achter
hoofd airbag(s) voor
knie airbag(s)
LED achterlichten
LED dagrijverlichting
lederen/stof bekleding
lichtmetalen velgen 16"
mistlampen voor
multimedia-voorbereiding
navigatiesysteem full map
parkeersensor achter
passagiersairbag
radio
regensensor
rijstrooksensor
start/stop systeem
stuur en versnellingspook (kunst)leder
stuur multifunctioneel
stuur verstelbaar
voorstoelen in hoogte verstelbaar
zijairbag(s) voor

Extra foto's














Alle menu's
Sluit via een goedgekeurde USB-kabel een telefoon aan die Android Auto of Apple CarPlay ondersteunt.
Close

20.5
20.5

MODE
RES
SET
OK

