

| Fahrzeugdetails      |                                          |                       |                       |                      |           |
|----------------------|------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | VR1JCYHZX RY633527                       | Erstzulassung         | 29.11.2024            | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | DS                                       | Kennzeichen           |                       | Laufleistung         | 16 058 km |
| Modell               | DS 7 BlueHDi 130 Performance Line Automa | Fahrzeugzustand       | Beschädigtes Fahrzeug |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                                | Höhe Vorschaden netto | -                     | Vorschaden kommentar |           |


Auftragsdaten


























| Lose Teile             |   | Fahrzeugdokumente / Schlüssel |   |
|------------------------|---|-------------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✓ | Betriebsanleitung             | ✓ |
| Bordwerkzeug           | ✓ | Serviceheft                   | ✓ |
| Hutablage              | ✓ | Bordmappe komplett            | ✓ |
| Fußmatte HR            | ✓ | Ersatzschlüssel               | ✓ |
| Fußmatte HL            | ✓ | Schlüssel                     | ✓ |
| Fußmatte VR            | ✓ | Schlüssel mit Fernbedienung   | ✓ |
| Fußmatte VL            | ✓ | Inspektion                    | ✗ |

Reifen



Hankook 235/50/19 W  
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Hankook 235/50/19 W  
Ganzjahresreifen 6.0 mm



Hankook 235/50/19 W  
Ganzjahresreifen 7.0 mm




Hankook 235/50/19 W  
Ganzjahresreifen 7.0 mm

## Außenschäden

## DEKRA Automotive Solutions

|   |                                                                                   |              |                        |                   |        |             |        |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------|--------|-------------|--------|
| 2 |  | Bauteil      | Tür                    | Reparaturzeit     | -      | Teilekosten | -      |
|   |                                                                                   | Position     | Vorne Links            | Reparaturkosten   | -      | Nettokosten | 50,00€ |
|   |                                                                                   | Beschreibung | Kratzer                | Lackierungszeit   | -      |             |        |
|   |                                                                                   | Anmerkungen  | 50euro.                | Lackierungskosten | -      |             |        |
|   |                                                                                   |              |                        | Pauschale         | 50,00€ |             |        |
| 3 |  | Bauteil      | Kotflügel              | Reparaturzeit     | -      | Teilekosten | -      |
|   |                                                                                   | Position     | Hinten Rechts          | Reparaturkosten   | -      | Nettokosten | 80,00€ |
|   |                                                                                   | Beschreibung | Delle                  | Lackierungszeit   | -      |             |        |
|   |                                                                                   | Anmerkungen  | -                      | Lackierungskosten | -      |             |        |
|   |                                                                                   |              |                        | Pauschale         | 80,00€ |             |        |
| 4 |  | Bauteil      | Kotflügelverbreiterung | Reparaturzeit     | -      | Teilekosten | -      |
|   |                                                                                   | Position     | Hinten Rechts          | Reparaturkosten   | -      | Nettokosten | -      |
|   |                                                                                   | Beschreibung | Kratzer                | Lackierungszeit   | -      |             |        |
|   |                                                                                   | Anmerkungen  | -                      | Lackierungskosten | -      |             |        |
|   |                                                                                   |              |                        | Pauschale         | -      |             |        |

## Sonstiges

|   |                                                                                     |              |            |                   |   |             |         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-------------------|---|-------------|---------|
| 1 |  | Bauteil      | Inspektion | Reparaturzeit     | - | Teilekosten | 300,00€ |
|   |                                                                                     | Position     | -          | Reparaturkosten   | - | Nettokosten | 300,00€ |
|   |                                                                                     | Beschreibung | Fehlt      | Lackierungszeit   | - |             |         |
|   |                                                                                     | Anmerkungen  | -          | Lackierungskosten | - |             |         |
|   |                                                                                     |              |            | Pauschale         | - |             |         |

## Anmerkungen

fahrzeug nass u. verschmutzt.

## Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 430,00€