Renault

CLIO TECHNO TCE 90

VIN: VF1RJA00772555003



Description

N° d'immatriculation
GW-326-FS

Date de 1ère immatriculation
04/04/2024

Odomètre
59887 km

Couleur
-

Année modèle
-

Capitonnage
-

Nombre de portes
-

Nombre de sièges
-

Generation
-

Equipements véhicule

- Allumage automatique des essuie-glaces
- Allumage automatique des feux
- Caméra de recul
- Climatisation automatique
- Jantes alliage
- Radar de proximité arrière
- Projecteurs Xenon
- Régulateur de vitesse
- Rétroviseur rabattable électriquement
- Projecteurs LED

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection
CERTINES - GCA (TEA)

Date de l'inspection
18/09/2026

Date de validation de l'inspection
18/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

001	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Réparation



002	Baguette de pare-chocs / Avant Gauche	Rayure	Peinture



003	Porte / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation





004	Aile / Arrière Gauche	Enfoncement	Réparation



005	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation







006	Pavillon / -	Enfoncement	Smart repair



Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Éléments amovibles

- [x] Cric
- [x] Outillage de bord
- [x] Plage arrière
- [x] Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	TRACMAX	195 / 55 / 16 / Été	4 mm
Avant Droit	TRACMAX	195 / 55 / 16 / Été	4.7 mm
Arrière Gauche	CONTINENTAL	195 / 55 / 16 / Été	5 mm
Arrière Droit	CONTINENTAL	195 / 55 / 16 / Été	4.7 mm
Arrière	CONTINENTAL	185 / 65 / 15 / Été	8 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche



Coffre ouvert



Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant


Odomètre



Navigation


Spare Tyre


Vin


Pare-chocs / Avant / Enfoncement


Baguette de pare-chocs / Avant Gauche / Rayure


Porte / Arrière Gauche / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Porte / Arrière Gauche / Enfoncement



Aile / Arrière Gauche / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pavillon / - / Enfoncement

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.