




## Fahrzeugdetails

|                      |                            |                       |                 |                      |           |
|----------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------|
| Fahrgestell-Nr.      | ZFAEFAA43 PX146817         | Erstzulassung         | 18.04.2023      | Außenfarbe           | Unbekannt |
| Hersteller           | FIAT                       | Kennzeichen           |                 | Laufleistung         | 22 363 km |
| Modell               | 500 (RED) Limousine 42 kWh | Fahrzeugzustand       | Gebrauchsspuren |                      |           |
| Vorschaden vorhanden | Unbekannt                  | Höhe Vorschaden netto | -               | Vorschaden kommentar |           |

## Auftragsdaten

Lagerplatz




## Lose Teile

|                        |   |
|------------------------|---|
| Nothilfekit Reserverad | ✓ |
| Hutablage              | ✓ |

## Fahrzeugdokumente / Schlüssel

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Betriebsanleitung              | ✓ |
| Serviceheft                    | ✓ |
| Bordmappe komplett             | ✓ |
| Ersatzschlüssel                | ✓ |
| Schlüssel                      | ✓ |
| Schlüssel mit Fernbedienung    | ✓ |
| Inspektion                     | ✓ |
| Ladekabel Starkstrom-Steckdose | ✓ |

## Reifen

Bridgestone 185/65/15 H  
Sommerreifen 5.0 mm

Bridgestone 185/65/15 H  
Sommerreifen 5.0 mm

Bridgestone 185/65/15 H  
Sommerreifen 6.0 mm

Bridgestone 185/65/15 H  
Sommerreifen 6.0 mm

| Außenschäden |              |                   |                     |   |             |   |
|--------------|--------------|-------------------|---------------------|---|-------------|---|
| 1            | Bauteil      | Stoßfänger        | Reparaturzeit       | - | Teilekosten | - |
|              | Position     | Vorne             | Reparaturkosten     | - | Nettokosten | - |
|              | Beschreibung | Steinschlag       | Lackierungszeit     | - |             |   |
|              | Anmerkungen  |                   | - Lackierungskosten | - |             |   |
|              |              |                   | Pauschale           | - |             |   |
| 2            | Bauteil      | Motorhaube        | Reparaturzeit       | - | Teilekosten | - |
|              | Position     | Vorne             | Reparaturkosten     | - | Nettokosten | - |
|              | Beschreibung | Steinschlag       | Lackierungszeit     | - |             |   |
|              | Anmerkungen  |                   | - Lackierungskosten | - |             |   |
|              |              |                   | Pauschale           | - |             |   |
| 3            | Bauteil      | Windschutzscheibe | Reparaturzeit       | - | Teilekosten | - |
|              | Position     | Vorne             | Reparaturkosten     | - | Nettokosten | - |
|              | Beschreibung | Steinschlag       | Lackierungszeit     | - |             |   |
|              | Anmerkungen  |                   | - Lackierungskosten | - |             |   |
|              |              |                   | Pauschale           | - |             |   |

#### Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 0,00€