DEKRA

DEKRA Automotive Solutions

Informe de evaluación

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	30/04/2024	Color	Gris Artense (metali
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	11 865 km
Modelo	N208 5P Active Puretech 75 S&S 5 Vel MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque











Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✖
Botella kit reparar pinchazos	✖

Documento técnico

Neumáticos

Daños externos

1



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2

Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

4



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Comentarios	-

Otros Daños

3



Elemento	Faro antiniebla
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

5



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-