


**» Übersicht**

**Auftrags-Nr:** 1002451510  
**Besichtigt am:** 11.05.2026 11:18  
**Berichts-Nr:** 10582463  
**FIN:** WVVZZZE13RP028740

Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                                            |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                                         |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                                                    |
| <b>Modell:</b>                      | ID 3                                                          |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CKV                                                    |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 16.05.2024                                                    |
| <b>Laufleistung:</b>                | 17.104 km                                                     |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                                                     |
| <b>Farbe:</b>                       | Dark Olivine Green Metallic                                   |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Schwarz                                                       |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Heckantrieb                                                   |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Elektrisch                                                    |
| <b>Hubraum:</b>                     |                                                               |
| <b>Leistung:</b>                    | 150 kW (205 PS)                                               |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                                               |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                                               |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                                               |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                                               |
| <b>Radstand:</b>                    |                                                               |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                                             |
| <b>Zylinder:</b>                    |                                                               |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            |                                                               |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                                             |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                                             |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 1-Gang                                              |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                                         |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Grau Melange - Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Soul-Schwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                                             |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        |               |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 6 Tag(e)      |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                      |                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)                                                                                 | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                                  |
| 12-V-Steckdose im Gepäckraum                                                                                         | Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen                                                            |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W                | e-Sound                                                                                                    |
| 3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne, Durchlademöglichkeit, 2 Becherhalter | Fahrprofilauswahl                                                                                          |
| 4+1 Lautsprecher                                                                                                     | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                       |
| Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung                                                                       | Fahrzeugklassen-Differenzierung -10A-                                                                      |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung                                                   | Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                  |
| Aktionsprämie                                                                                                        | Fernlichtassistent "Light Assist"                                                                          |
| Allwetterfußmatten vorne und hinten, Titanschwarz                                                                    | Fertigungsablauf Standard                                                                                  |
| Ambientebeleuchtung 10-farbig                                                                                        | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend                                         |
| App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto                                                              | Gepäckraumboden                                                                                            |
| Armaturentafel Standard                                                                                              | Geschwindigkeitsregelanlage; Vorbereitet für spätere Freischaltung: Automatische Distanzregelung ACC       |
| Armlehne für Vordersitze                                                                                             | Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )                                                                     |
| Auslieferung "Autostadt Wolfsburg"                                                                                   | Getriebe Übersetzung 11,530                                                                                |
| Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung                             | Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                |
| Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex                                                           | Heckantrieb                                                                                                |
| Außenspiegelgehäuse                                                                                                  | Hinterachsgewicht Standard                                                                                 |
| Batterie 320A (49Ah)                                                                                                 | Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)                                                                          |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                    | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                        |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                           | ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                                                               | Kältemittel R1234yf                                                                                        |
| Bordwerkzeug und Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel                                         | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                                   |
| Car2X                                                                                                                | Keine Aktionsausführung                                                                                    |
| CCS-Ladedose                                                                                                         | Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und Standklimatisierung                                    |
| Dachleiste sowie Lufteinlass und Schweller in Kontrastfarben                                                         | Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag                                             |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                                                             | Kurzheck                                                                                                   |
| Dämpfung vorn                                                                                                        | Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A                                                                               |
| DC/DC Wandler 3,0 KW                                                                                                 | Landesverkaufsprogramm Deutschland                                                                         |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                                                          | LED-Rückleuchten                                                                                           |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                                                                     | LED-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung                                                      |
| Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10/T3U                                                                    | Leergewichtsbereich Standard                                                                               |
| Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer                                                            | Linkslenker                                                                                                |
| Einfassung des Infotainment-Displays und der zentralen Bedienelemente in Schwarz                                     | Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden                                                            |
| Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                                                | Maximale DC-Ladeleistung (Gleichstrom) abhängig von der Antriebsbatterie                                   |
| Einton-Signalhorn                                                                                                    | Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung                                                  |
| Elektrische Luftzusatzheizung                                                                                        | Mittelkonsole mit beleuchtetem Ablagefach mit Rollo, 2 Becherhalter                                        |
| Elektro-Motor Aggr.0EH.A                                                                                             | Müdigkeitserkennung                                                                                        |
| Elektro-Motor Systemleistung 150KW Grundmotor ist: N06/N07/TB7/T3D                                                   | Multifunktionslenkrad mit Touch-Bedienung                                                                  |
| E-Mobilitäts-Bonus                                                                                                   |                                                                                                            |

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung  
 Notruf-Service, Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung,  
 Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze  
 o.b.Abgas

Ohne Ambientebeleuchtung außen

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Fast Lane Modell

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen  
 Transportschutzmaßnahmen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Sitzheizung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Pedale in Edelstahl, im "Play/Pause"-Design

Plattformgruppenklasse 1

Pro

Radio "Ready 2 Discover Max"

Radschrauben Standard

Radvollblenden

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/55 R 18

Reifenkontrollanzeige

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Scheibenwischer-Intervallschaltung

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-  
 Sicherung

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig  
 geregelt

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren  
 Rücksitzplätze in Stoff

Softwareverbund Ausführung 12

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Stahlräder 7,5 J x 18

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Standard

Telefonschnittstelle

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfand Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Voldach

Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion  
 "Discover Pro"

Vorbereitet für We Connect (Plus) oder VW Connect (Plus);  
 Online-Update- Fähigkeit (außer für Sonderumbauten)

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wegfahrsperre elektronisch

Zellmodul A

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Bridgestone | Vorne  | Links    | Sommer | Stahl | 215/55 R 18 95 T | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Vorne  | Rechts   | Sommer | Stahl | 215/55 R 18 95 T | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Links    | Sommer | Stahl | 215/55 R 18 95 T | 4,0 mm      |
| Bridgestone | Hinten | Rechts   | Sommer | Stahl | 215/55 R 18 95 T | 4,0 mm      |

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2028

Kompressor vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

Nicht vorhanden

**» Gebrauchsspuren**

| Nr | Bauteil                | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Windschutzscheibe      | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Heckklappenverkleidung | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                               |                                        |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Vorschäden bekannt:</b>                    | Ja                                     |
| <b>Vorschäden feststellbar:</b>               | Nein                                   |
| <b>Nachlackierungen vorhanden:</b>            | Nein                                   |
| <b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b> | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 2.200,00      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 2.200,00      |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZE13RP028740

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Verschmutzt

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links



Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Ladeequipment



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

