Historial del Vehiculo -2619-LRN

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_PERJUICIO	TIPO_DANO	CONCEPTO
2619-LRN	01/08/2022	30506	MAN	REV 030.000	MANO DE OBRA
2619-LRN	01/08/2022	30506	MAN	REV 030.000	Serv inspección 30000 KM
2619-LRN	01/08/2022	30506	MAN	REV 030.000	Aceite motor
2619-LRN	01/08/2022	30506	MAN	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
2619-LRN	01/08/2022	30506	MAN	REV 030.000	Tasas reciclado residuos
2619-LRN	01/08/2022	30506	MAN	REV 030.000	Filtro antipolen
2619-LRN	01/08/2022	30506	MAN	REV 030.000	Filtro aceite
2619-LRN	01/08/2022	30506	MAN	REV 030.000	Rellenar niveles
2619-LRN	14/12/2022	41212	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	MANO DE OBRA
2619-LRN	14/12/2022	41212	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	LAMPARA
2619-LRN	26/06/2023	56952	DP AUTOS	LUNAS	727125340R - *PARABRISAS
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Filtro combustible - Purflux - Rec.Plat. AZELER - Nueva
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Filtro aire - Nueva
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Filtro antipolen - Mann Filter - Rec.Plat. AZELER - ANTIOLOR - Nueva
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Aceite motor - 05W30 OEM
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Pastillas freno dl - Bosch - Rec.Plat. AZELER
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Filtro aceite - Bosch - Rec.Plat. AZELER
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Tasas reciclado residuos
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	MANO DE OBRA
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Rellenar niveles
2619-LRN	31/05/2023	59208	MAN	REV 060.000	Serv inspección 60000 KM
2619-LRN	14/09/2023	68388	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	LAMPARA DE FRENO IZQUIERDA
2619-LRN	14/09/2023	68388	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. SUSTITUCIÓN BOMBILLA
2619-LRN	15/11/2023	73686	NEU	4 NEUMATICOS	DI / BFGOODRICH / 195/65 TR15 XL ADVANTAGE TL 95T / Turismo/ VERANO
2619-LRN	15/11/2023	73686	NEU	4 NEUMATICOS	DD / BFGOODRICH / 195/65 TR15 XL ADVANTAGE TL 95T / Turismo/ VERANO
2619-LRN	15/11/2023	73686	NEU	4 NEUMATICOS	TD / BFGOODRICH / 195/65 TR15 XL ADVANTAGE TL 95T / Turismo/ VERANO
2619-LRN	15/11/2023	73686	NEU	4 NEUMATICOS	TI / BFGOODRICH / 195/65 TR15 XL ADVANTAGE TL 95T / Turismo/ VERANO
2619-LRN	04/01/2024	77653	AVE	SISTEMA ESCAPE	diagnosis averia y reseteo averias
2619-LRN	17/01/2024	78471	AVE	SISTEMA ESCAPE	verificar sistema ad blue, poner a nivel y reprogramar y probar
2619-LRN	17/01/2024	78471	AVE	SISTEMA ESCAPE	Acceso Renault
2619-LRN	17/01/2024	78471	AVE	SISTEMA ESCAPE	M.O. General
2619-LRN	05/09/2024	94749	FFP	SUPL. NEUMATICOS	SERVICIO TOTAL PINCHAZO; D/M, EQU, REP
2619-LRN	16/10/2024	98758	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	Jgo escobillas limpia
2619-LRN	16/10/2024	98758	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara freno tr
2619-LRN	16/10/2024	98758	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	M.O. General
2619-LRN	16/10/2024	98758	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	Aceite motor - 05W30 OEM
2619-LRN	16/10/2024	98758	MAI	NIVELES Y LAMPARAS	Lámpara posición-freno tr iz
2619-LRN	13/01/2025	106687	MAN	REV 090.000	Aceite motor - 05W30 OEM
2619-LRN	13/01/2025	106687	MAN	REV 090.000	Serv inspección 90000 KM
2619-LRN	13/01/2025	106687	MAN	REV 090.000	Filtro aceite

2619-LRN	13/01/2025	106687	MAN	REV 090.000	Filtro antipolen - ANTIOLOR - Nueva
2619-LRN	13/01/2025	106687	MAN	REV 090.000	Arandela / tapón cárter
2619-LRN	13/01/2025	106687	MAN	REV 090.000	M.O. General
2619-LRN	24/03/2025	113293	NEU	2 NEUMATICOS	DD / BFGOODRICH / 195/65 TR15 XL ADVANTAGE TL 95T / Turismo/ VERANO
2619-LRN	24/03/2025	113293	NEU	2 NEUMATICOS	DI / BFGOODRICH / 195/65 TR15 XL ADVANTAGE TL 95T / Turismo/ VERANO
2619-LRN	30/05/2025	119684	NEU	2 NEUMATICOS	TI / BFGOODRICH / 195/65 TR15 XL ADVANTAGE TL 95T / Turismo/ VERANO
2619-LRN	30/05/2025	119684	NEU	2 NEUMATICOS	TD / BFGOODRICH / 195/65 TR15 XL ADVANTAGE TL 95T / Turismo/ VERANO
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	Filtro combustible - Nueva
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	Arandela / tapón cárter
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	Filtro aceite
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	Aceite motor - 05W30 OEM
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	Filtro aire - Nueva
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	M.O. General
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	Líquido frenos - DOT4 ISO - Nueva
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	Filtro antipolen - ANTIOLOR - Nueva
2619-LRN	21/11/2025	136804	MAN	REV 120.000	Serv inspección 120000 KM
2619-LRN	24/11/2025	136894	MAI	BATERIA	Batería - Nueva
2619-LRN	24/11/2025	136894	MAI	BATERIA	M.O. General
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	7701068178 - FARO DCHO. H/10-12
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	7701208950 - RODAM. MANGUETA D.D. RESTO EQUIPAMIENTOS
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	631226477R - SOPORTE ALETA D.D. D/10-12
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *CJTO. PARAGOLPES DEL.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	- Importe de materiales de pintura
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	403006952R - *LLANTA RUEDA D.D.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	620226669R - *CJTO. PARAGOLPES DEL.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: RODAM. MANGUETA D.D. RESTO EQUIPAMIENTOS
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	8200426495 - *PLASTICO PASE ALETA D.D.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *AJUSTAR ZONA DEL
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: MANO OBRA GUARNECIDO
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	625005786R - FRENTE SUP.C/ALOJAM. FIBRA
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: PARALELO Y MEDIDAS
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *ALETA DEL. DCHA.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	631009162R - *ALETA DEL. DCHA.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: Cte. M.O. Pintura
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	8200436720 - *PLASTICO PASE ALETA D.D.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: *LLANTA RUEDA D.D.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FRENTE SUP.C/ALOJAM. FIBRA
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Chapa: FARO DCHO. H/10-12
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: SOPORTE ALETA D.D. D/10-12
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	Mano de Obra Pintura: *ALETA DEL. DCHA.
2619-LRN	22/04/2026	150392	DP AUTOS	COLISIÓN CON CONTRARIO	N/C - *PLASTICO PASE ALETA D.D.

Informe de tasación



RENAULT KANGOO FURGON

PROFESIONAL BLUE DCI 59 KW (80CV)

VIN	VF1WF000067659512
Primera matriculación	30/6/2021
Kilometraje del vehículo	155.501 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	22/10/2026 9:57:18	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID 2

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	RENAULT	Primera matriculación	30/6/2021
Modelo	KANGOO FURGON	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VF1WF000067659512	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	1	Documento de matriculación	No
Ficha Ténica	No	Tipo de libro de mantenimiento	Mantenimiento digital
Manual de instrucciones	Sí		

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	2,0 mm	BF Goodrich	195/65 R 15 95 T	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	5,0 mm	BF Goodrich	195/65 R 15 95 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	4,0 mm	BF Goodrich	195/65 R 15 95 T	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	4,0 mm	BF Goodrich	195/65 R 15 95 T	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Llave de contacto

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar



2 | Guarnición Puerta Tras DR

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



4 | Piso Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reparar + Pintar



5 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



6 | Guarnic Tapa Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Importe



9 | Mampara

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar

Exterior



3 | Parabrisas

Tipo de daño	Esquirla
Modo de reparación	Reemplazar



7 | Catadioptrico

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Roto
Modo de reparación	Reemplazar



10 | Retrovisor Ext Dr completo

Tipo de daño	Partido
Modo de reparación	Reemplazar





11 | Carrocería

Tipo de daño	**Residuos de pegamento**
Modo de reparación	**Quitar Adhesivos**

Informe de tasación

Fotos comerciales

















