

Kia

KIA XCEED (2019->) GT LINE MOTOR 1,6 LTR. - 150 KW TGDI KAT 5-TÜRIG

VIN: U5YH5F15GPL140392



Beschreibung

Kennzeichen -	Zulassungsdatum 27/04/2023	Laufleistung 79612 km
Farbe Rot	Jahr 2022	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1591 cc
Getriebe Automatisch	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 7	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 150 KW

Equipment

Standard

8 Lautsprecher	Ablagetisch an Rückenlehne	Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Aktive Kopfstützen	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (TCS)	Antriebsart: Frontantrieb	Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display
Audio-Navigationssystem KIA (10,25")	Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
Außenspiegel heizbar	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	Außenspiegel Wagenfarbe
Bi-LED-Scheinwerfer	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)	Brillenhalter im Dachhimmel integriert	Radioempfang digital (DAB)
Dachantenne im Hai-fischflossen-Design	Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling
Dachspoiler	Park-Distance-Control (PDC)	Parkpilotsystem vorn und hinten
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängerkennung	Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
Fensterheber hinten elektr. mit Einklemmschutz	Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Freisprecheinrichtung Bluetooth	Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
Gepäcknetz an Vordersitzlehne	Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäcksicherungsgurt
Getränkhalter	Heckklappenbetätigung automatisch	Heckleuchten LED
Heckscheibe heizbar	Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenausstattung: Chrom-Applikationen

Innenspiegel mit Abblendautomatik
 Klimaautomatik 2-Zonen
 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
 Lenkrad mit Multifunktion
 Luftausströmer im Fond mitte
 Mobile Online Dienste VW Connect
 Nebelscheinwerfer LED
 Radstand 2650 mm
 Reifendruck-Kontrollsystem
 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
 Schlüssellose Türentriegelung
 Servolenkung elektronisch gesteuert
 Sitz vorn links höhenverstellbar
 Sitzbezug / Polsterung: Leder
 Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
 Start/Stop-Anlage
 Stoßfänger Wagenfarbe
 USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music)
 Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
 Wärmeschutzverglasung

Isotix-Ausnahmen tur Kindersitz
 Kombiinstrument digital (12,3 Zoll)
 Lenkrad (Leder)
 Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
 Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
 Modellpflege
 Parkbremse elektro-mechanisch
 Reifen 235/45 R18 ..V
 Rückfahrkamera
 Schalt-/Wählhebelgriff Leder
 Seitenairbag
 Sitz vorn links elektr. verstellbar
 Sitz vorn rechts mechanisch höhenverstellbar
 Sitzheizung hinten
 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
 Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
 Tagfahrlicht LED
 USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
 Warnanlage für Sicherheitsgurte
 Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Karosserie: 5-turig
 Kopf-Airbag-System (Sideguard)
 Lenkrad heizbar
 LM-Felgen
 Mittelarmlehne vorn verschiebbar
 Multifunktion für Lenkrad
 Pedale Aluminium
 Reifen-Reparaturkit
 Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
 Scheibenwischer mit Regensensor
 Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
 Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
 Sitzbelüftung vorn
 Sitzheizung vorn
 Sound-System
 Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
 Türgriffe außen Wagenfarbe
 Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
 Wegfahrsperrre

Optional

Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic Motor 1,6 Ltr. - 150 kW TGD I KAT

Bewertungsdetails

Bewertungsort
 Flughafen Wien

Bewertungsdatum
 12/05/2026


Versanddatum
 20/05/2026

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten	Kratzer	Akzeptabel
			
002	Reifen / Vorne Links	Nicht konform	Ersetzen



003

Felge / Vorne Links

Kratzer

Ersetzen



004

Felge / Vorne Rechts

Kratzer

Ersetzen



005

Reifen / Vorne Rechts

Nicht konform

Ersetzen



006

Reifen / Hinten Rechts

Abgewetzt

Ersetzen



007

Felge / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen





















008

Motorhaube / -

Delle

Smart Repair



009	Stoßfängerleiste / Vorne Links	Kratzer	Ersetzen
 			
010	Windschutzscheibe / -	Steinschlag	Akzeptabel
   			
011	Türgriff Außen / Vorne Links	Kratzer	Lackieren
 			
012	Tür / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel
 			
013	Dach / -	Delle	Smart Repair
 			
014	Tür / Hinten Links	Delle	Reparieren
   			
015	Kotflügel / Hinten Links	Delle	Smart Repair



016 Kotflügelzierleiste / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



017 Türverkleidung / Hinten Links

Kratzer

Ersetzen



018 Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links

Kratzer

Akzeptabel



019 Sitzverkleidung Kunststoff / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



020 Stoßfänger / Hinten

Kratzer


Lackieren



021 Stoßfänger unterhalb / Hinten

Kratzer

Ersetzen




022 Türeinstieg / Hinten Rechts Kratzer Smart Repair




023 Kotflügel / Hinten Rechts Delle Smart Repair




024 Türeinstieg / Vorne Rechts Kratzer Akzeptabel



025 Türgriff Außen / Vorne Rechts Kratzer Akzeptabel



026 Tür / Vorne Rechts Kratzer Reparieren



027

Tür / Hinten Rechts

Delle

Smart Repair



028

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Akzeptabel



Fehlteile/Zubehör

- Bedienungsanleitung
- Füllflasche Nothilfekit
- Infotainment Bedienungsanleitung
- Warndreieck

- Bordmappe
- Garantiebuch
- Kompressor Nothilfe

- Erste-Hilfe-Kit
- Hutablage
- Sicherheitsweste

Hauptreifensatz

Vorne Links	LASSA	235 / 45 / 18 / Winter	2.5 mm
Vorne Rechts	LASSA	235 / 45 / 18 / Winter	2.6 mm
Hinten Links	LASSA	235 / 45 / 18 / Winter	7.5 mm
Hinten Rechts	LASSA	235 / 45 / 18 / Winter	7.5 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts



Vorne Rechte



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bedienungsanleitung



Fehlteile/Zubehör / Erste-Hilfe-Kit



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts




Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Heck-/Gepäckraumklappenverkleidung / Hinten / Kratzer



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Reifen / Vorne Links / Nicht konform



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Links / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer




Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Vorne Rechts / Nicht konform



Reifen / Hinten Rechts / Abgewetzt



Reifen / Hinten Rechts / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer




Felge / Hinten Rechts / Kratzer



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle



Motorhaube / - / Delle




Stoßfängerleiste / Vorne Links / Kratzer



Stoßfängerleiste / Vorne Links / Kratzer



Windschutzscheibe / - / Steinschlag




Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Windschutzscheibe / - / Steinschlag



Türgriff Außen / Vorne Links / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügel / Hinten Links / Delle



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Kotflügelzierleiste / Hinten Links / Kratzer



Türverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Türverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Türverkleidung / Hinten Links / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Vorne Links / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Hinten Rechts / Kratzer



Sitzverkleidung Kunststoff / Hinten Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Kotflügel / Hinten Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türeinstieg / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Türgriff Außen / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Kratzer



Tür / Hinten Rechts / Delle



Tür / Hinten Rechts / Delle



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer