INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9392NKK / WBA21EF0405552871 / 5552871

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	X1 xDrive25e U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 xDrive25e U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	19.775

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9392NKK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/55/18	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	LA RODA
Fecha Inspección:	07/09/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:	testigo presión neumáticos encendido		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

9392NKK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

9392NKK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.66 h.	1.25 h.	5,29	0,00		117,32 €
2. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.83 h.	1.33 h.	5,63	0,00		88,79 €
3. Aleta tr iz c/estribo	Reparado	REPARAR	1.00 h.		4.75 h.	20,12	0,00		241,49 €
4. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
5. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €
6. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
7. Moldura contorno aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €
8. Paragolpes tr (zona inf)	Pintar Reparado Pieza desmontada	-			0.92 h.	3,90	0,00		39,32 €
9. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	-			2.67 h.	11,31	0,00		114,10 €
10. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**815,79 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9392NKK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	4,24 h.	163,23 €
Total material pintura	-	49,81 €
Total Mano de Obra Pintura	11,76 h.	452,74 €
Total Recambios	-	0,00 €
Descuento recambios aplicado	-	0,00 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	150,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


9392 NKK


9392 NKK


9392 NKK
X1


9392 NKK
X1





Side lights on.

234 km

10:00

OFF

Total 19775 km

+25.5 °C

---km

CHECK CONTROL

LOS40 10:00

⚠ Door open.

⚠ Tyre pressure low. Stop carefully.

MEDIA

TEL

NAV

– LOW AUTO OFF +

– LOW AUTO OFF +




MEDIA
TEL
NAV
Goodbye!
Driver
Anti-theft alarm
Deactivate once
Installation information
Check upgrade conditions.
Charging
Immediately
Charging until
100 %
OFF
OFF
MAX
REAR






BMW

WBA21EF04055528715

9392NKK

BMW X1

Unleaded

White

+34 671 180 192

No

OFF

Automatic

Summer


BMW LED



MEDIA

TEL

NAV

LOS40

10:02

Search

OFF

OFF

inch/mm

549

OFF ON ZERO


TREADWEAR 300 TRACTION A


655
OFF
ON
ZERO


inch/mm
OFF
ON
ZERO










BMW


BMW


BMW

Manheim
Cox Automotive


Manheim
COX AUTOMOTIVE


0 CM
1
2
Mannheim


Manheim
Cox Automotive

Manheim
COX AUTOMOTIVE


Manheim
Classic


Manheim
COX AUTOMOTIVE