

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

0887NJK / WBA21FZ0X0FV89600 / FV89600

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	320d sDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	320d sDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.414

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

0887NJK Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	03/07/2026		
Comentarios:	PARABRISAS NO ORIGINAL BMW		

Daños no valorables:

0887NJK COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
----------------------	--------	------------

0887NJK COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Piloto intermitente retrovisor iz	-	REEMPLAZAR
2. Neumático dl iz - HANKOOK S1 HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
5. Moldura estribo dr	Pintar Reparado Pieza desmontada Combinada	DESMONTAR Y MONTAR
6. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
8. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
9. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
10. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
11. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Carcasa retrovisor iz	Pintar Superficial Combinada adyacente	-
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
14. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
16. Puerta tr iz	-	SR Carrocero
17. Retrovisor dr	-	DESMONTAR Y MONTAR