

MACDAM

FIAT PRO NEW DUCATO

Information véhicule


Marque:	FIAT PRO	Plaque d'immatriculation:	
Boîte de vitesses:	MAN 6 VIT	Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	NEW DUCATO	NIV:	ZFA25000002L81569
Type de carburant:	Diesel	Puissance:	
Version:	3.5 MH2 2.3MJET 150	Première immatriculation	31/07/2019
Kilométrage:	247342 km	Nombre de portes:	5

Résumé des dommages

Avant	4
Droite	4
Gauche	3
Intérieur	2
Toit & autres	1

Photos commerciales





Options selon l'inspecteur

Camera de recul	Oui
-----------------	-----

Dommages

Bas de caisse ext G
Bosse(s) et griffe(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche




Bloc compteurs

Cassé
E Remplacer
Intérieur



Boîtier rétroviseur ext D

Griffe(s)
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Droite



Carrosserie

Pas d'origine
Petit délettrage
Toit & autres



Clef de contact TC

Manque
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Intérieur



Coin de panneau ARD

Bosse(s)
Acceptable
Droite



Montant milieu D
Bosse(s) et griffe(s)
Acceptable
Droite



Moulure de pare-chocs AV
Griffe(s)
Peindre
Avant



Moulure de pare-chocs AV
Déformé / Forcé
E Remplacer
Avant




Moulure de pare-chocs AVD

Cassé
E Remplacer
Avant




Panneau ARG

Griffe(s)
Peindre
Gauche



Panneau Latéral G

Griffe(s)
Peindre
Gauche



Plaque immat AV

Déformé / Forcé
Réparer/rempl. (montant forfaitaire)
Avant




Porte Coulissante D

Bosse(s)

LI Réparer et peindre (complet)

Droite



Pneus

Avant Gauche

Eté

215/70/15/109/S

Autre

7,7 mm

Avant Droite

Eté

215/70/15/109/S

Autre

7,7 mm

Arrière Gauche

Eté

215/70/15/109/S

Autre

7,7 mm

Arrière Droite

Eté

215/70/15/109/S

Autre

7,7 mm

Contrôles			
Cache bagages	P/A	Carnet d'entretien	P/A
Catégorie	Vehicule utilitaire	Certificat d'immatriculation	Non
Certificat d'immatriculation	N/A	Cric	Oui
Galerie de toit	P/A	Galette	P/A
Manuel d'utilisation	Oui	Moteur fonctionnant	Oui
Nature de peinture	Opaque	Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	1	Nbre portes	5
Nbre sièges	3	Niveau carburant	25
Nombre appuis têtes	3	Roue de secours	Oui
Type de jantes (montées)	Tôle		

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.