

BMW

1118I136CHFRMSPORT

VIN:WBA7K310707P42960



Description

N° d'immatriculation	Date de 1ère immatriculation	Odomètre
	11/04/2024	25895 km
Couleur	Année modèle	Capitonnage
Noir		-
Nombre de portes		Generation
-		-
Berline à Hayon	Nombre de sièges	Motorisation
Type de carrosserie		Thermique
Energie	Puissance	
Essenc	136 HP	
e	Type de véhicule	

Equipements véhicule

Caméra de recul	Climatisation automatique	Jantes alliage
Radar de proximité arrière	Régulateur de vitesse	Sellerie chauffante
Sellerie réglable électriquement	Système de navigation	Toit ouvrant

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection	Date de l'inspection	Date de validation de l'inspection
	15/06/2026	16/06/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Carnet de garantie / d'entretien / -	Manquant	Acceptable

002	Recharge kit secours / -	Manquant	Echange
			
003	Compresseur kit réparation pneumatique / -	Manquant	Echange
			
004	Sangle de retenue plage AR / Arrière Droit	Manquant	Echange
			
005	Jante / Avant Gauche Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Peinture
 			
006	Jante / Arrière Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation
 			
007	Jante / Avant Droit Matériau : Alliagealuminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 "	Rayure	Réparation
 			
008	Pare-chocs / Avant	Enfoncement	Acceptable

			
009	Sur tapis / Avant Gauche	Brûlé	Acceptable
			
010	Tapis / -	Brûlé	Smart repair
			
011	Spoiler / Arrière	Rayure	Acceptable
			
012	Pare-chocs / Arrière	Enfoncement	Réparation
			
013	Porte / Arrière Droit	Enfoncement	Smart repair
			
014	Porte / Avant Droit	Enfoncement	Acceptable
			

Éléments amovibles

- ☐ Cable de charge lente (Type 2, Mode 2)
- ☐ Cable de charge rapide (Type 2, Mode 3)
- ☐ Cache bagages
- ☐ Carnet de garantie
- ☐ Carte mémoire
- ☐ Clé anti-vol
- ☒ Clé plip
- ☐ Compresseur kit réparation pneumatique
- ☐ Cric
- ☐ Filet de coffre
- ☐ Filet de separation
- ☒ Manuel d'utilisation
- ☒ Plage arrière
- ☐ Recharge kit réparation pneumatique
- ☐ Roue de secours

Pneus principaux

Avant Gauche	MASTERSTEEL	235 / 35 / 19 / Été	7.2 mm
Avant Droit	MASTERSTEEL	235 / 35 / 19 / Été	7.3 mm
Arrière Gauche	BRIDGESTONE	235 / 35 / 19 / Été	6.3 mm
Arrière Droit	BRIDGESTONE	235 / 35 / 19 / Été	6.2 mm

Photos



Avant gauche



Arrière



Coffre ouvert



Arrière droit



Planche de bord depuis le siège arrière



Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation




Spare Tyre



Vin



Autre



Recharge kit secours / - / Manquant



Compresseur kit réparation pneumatique / - / Manquant



Sangle de retenue plage AR / Arrière Droit / Manquant



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Avant Gauche / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Arrière Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Pare-chocs / Avant / Enfoncement



Sur tapis / Avant Gauche / Brûlé



Sur tapis / Avant Gauche / Brûlé



Tapis / - / Brûlé



Tapis / - / Brûlé



Spoiler / Arrière / Rayure



Spoiler / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Pare-chocs / Arrière / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Arrière Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement



Porte / Avant Droit / Enfoncement