Nissan

QASHQAI 1.3 MHEV 140 TEKNA

VIN: SJNTAAJ12U1376444



Description

N° d'immatriculation HA-017-FV	**Date de 1ère immatriculation** 18/11/2024	**Odomètre** 62905 km
Couleur -	**Année modèle** -	**Capitonnage** -
Nombre de portes -	**Nombre de sièges** -	**Generation** -

Détails de l'inspection

Lieu de l'inspection MOLSHEIM - GCA (TEA)	**Date de l'inspection** 16/09/2026	**Date de validation de l'inspection** 17/09/2026

Contrôles

Problèmes détectés

Moteur / Bruit	✓ Ok	Etanchéité du véhicule	✓ Ok
Echappement / Clarté	✓ Ok		

Dommages et corrections

#	Élément	Dommage	Correction
001	Pare-chocs / Arrière	Rayure	Peinture






002	Hayon / Porte de coffre / -	Rayure	Peinture

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.






003	Monogramme de hayon/malle / -	Cassé	Echange




004	Porte / Arrière Droit	Rayure	Peinture

005	Entrée de porte / Arrière Droit Longueur : Long	Enfoncement	Réparation




006	Jante / Avant Droit Matériau : Alliage aluminium / Diamètre Jante/Pneu : 19 " / Surface : Usiné (peint ou non peint)	Rayure	Réparation




Éléments amovibles

- [x] Compresseur kit réparation pneumatique
- [x] Kit réparation pneumatique complet
- [x] Plage arrière
- [x] Recharge kit réparation pneumatique

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Pneus principaux

Avant Gauche	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Tous	5.5 mm
Avant Droit	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Tous	5.5 mm
Arrière Gauche	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Tous	6.2 mm
Arrière Droit	HANKOOK	235 / 50 / 19 / Tous	6.1 mm

Commentaires

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.

Photos


Avant gauche


Coffre ouvert


Arrière droit


Planche de bord depuis le siège arrière


Compartiment passager avant



Odomètre



Navigation


Spare Tyre



Vin


Pare-chocs / Arrière / Rayure



Pare-chocs / Arrière / Rayure


Pare-chocs / Arrière / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure



Hayon / Porte de coffre / - / Rayure




Monogramme de hayon/malle / - / Cassé



Monogramme de hayon/malle / - / Cassé



Porte / Arrière Droit / Rayure



Porte / Arrière Droit / Rayure



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Entrée de porte / Arrière Droit / Enfoncement



Jante / Avant Droit / Rayure



Jante / Avant Droit / Rayure

Tous les montants sont exprimés en hors taxes.
Le présent rapport d'inspection peut contenir des données à caractère personnel au sens du RGPD (Règlement (UE) 2016/679). Ces données sont traitées exclusivement dans le but de gérer les retours de véhicules, d'évaluer leur état et de prendre en charge les frais y afférents. L'accès à ces données est limité aux entités du groupe autorisées, aux prestataires de services concernés et aux clients professionnels, selon les besoins. Toute autre utilisation ou divulgation doit être conforme à la législation en matière de protection des données, et le partage avec des tiers non autorisés est interdit.