

CITROEN C3


Information véhicule

Marque:	CITROEN	Plaque d'immatriculation:	Blanc
Boîte de vitesses:	MAN 5 VIT	Couleur de la carrosserie:	
Modèle:	C3	NIV:	VF7SXHMZ6JT610873
Type de carburant:	Essence	Puissance:	
Version:		Première immatriculation	18/06/2018
Kilométrage:	108880 km	Nombre de portes:	

Résumé des dommages

Arrière	2
Avant	2
Droite	1
Gauche	3
Intérieur	1
Roues	4

Photos commerciales





Domages

Aile ARG
Bosse(s)
LI - Réparer et peindre (complet)
Gauche



Capot
Eclat(s)
Peindre
Avant



Enjoliveur de roue ARD

Manque
E - Remplacer
Roues



Enjoliveur de roue ARG

Manque
E - Remplacer
Roues



Enjoliveur de roue AVD

Manque
E - Remplacer
Roues



Enjoliveur de roue AVG

Manque
E - Remplacer
Roues



Garnit. zone de chargement

Griffe(s)
Smart repair
Arrière



Joint de coffre/hayon

Déchirure
E - Remplacer
Arrière



Jt ext lèche-vitre ARG

Déchirure
E - Remplacer
Gauche



Pare-chocs AV

Griffe(s)
Peindre
Avant



Porte AVG

Griffe(s)
Peindre
Gauche



Répétiteur D

Griffe(s)
Acceptable
Droite



Revêtement assise siège AVD

Tache
Nettoyer
Intérieur



Pneus

Avant Gauche

Eté

195/65/15/91/V

Autre

4,9 mm

Avant Droite

Eté

195/65/15/91/V

Autre

4,5 mm

Arrière Gauche

Eté

195/65/15/91/V

Autre

5,6 mm

Arrière Droite

Eté

195/65/15/91/V

Autre

5,0 mm

Contrôles

Cache bagages	Oui	Catégorie	Vehicule particulier
Certificat immatriculation (original)	Non	Certificat immatriculation (original)	N/A
Compresseur	Oui	Couleur carrosserie	Blanc
Cric	P/A	Kit réparation	Oui
Manuel d'utilisation	Oui	Moteur fonctionnant	Non
Nature de peinture	Opaque	Nbre clés télécommandes	1
Nbre clés total	2	Nbre sièges	5
Niveau carburant	75	Nombre appuis-têtes	5
Roue de secours	P/A	Type de jantes (montées)	Tôle

Détails du NIV		
ABS + REF + AFU	Aide au démarrage en pente	Airbags frontaux AV, latéraux AV et rideaux
Bandeau de planche de bord Noir Brillant	Banquette AR fractionnable 2/3 - 1/3	Climatisation
Condamnation centralisée avec 2 PLIP HF	Coques de rétroviseurs extérieurs Noir Brillant	Détection de sous-gonflage
Direction assistée	Elargisseurs d'aile et bas de caisse Noir Mat	Enjoliveurs 15" ARROW
ESP	Feux diurnes à LED	Garnissage Tissu Mica Grey
Kit de dépannage provisoire de pneumatiques	Kit mains libres Bluetooth et prise USB	Lève-vitres AV électriques
Ordinateur de bord	Pack Safety - Active Safety Brake - Alerte active de Franchissement Involontaire de Ligne - Alerte Attention Conducteur - Alerte Risque Collision - Coffee Break Alert - Reconnaissance des panneaux de vitesse et recommandation - Régulateur-limiteur de vitesse - Témoin de non-bouclage des ceintures de sécurité conducteur et passagers	Poignées de portes extérieures couleur caisse
Projecteurs antibrouillard	Régulateur-limiteur de vitesse	Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Sans Airbump Black	Siège conducteur réglable en hauteur	Système audio MP3 4HP avec kit mains libres Bluetooth et prise USB
Teinte de Caisse opaque Blanc Banquise	Toit Monoton (couleur caisse)	Volant mousse réglable en hauteur et en profondeur

Informations sur le contenu et la portée du rapport d'inspection :

- L'évaluation est basée sur les normes de vente spécifiées par le client.
- Les dommages d'utilisation acceptables selon les normes de vente ne sont pas toujours documentés dans ce rapport d'état.
- Les méthodes de réparation spécifiées et/ou les temps de réparation qui en résultent ont été déterminés en tenant compte des méthodes de réparation industrielles modernes.
- Le revendeur doit évaluer les coûts de réparation individuels.
- L'inspection a été effectuée sans démontage. Macadam ne peut être tenu responsable de toute information manquante. Pour plus d'informations, veuillez contacter le vendeur.