



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE**		
Berichtsnummer :	**0000000950378-DE613**	**Amtl. Kennzeichen :**	**ME-VS 1179**
Referenznummer:	**31177382**		

Fahrzeugdaten

Kia Picanto (JA)(2017->) Spirit

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**KNAB351AJPT030903**	Laufleistung abgelesen:	**64489 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**24.02.2023 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**12.10.2026 Obere Lichtenplatzer Str. 304, 42278 Wuppertal**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Superbenzin**	Getriebe Art:	**Automatik**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1197 ccm / 62 kW (84 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**(A2R) SHINY RED MET.**
Lackart:	**Metallic**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**01.2028 / 01.2028**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Digital**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Nein**
Raucherfahrzeug:	**Ja**	Letzter Service km / am:	**60100 / 19.06.2026**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Semperit**	**185/55/R15/86H 4 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Semperit**	**185/55/R15/86H 4 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Fulda**	**185/55/R15/86H 4 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Fulda**	**185/55/R15/86H 4 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Kopfstützen vorn
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display 4,2 Zoll
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
  Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Drive-Assist-Paket Advanced
  Instrumentenbeleuchtung Supervision, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
  Elektron. Traktionskontrolle, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fernentriegelung Tankklappe
- Fußmatten
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang - automatisiertes Schaltgetriebe (AMT)
- Getränkehalter
- Gurtstraffer
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie 5-türig
- Klimaautomatik
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn neigungsverstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Kühlergrill verchromt
- Laderaumabdeckung

- Lenkrad (Leder)
- LM-Felgen
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Radio & Klima-Paket
  Audiosystem: Radio mit RDS / MP3, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Freisprecheinrichtung Bluetooth, Multifunktion für Lenkrad, Audiobedienung am Lenkrad
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schwellerabdeckung / -verkleidung
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
- Start/Stop-Anlage (ISG)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen verchromt
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Mittelkonsole Metall-Optik
- Motor 1,2 Ltr. - 62 kW KAT
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Seitenairbag
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung Stoff
- Sonderlackierung Clear White
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Stau-/Ablagefach im Laderaumboden
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Audio-Navigationssystem KIA (8 Zoll)
  Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Induktionsladeschale für Smartphone
- Komfort-Paket
  Außenspiegel elektr. anklappbar, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Mittelarmlehne vorn verschiebbar, Sitzheizung vorn, Lenkrad heizbar
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Eingeschränkt durchgeführt** Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.

Unterbodenprüfung:	**Eingeschränkt durchgeführt** Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen weder Hubmittel (Hebebühne o. ä.) noch eine Auffahrrampe bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.
Laufleistung plausibel:	**Ja** Ja
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Keine feststellbar** Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	**Erhöhte Lackschichtdicke** Am Fahrzeug wurde eine erhöhte Lackschichtdicke festgestellt.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	Bfs nachlackiert

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlange konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Service Digital: 23.06.2025 45142 km 23.6.2026 60100 km Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen / fehlt (12 Monate / 15.000 km) Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art

1.	Markenemblem Vorne	Fehlt	Erneuern
	Sonstiges		
	Bauteil	**Schaden**	**Rep.-Art**
2.	Scheinwerfer Halogen - Links	Beschädigt	Erneuern
3.	Service 15000 km	Fehlt	
4.	Service 30000 km	Fehlt	
5.	Wartung überzogen - Wertminderung	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Markenemblem Vorne
Fehlt - Erneuern



2. Scheinwerfer Halogen - Links
Beschädigt - Erneuern



2. Scheinwerfer Halogen - Links
Beschädigt - Erneuern



2. Scheinwerfer Halogen - Links
Beschädigt - Erneuern

allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

04.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA Picanto 1.2 Spirit AMT Schräghecklimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	ME -VS 1179	Fahrgestell-Nummer:	KNAB351AJPT030903
Vertrags-Nummer:	18474083	Erstzulassung:	24.02.2023
Internes KZ:	15078063	Kilometer-Stand:	64489

Unfall/Schaden: Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.

Ausstattung:

KIA Picanto 1.2 Spirit AMT Schräghecklimousine 5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Automatik

Lackierung: Shiny Red Metallic | Polsterung: Sitzbezüge Stoff | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**15.739,50**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
Komfort-Paket	663,87
Metalliclackierung	411,76
Shiny Red Metallic	0,00
Sitzbezüge Stoff	0,00
Nachrüstung Allwetterrreifen KIA	382,00
Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)	
Nachrüstung Allwetterrreifen KIA	382,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**17.197,13**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**20.464,58**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	20.464,58

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA Picanto 1.2 Spirit AMT Schrägheck limousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	62 / 84	Hubraum:	1197
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	130
durchschn. Verbrauch/100 Km:	5,700	Tankinhalt:	35
Max. Km/h:	172	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	15,70
Leergewicht (kg):	984	zul. Gewicht (kg):	1415

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **18474083**
Amtliches Kennzeichen: ME -VS 1179

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.2 Spirit AMT Schräghecklimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
19.10.2026	9060011603	Glasschaden	Heckscheibe mitte Kratzer	Ja	Ja
03.08.2026	9060010024	Eigenverschulden	Tür hinten Beifahrerseite Kratzer > 10 cm (bis Grundierung) Schweller seitlich hinten Beifahrerseite Kratzer 5-10 cm (bis Grundierung) Seitenwand vorne unten Beifahrerseite Kratzer	Ja	Ja
15.05.2023	9059849294	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
24.04.2023	9059846386	Glasschaden	Windschutzscheibe Beifahrerseite Steinschlag im Sichtfeld	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **18474083**
Amtliches Kennzeichen: ME -VS 1179

Übersicht erstellt am: 04.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA Picanto 1.2 Spirit AMT Schräghecklimousine5-türig 1197 ccm 84 PS / 62 KW bleifrei 5-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*
11.07.2025	45142	Inspektion und Wartung
11.07.2025	45142	Bremsflüssigkeitswechsel
09.02.2026	54537	TÜV/AU (MwSt-frei)
25.06.2026	60100	Bremsflüssigkeitswechsel
25.06.2026	60100	Inspektion und Wartung
25.06.2026	60100	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer