


RAPPORT D'INSPECTION

(1)

XP-106518337



Identification du véhicule

Réf. client 10394658100 Immatriculation [blurred]
 Date 1ère M.C.23/03/2018
 Km. compteur 148964

Marque CITROEN
 Modèle Berlingo Taille M
 BlueHDi 100

Version
 N° de châssis VF77BBHYMJN506225



Date & lieu de restitution

Date
 Adresse

Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main	Main	Ingrédients peinture	Main	Coût réel	Remise	Remise	Coût	
				d'oeuvre carrosserie	d'oeuvre peinture		d'oeuvre divers		de vétusté	pièces		facturable
			€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	%	%	€ HT	
Panneau ARG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		3,00	3,00	114,00		498,00	45,00		0	273,90
Panneau ARD	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		1,50	3,00	114,00		402,00	45,00		0	221,10
Bas de caisse ext G	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		3,00	2,00	76,00		396,00	45,00		0	217,80
Pare-brise	Fêlure	E - Remplacer	479,03	3,70				715,83	45,00	15,00		537,42
Bas de caisse ext D	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		2,50	2,00	76,00		364,00	45,00		0	200,20
Aile AVG	Bosse(s)	LI - Réparer et peindre (co		2,00	1,50	57,00		281,00	45,00		0	154,55
Pneu AVD	Hors tolérance	E - Remplacer	93,00					93,00	45,00	35,00		60,45
Pneu AVG	Hors tolérance	E - Remplacer	93,00					93,00	45,00	35,00		60,45
Base rétroviseur ext G	Cassé	E - Remplacer	108,20	0,30				127,40	45,00	15,00		102,53
Enjoliveur de roue ARD	Cassé	E - Remplacer	20,36					20,36	45,00	15,00		17,31
Porte coulissante D	Griffe(s)	Lustrage									Non facturé	
Carrosserie	Pas d'origine	Petit délettrage	32,00					32,00				32,00
Revêtement assise siège AVD	Tache	Nettoyer	20,00					20,00				20,00
Revêtement assise siège AVG	Tache	Nettoyer	20,00					20,00				20,00
Kit collage vitrage	Nécessaire repose vitrage	Réparer/rempl. (montant f	48,00					48,00				48,00

(1) Inspection réalisée par:

(2) Détail des tarifs et matériels appliqués:
Taux horaire main d'œuvre: 64,00 € HT/ heure.
Taux horaire pour les ingrédients peinture 38,00 € HT.

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	3110,59 €
TOTAL REMISE DE VETUSTE (2) H.T.	-1144,88 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	1965,71 €
TOTAL T.V.A.	393,14 €

TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	2358,85 €
------------------------------------	-----------

59177270 Panneau ARG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)




59177276 Panneau ARD Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



59177269 Bas de caisse ext G Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



59177273 Pare-brise Fêlure E - Remplacer



59177274 Bas de caisse ext D Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



59177271 Aile AVG Bosse(s) LI - Réparer et peindre (complet)



59177267 Pneu AVD Hors tolérance E - Remplacer



59177266 Pneu AVG Hors tolérance E - Remplacer



59177268 Base rétroviseur ext G Cassé E - Remplacer



59177265 Enjoliveur de roue ARD Cassé E - Remplacer



59177275 Porte coulissante D Griffe(s) Lustrage



59177277 Carrosserie Pas d'origine Petit délettrage



59177264 Revêtement assise siège AVD Tache Nettoyer



59177263 Revêtement assise siège AVG Tache Nettoyer



59177272 Kit collage vitrage Nécessaire repose vitrage Réparer/rempl. (montant forfaitaire)

