DEKRA Automotive Solutions

Rapport d'évaluation

PSA PEUGEOT CITROËN

Détails véhicule

VIN	VR3USHPY8 SJ814737	Date d'immatriculation	28/08/2025	Couleur	BRUN PALOMBE MET.VER
Marque	PEUGEOT	Immatriculation	HF-319-GT	Odometre	21 014 km
Modèle	2008 V2 STYLE HYBRID 136 CH E-DCS6	Etat du véhicule	Conforme		
Pré-dommage		Montant pré-dommage	-	Commentaires pré-dommage	

Détails d'évaluation

Parc	2L AUTOMOTIVE INGRANDE










Eléments amovibles

Compresseur kit secours	✔
Recharge kit secours	✔
Plage arrière	✔


Documents techniques

Clef Plip	✔
Manuel d'utilisation	✖
Carnets de bord	✖
Double clefs	✖

Pneumatiques

Goodyear 215/65/16 H Eté 4.5 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 4.2 mm



Goodyear 215/65/16 H Eté 4.9 mm

Goodyear 215/65/16 H Eté 4.4 mm

Dommages extérieurs

2



Elément	Porte
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

3



Elément	Extension d'aile
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

4



Elément	Enjoliveur 16'
Position	Arrière Droit
Dommages	Rayure
Commentaires	-

Dommages intérieurs

1



Elément	Tapis
Position	Avant Droit
Dommages	Brûlé
Commentaires	-

Autres dommages

8

Elément	Prise en charge
Position	-
Dommages	-
Commentaires	-

Commentaires

PneuARD Goodyear 215/65/16 H 4.4 Mm
PneuAVG Goodyear 215/65/16 H 4.5 Mm
PneuARG Goodyear 215/65/16 H 4.9 Mm
PneuAVD Goodyear 215/65/16 H 4.2 Mm