

Annahmebestätigung

Angebots-Nr. 72130079
Kunden-Nr. 8435421
Seite 1 von 4
Datum / Uhrzeit 30.12.2021 / 11:14 Uhr
Telefon-Nr. 0381 / 8070 - 2134

Leasingobjekt

Toyota AYGO 1,0-I-VVT-i Team Deutschland
Kleinstwagen, 5 Türen, 53 kW, bleifrei, 5-Gang, Manuell,
Energie-Effizienzklasse: B

Allane SE • Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2 • 82049 Pullach

Vertragsnehmer

Frau Petra Schulz
Meißner Berg 51
01471 Radeburg

Bestätigung der Annahme Ihres Leasingantrages

Sehr geehrte Frau Petra Schulz,

vielen Dank für das uns entgegengebrachte Vertrauen. Gerne bestätigen wir Ihnen hiermit die Annahme Ihres Leasingantrages.

Ihr Toyota AYGO wurde bereits in die Bestellung gegeben und diese durch den Händler bestätigt.

Der voraussichtliche Liefertermin für Ihren Toyota AYGO ist Februar 2022. Der vereinbarte Übergabeort ist Händlerabholung München.

Nach Eingang des genauen Bereitstellungstermins durch den Händler werden wir uns zur Abstimmung des Übergabeprocedere erneut mit Ihnen in Verbindung setzen.

Nachfolgend wiederholen wir einige wesentliche Eckdaten Ihres Leasingantrages. Bitte überprüfen Sie alle Angaben umgehend. Nach Ablauf von 8 Tagen ohne schriftliche Mitteilung Ihrerseits gilt die Fahrzeugspezifikation als verbindlich. Berechnungsbasis der monatlichen Zahlungen ist der Fahrzeugesamtpreis vorbehaltlich Preisänderungen durch den Hersteller bzw. Lieferanten. Das Restwertrisiko nach Vertragsende wird von der Allane SE getragen

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Sixt Neuwagen Serviceteam

Anlage zur Annahmebestätigung

Angebots-Nr. 72130079
Kunden-Nr. 8435421
Seite 2 von 4
Datum / Uhrzeit 30.12.2021 / 11:14 Uhr
Telefon-Nr. 0381 / 8070 - 2134

Leasingobjekt

Toyota AYGO 1,0-I-VVT-i Team Deutschland
Kleinstwagen, 5 Türen, 53 kW, bleifrei, 5-Gang, Manuell,
Energie-Effizienzklasse: B

Konfiguration und Ausstattung Ihres Fahrzeuges

Alle Preise inkl. MwSt.

Toyota AYGO 1,0-I-VVT-i Team Deutschland

Kleinstwagen, 5 Türen, 53 kW, bleifrei, 5-Gang, Manuell, Energie-Effizienzklasse: B

Lackierung: Schneeweiß

Polsterung: Stoff Grau

Gesamtlistenpreis inkl. Sonderausstattung 14.990,00 EUR

Sonderausstattung	Listenpreis	Mtl. Fahrzeugrate
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Dieses Lagerfahrzeug besitzt eine Tageszulassung, welche auf unseren Partnerhändler erfolgt ist.	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Wartungsintervall und Garantie-Laufzeit beginnen mit der Erstzulassung des Fahrzeuges.	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Schaltgetriebe, E10 geeignet, AYGO 5T 10L Team D 5MT 73PS, schneeweiß, Stoff, 15-Leichtmetallfelgen	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
6 Airbags (Fahrer- Beifahrer- 7 Multimedia Farb-Display, Außenspiegel - in Wagenfarbe	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Außenspiegel beheizbar, Berganfahrhilfe (HAC), Bluetooth®, Elektrische Fensterheber vorne	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Elektrische Servolenkung, Elektronische, Frontscheinwerfer - LED, Geschwindigkeitsbegrenzer	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Höhenverstellung manuell, ISOFIX-Kindersitzbefestigung, Klimaanlage manuell, Kopfstützen vorne	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
LED-Tagfahrlicht, Lenkrad manuell, Lenkradbedienung der, Lenkradbedienung für	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Myt Connected Services, Pre-Collision System, Projektionsscheinwerfer, Rückfahrkamera	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
USB-Schnittstelle, Zentralverriegelung mit, externer Audioeingang (AUX)	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
x-connect Smartphone- x-touch, MODELLJAHR AUF ANFRAGE	ohne Aufpreis	ohne Aufpreis
Gesamtlistenpreis inkl. Sonderausstattung	14.990,00 EUR	160,69 EUR
Abzüglich vom Hersteller gewährter Sonderprämie (bis auf Widerruf)	1.785,00 EUR	49,58 EUR
Monatliche Fahrzeugrate		111,11 EUR

Anlage zur Annahmebestätigung

Angebots-Nr. 72130079
Kunden-Nr. 8435421
Seite 3 von 4
Datum / Uhrzeit 30.12.2021 / 11:14 Uhr
Telefon-Nr. 0381 / 8070 - 2134

Leasingobjekt

Toyota AYGO 1,0-I-VVT-i Team Deutschland
Kleinstwagen, 5 Türen, 53 kW, bleifrei, 5-Gang, Manuell,
Energie-Effizienzklasse: B

Vertragsdetails

Vertragsnehmer	Frau Petra Schulz Meißner Berg 51 01471 Radeburg	
Vertragsgeber	Allane SE Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2 82049 Pullach	Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, www.bafin.de
Vertragstyp	Verbraucher Kilometerleasingvertrag	
Leasingobjekt	Lagerfahrzeug mit Tageszulassung Erstzulassung: 11/2021 Kilometerstand: ca. 35 km	

Anschaffungspreis (inkl. Sonderausstattung und Basis-Auslieferungskosten)	12.121,79 EUR
Gesamtbetrag (ggf. zzgl. Wertminderung und Kilometerabrechnung)	4.968,39 EUR
Laufzeit	36 Monate
Laufleistung / Jahr	10.000 km
Leasingfaktor	1,072 %
Monatliche Gesamtrate (Fahrzeugrate und Full-Service-Rate) Die Gesamtrate ist vorschüssig fällig jeweils zum Ersten eines Kalendermonats; beginnend ab Übergabe des Fahrzeuges.	160,31 EUR
Monatliche Fahrzeugrate	111,11 EUR
Monatliche Full-Service-Rate	49,20 EUR
Monatliche Full-Service-Leistungen:	
Fairbag Professional	kein Aufwand
Monatliche Full-Service-Kosten MwSt.-pflichtig	49,20 EUR
Auslieferungskosten	22,11 EUR / Pauschal ¹
Zulassungskosten	0,86 EUR / Pauschal ¹
Wartung/Verschleiß	26,23 EUR / Pauschal ¹

weiter auf der nächsten Seite

Anlage zur Annahmebestätigung

Angebots-Nr. 72130079
Kunden-Nr. 8435421
Seite 4 von 4
Datum / Uhrzeit 30.12.2021 / 11:14 Uhr
Telefon-Nr. 0381 / 8070 - 2134

Leasingobjekt

Toyota AYGO 1,0-I-VVT-i Team Deutschland
Kleinstwagen, 5 Türen, 53 kW, bleifrei, 5-Gang, Manuell,
Energie-Effizienzklasse: B

Vertragsdetails

(Fortsetzung der Vertragsdetails)

Anzahl der Raten

36

Sonstige Kosten

Optional: Versandkosten Räder (fällig mit Zustellung der Räder und Rechnungsstellung; gilt nur für zusätzlichen Reifensatz ab Werk)	150,00 EUR
Optional: DEKRA Siegel (fällig bei Fahrzeugkauf und Rechnungsstellung)	60,61 EUR
Optional: Gutachten bei Fahrzeugrückgabe (fällig bei Fahrzeugrückgabe mit Vertragsabrechnung und Rechnungsstellung)	119,00 EUR
Optional: Transportpauschale bei Fahrzeugrückgabe (fällig, wenn Fahrzeug nicht in Garching zurückgegeben wird. Kosten variieren je nach Fahrzeugklasse) Siehe AGB	ab 297,60 EUR
Optional: Abmeldekosten (fällig bei Fahrzeugrückgabe mit Vertragsabrechnung und Rechnungsstellung)	22,61 EUR

Vertragsabrechnung nach 36 Monaten Laufzeit

Fahrzeugrate Nachbelastung Mehr-km: Freigrenze 2.500 km / Vergütung Minder-km: Freigrenze 2.500 km, max. 10.000 km	5,25 Cts. pro Mehrkilometer 3,00 Cts. pro Minderkilometer
Full-Service-Rate Nachbelastung Mehr-km: Freigrenze 2.500 km / Vergütung Minder-km: Freigrenze 2.500 km, max. 10.000 km	4,50 Cts. pro Mehrkilometer 4,50 Cts. pro Minderkilometer

Alle Preise inkl. MwSt.

Eine bei Abschluss des Vertrages gezahlte Sonderzahlung und eine gegebenenfalls vom Hersteller/Lieferanten gewährte Prämie ist mit Beendigung des Vertrages aufgebraucht. Für die Dauer der Weiterbenutzung schuldet der Vertragsnehmer eine Nutzungsentschädigung in Höhe der vertraglich vereinbarten Gesamtrate. Diese ermittelt sich aus der bisher im Vertrag ausgewiesenen monatlichen Gesamtrate und der Differenz zur vertragsgemäß kalkulierten Gesamtrate ohne Berücksichtigung der Sonderzahlung und der gegebenenfalls gewährten Prämie.

¹Legende
Pauschale: Die Abrechnung erfolgt mit einer fest vereinbarten monatlichen Pauschale. Eine Nachberechnung über das Vertragsende hinaus erfolgt nicht.
Ist-Kosten: Nach Vertragsende werden die von der Allane SE vorausgesetzten Rechnungsbeträge abgerechnet (zuzgl. 10,00% Handlinggebühr).

Die Allane SE besitzt weder direkte noch indirekte Beteiligungen von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens noch besitzen Versicherungsunternehmen oder Mutterunternehmen von Versicherungsunternehmen eine direkte oder indirekte Beteiligung von über zehn Prozent an den Stimmrechten oder am Kapital von der Allane SE.



YV1ZWH1VDN1492171

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	106.388 km
Hersteller	Volvo	Restlauf bis Service	262 Tag(e)
Typ/Modell	V60	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	YV1ZWH1VDN1492171	Leistung / Hubraum	186 kW / 1.969 ccm
Erstzulassung	29.03.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	04/2026, 97.784 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufli	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Tür hinten links	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/40 R19 96W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/40 R19 96W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46410075
Anlieferungsdatum: 09.07.2026



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/45 R18 98V	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	235/45 R18 98V	Dunlop	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46410075
Anlieferungsdatum: 09.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volvo	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	V60	Laufleistung (abgelesen)	106.388 km
Fahrgestellnummer	YV1ZWH1VDN1492171	Erstzulassung	29.03.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Besichtigungsort**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten
 69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.07.2026
Protokollnummer: 46410075
 Anlieferungsdatum: 09.07.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges




Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges




Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren




Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Delle / Lackschade...
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt /
verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



YV1ZWH1VDN1492171

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	106,388 km
Manufacturer	Volvo	Next maintenance in	262 Tag(e)
Type / Model	V60	Main inspection (Read from ZBI)	04/2027
Vehicle Identification number	YV1ZWH1VDN1492171	Power / Engine displacement	186 kW / 1,969 ccm
First registration	29 Mar 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2026, 97,784 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Equipment	Tirefit filler - Expired - Replace
2	Door - rear left side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
3	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Rear, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/40 R19 96W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/40 R19 96W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46410075
Delivery date: 9 Jul 2026



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/45 R18 98V	Dunlop	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	235/45 R18 98V	Dunlop	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					03/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46410075
Delivery date: 9 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Volvo	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	V60	Mileage (Read)	106,388 km
Vehicle Identification number	YV1ZWH1VDN1492171	First registration	29 Mar 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH **Inspection location**
 Römeräcker 1 SAP Walldorf
 76351 Linkenheim - Hochstetten 69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: **46410075**
 Delivery date: 9 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.




Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.




Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Equipment: Tirefit filler - Expired - Replace



Damage #2: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #2: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #2: Door - rear left side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 9 Jul 2026
Protocol number: 46410075
Delivery date: 9 Jul 2026



Damage #3: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint