

NOx:	13.5	mg/km
THC + NOx:		mg/km
Partikelmasse:	0.31	mg/km
Partikelzahl:	6.05	*10 ¹⁰ km ⁻¹
48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten):		m ⁻¹
48.2 Ggf. angegebene höchste RDE-Werte		
Komplette RDE-Fahrt:	NOx:	60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹
Städtische RDE-Fahrt:	NOx:	60.0 mg/km
Partikel (Anzahl):		6.0 *10 ¹¹ km ⁻¹
49. CO ₂ Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:		
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen		
NEFZ-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts:	164 g/km	7.1 l/100km
Außerorts:	109 g/km	4.8 l/100km
Kombiniert:	129 g/km	5.6 l/100km
Gewichtet, kombiniert:	- g/km	- l/100km
Abweichungsfaktor:		-
Differenzierungsfaktor:		-
2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (gewichtete, kombiniert):		- Wh/km
Elektrische Reichweite		- km
3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:		ja
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en)		e24 29
3.2 Gesamteinsparungen von CO ₂ -Emissionen durch Ökoinnovationen		
Benzin/Diesel		
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:		- g/km
3.2.2 Einsparungen durch WLTP:		1.3 g/km
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, gemäß (EU) 2017/1151		
WLTP-Werte	CO ₂ Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Niedrig	195 g/km	8.6 l/100km
Mittel	137 g/km	6.0 l/100km
Hoch	120 g/km	5.3 l/100km
Höchstwert	142 g/km	6.3 l/100km
Kombiniert	141 g/km	6.2 l/100km
Gewichtet, kombiniert	- g/km	- l/100km
5. Vollelektrische Fahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge, gemäß (EU) 2017/1151		
5.1 Vollelektrische Fahrzeuge		
Stromverbrauch		- Wh/km
Seite 4		

Elektrische Reichweite	-	km
Elektrische Reichweite innerorts	-	km
5.2 Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge		
Stromverbrauch (ECAC, weighted)		- Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	-	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER :ity)	-	km
Sonstiges		
51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:		
52. Anmerkungen:		
Zu Nr. 16.2: +130 Achse 2 bei Anhängabetrieb* Zu Nr. 35: technisch mögliche Rad-/Reifenkombinationen mit abweichenden Angaben zu Nr. 49: 1/2: 205/55 R18 96H M+S 6 1/2Jx13 ET41* 1/2: 205/60 R17 93H M+S 6 1/2Jx17 ET39* 1/2: 225/40 R20 94Y 8Jx20 ET50* 1/2: 225/45 R19 96V M+S 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96W 8Jx19 ET47* 1/2: 225/45 R19 96Y 8Jx19 ET47* 1/2: 225/50 R18 95H M+S 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 95W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/50 R18 99W 7 1/2Jx18 ET51* 1/2: 225/55 R17 97H M +S 7 1/2Jx17 ET52* 1/2: 225/55 R17 97W 7 1/2Jx17 ET52*		

Der Unterzeichner:

Jean-Philippe Parain

bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1 Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers):

BMW

0.2 Typ:

F1X

Variante:

31AA

Version:

IHW500B0

0.2.1 Handelsbezeichnung:

X1 sDrive18i

0.2.3 Kennungen:

0.2.3.1 Interpolationsfamilie:

IP-0000544-WBA-1

0.2.3.2 ATCT-Familie:

AT-0000054-WBA-1

0.2.3.3 PEMS-Familie:

24-WBA-027

0.2.3.4 Fahrwiderstandsfamilie:

RL-0100319-WBA-1

0.2.3.5 Fahrwiderstandsmatrix-Familie:

-

0.2.3.6 Familie mit periodischer Regenenergie:

PR-0000002-WBA-1

0.2.3.7 Verdunstungsprüffamilie:

EV-0000045-WBA-1

0.4 Fahrzeugklasse:

M1

0.5 Firmenname und Anschrift des Herstellers:

Bayerische Motoren Werke AG, DE-80788 München

0.6 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

An der linken oder rechten A-, B-, C-Säule, eingelenkiet ww, geklebt

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer

Im Motorraum rechts

0.9 Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:

0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer: WBA31AA0305V02984

0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:

2022-02-04

mit dem in der am

2021-09-14

erteilten Genehmigung

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und zur fortwährenden

e1*2007/46*1676*13

Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit

RECHTSVERKEHR, in denen

METRISCHE EINHEITEN

für das Geschwindigkeitsmessgerät und

METRISCHE EINHEITEN

für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

München

07.02.2022

(Datum)

(Ort)

(Unterschrift)

Leiter Vertrieb

(Dienststellung)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4

3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, Verb ndung):

1 Achse 1

3.1 Das Fahrzeug ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2670 mm

5. Länge: 4447 mm

6. Breite: 1821 mm

7. Höhe: 1598 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1480 kg

13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs 1501 kg

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1 Technisch zulässige Gesamtmasse im beladenen Zustand: 2000 kg

16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: Achse 1: 995 kg

Achse 2: 1035 kg

16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 3700 kg

18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines:

18.3 Zentralachsanhängers: 1700 kg

18.4 Ungebremsen, Anhänger: 740 kg

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 80 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller des Motors: Bayer. Mot. Werke AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: B38A15F

22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt

23. Reiner Elektrobetrieb: Nein

23.1 Klasse des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3, in Reihe

25. Hubraum: 1499 cm³

26. Kraftstoff: Benzin 26.1 Mono fuel

27. Höchstleistung

27.1 Höchste Nennleistung (Verbrennungsmotor): 100,00 kW bei 4500 min⁻¹

27.3 Höchste Nennleistung (Elektromotor): - kW

27.4 Höchste 30-Minuten-Leistung (Elektromotor): - kW

28 Getriebe (Typ): handgeschaltet

28.1 Übersetzungsverhältnisse

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

3,615 1,952 1,241 0,969 0,806 0,683 - -

28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes 3,882

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes

1. Gang 2. Gang 3. Gang 4. Gang 5. Gang 6. Gang 7. Gang 8. Gang

- - - - -

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 205 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1561 mm 2. 1562 mm

35. Reifen/Radkombination/Rollwiderstandsklasse/Reifenklasse:

1. 225/55 R17 97 W 7,5Jx17/ET52 A C1

2. 225/55 R17 97 W 7,5Jx17/ET52 A C1

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC

40. Farbe des Fahrzeugs: SCHWARZ

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4/2 links, 2 rechts

42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 5

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel: 74,30 dB(A)

bei Motorleitzahl: 3375 min⁻¹

Fahrgeräusch: 67,00 dB(A)

47. Abgasnorm: Euro 6 AP

47.1 Parameter für Emissionsprüfungen von V_{ind}

47.1.1 Prüfmasse: 1579 kg

47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten

47.1.3.0 f₀ 95,5 N

47.1.3.1 f₁ 0,606 N/(km/h)

47.1.3.2 f₂ 0,03284 N/(km/h)²

47.2 Fahrzyklus

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor: 0

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: nein

48. Abgasemissionen:

Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:

715/2007/2018/1832AP

1.2 Prüfverfahren

Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WL TP Spitzenwerte) - Benzin/Diesel

CO: 266,9 mg/km

THC: 25,0 mg/km

NMHC: 22,0 mg/km




Bild 1 : Diagonal vorn links




Bild 2 : Diagonal vorn rechts




Bild 3 : Diagonal hinten rechts




Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige




Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel




Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe



15.06.2022	0005	CKQ00176 X	2	1	100/4500	205
M1	AC		4447		1821	
WBA31AA0305V02984	4		1598		-1480	
BMW			80			
F1X			141	2000	2000	
31AA			995	1035	-	
JHW500B0			995	1035	-	
			74	3375	67	
			1700	740	5	-
X1 SDRIVE18I			225/55 R17 97W			
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/55 R17 97W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.						
KombiLimousine						
715/2007*2018/1832AP			Schwarz/		9/	
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			81*2007/46*1676*13			
Benzin			14.09.2021	K	GJ287031	
0001	36AP	1499				
7.2/8.2: +130 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK L.TEGTG *						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)




Bild 13 : Tür hinten rechts, länglich eingedellt



Bild 14 : Motorhaube, zerkratzt



Bild 15 : Tür vorne links, eingedellt



Bild 16 : Kniestück links, verschrammt, auslegen




Bild 17 : Ladekante, verschrammt




Bild 18 : Stoßfängerabdeckung hinten Mittelteil, Oberflächlich zerkratzt, nicht spürbar




Bild 19 : Seitenteil rechts, mehrfach eingeblendet

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Es kann zu Abweichungen in der Ausstattungsliste kommen, bitte verwenden Sie die Hersteller-Ausstattungsliste als Referenz.

Fehlteile können nachgereicht werden, falls diese bei Abgabe nicht vollständig und in einwandfreiem Zustand sind, fallen die berechneten Kosten an.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Bei der Fahrzeugbesichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	15.06.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	X1 (F48)(2015->) / X1 sDrive18i (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31AA0305V02984
HSN / TSN	0005 / CKQ	DAT Europa-Code®	011301030130001
DAT Marktindex	DE006 6260	Km-Stand abgelesen	57708
Nächste HU §29 StVZO	06 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	100
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / 668
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm
2 links	225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm
rechts	225 / 55 R 17 97 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 * FSL	W /O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: AUX-IN-Anschluss (AUX-IN), Ablage-Paket, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Ersatzteilkatalog Facelift, Fahrassistenten-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion, Fahrassistenten-System: Performance Control, Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle, Fußmatten Velours, Getriebe 6-Gang, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaanlage, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kältemittel R 134 A, LM-Felgen 7,5x17 (V-Speiche 560), Laderaumboden faltbar, Laderaumboden variabel, Lenkrad (Leder), Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V, Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V KAT, Multifunktion für Lenkrad, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radstand 2670 mm, Reifen 225/55 R17 ..V, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwaschdüsen heizbar, Scheibenwischer mit Regensensor, Seitenairbag vorn, Service-System: ConnectedDrive Services, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: Remote Services, Servolenkung Servotronic, Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung getönt, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
14205	Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
18313	Nebelscheinwerfer LED
29500	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 20.02.2026 bei Kilometerstand 54.617
bis Wartung verbleiben:	10.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Motorhaube, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14)
2. Kniestück links, verschrammt, auslegen, smart repair (Bild 16)
3. Seitenteil rechts, mehrfach eingedellt,

drücken (Bild 19)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür hinten rechts, länglich eingedellt, (Bild 13)
Tür vorne links, eingedellt, (Bild 15)
Ladekante, verschrammt, (Bild 17)
Stoßfängerabdeckung hinten Mittelteil,
Oberflächlich zerkratzt, nicht spürbar, (Bild 18)

Fehlende Teile

1. Sommerreifen

Schadensfälle der internen Belegnummer 99033458

Fahrzeugdaten

Modell BMW X1 sDrive18i
Fahrzeug-Ident-Nr. WBA31AA0305V02984

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2026110186	26.06.2026	Motorhaube	0,00