

Citroen DS3 1.4 e-HDi Chic
2012 - 50 kW / 68 PK - Diesel - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	VF7SA8HP4CW554298
Eerste registratie	28-07-2012
APK geldig tot	25-05-2027
BTW Voertuig	Nee
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	243.077 km
NAP check	Logisch
Verwachte inleverdatum	18-07-2026
Verwachte kilometerstand	243.125 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -

Motorinhoud	1.398
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	87
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires 2

Airco	Cruise control
-------	----------------

Aanwezig bij voertuig 3

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes
--------------	-----------------------------------	-----------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	3 - 5 mm (Matig)
Merk band	-
Velgen	-
Band breedte	-
Band hoogte	-



 Bouwjaar 2012	 Vermogen 50 kW / 68 PK	 Brandstof Diesel
 Transmissie Automaat	 Kilometerstand 243.077 km	 BTW Voertuig Nee



Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	3
Carrosserie	Hatchback
Kleur	Rood
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	-
Bijtellingspercentage geldig tot	-

Schades (12)

Schade exterieur – Portier rechtsachter


Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Rechtsachter

Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Achter


Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Linksachter


Soort schade
Kras
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Portier linksachter


Soort schade
Deuk
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade exterieur – Portier linksvoor

Soort schade
Anders
Oplossing
–



Omschrijving
Geen

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade banden / velgen - Band / velg linksachter

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Velgschade

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Slijtage

Oplossing

-

Omschrijving

Geen



Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Airco werkt niet



Exterieur opmerking 6 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 4 gemelde schade -

Interieur opmerking 1 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-07-2012	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
09-08-2012		Autobedrijf
09-08-2012		Particulier
15-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
25-05-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- boordcomputer
- Brake Assist System
- buitenspiegels elektrisch verstelbaar
- centrale vergrendeling met afstandsbediening
- cruise control
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- elektronische remkrachtverdeling
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- passagiersairbag
- radio-CD/MP3 speler
- schakelpaddles
- start/stop systeem
- stuur verstelbaar
- stuurbekrachtiging
- zij airbag(s) voor

Extra foto's

