




Matrícula:	6739-MPJ	Kilometraje:	61148	Cliente:	Alphabet Spain
Bastidor:	VF1RFB00X72198245	Fecha de puesta en circulación:	27/03/2024	Lugar de peritaje:	P.I. GESTESA CALLE PLATA, S/N 28890 LOECHES
Marca:	RENAULT			Fecha de peritación:	2/06/2026 0:30:00
Modelo:	Megane				
Versión:	S.T. Techno TCe 103 kW (140CV) EDC GPF familiar 103kW 5P automática				
Carburante:	Gasolina				
Tipo de carrocería:	Berlina				
Caja:	Automático				
Caballos fiscales:					
Potencia KW:					
Categoría	Turismo				
Profundidad del perfil del neumático delantero izquierdo	6.0				
Profundidad del perfil del neumático delantero derecho	6.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero izquierdo	7.0				
Profundidad del perfil del neumático trasero derecho	7.0				
Tamaño de la neumática DEL IZ	205/50 R 17 93 W				
Tamaño del neumático DEL DER	215/65 R 17 99 V				
Tamaño del neumático TRAS IZ	215/65 R 17 99 V				
Tamaño del neumático TRAS DER	215/65 R 17 99 V				
Marca del neumático Del Iz	259				
Marca del neumático Del Dcha	259				
Marca de neumático Tras Iz	259				
Marca del neumático Tras Dcha	259				

Neumáticos de verano: 205/50/17/93 W
DELIZQ Goodyear: 6 mm - TRASIZQ Goodyear: 7 mm
DELDER Goodyear: 6 mm - TRASDER Goodyear: 7 mm





Lista de equipamientos presentes:

Manual de instrucciones	Sí	¿Luz indicadora (mantenimiento, contaminación, etc...)?	No	GPS Gran pantalla color	Sí
Libreta de mantenimiento	Sí			Lunas eléctricas DEL	Sí
Encendido Motor	Sí			Lunas eléctricas TRAS	Sí
Baterías en funcionamiento	Sí			Regulador de velocidad	Sí
Vehículo rodando	Sí			Volante multifunciones	Sí
Núm asientos	5			Volante de cuero	Sí
Núm reposacabezas	5			Reposabrazos central DEL	Sí
Núm llaves	2			Bandeja de maletero	Sí
Núm llaves mando a distancia	2			Sistema de freno DEL	Sí
Color carrocería	Gris			Radar parking TRAS	Sí
Llantas de verano	Aluminio			Barra de techo alu	Sí
Rueda de repuesto	Sí			Radio multimedia	Sí
Gato	Sí			Tipo de climatizador	Climatizador autom.
Ficha Técnica	Sí			Documento de matriculación	No
Categoría	Turismo				
Segmento	Segmento 02				

Ubicación	Type	Tipo de reparación
Tarjeta De Matriculación	Falta	Importe



Puerta Delant Iz Rayado Aceptable



Capó



Rayado



Reparar + Pintar



Puerta Delant Dr



Rayado

Reparar + Pintar



Caja Retrov Ext DR



Rayado



Aceptable



Puerta Tras Dr



Rayado

Aceptable



Aleta Tras Dr



Rayado

Aceptable



Neumáticos



Sin Daños

Control





[https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?
assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dbx7pH4wqNqHRa6XMAifd3hsmIk4b0yjpP0i4oeLZVM0%3d&language=es-ES](https://www4.macadam.eu:443/Manager/SinglePage/Report17Pdf_OLD?assessmentFileId=e%3dnc%3d%3dbx7pH4wqNqHRa6XMAifd3hsmIk4b0yjpP0i4oeLZVM0%3d&language=es-ES)