



WBA11CG060CK69768

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	70,012 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	22,000 km
Type / Model	530e	Main inspection (Report on hand)	05/2027
Vehicle Identification number	WBA11CG060CK69768	Power / Engine displacement	135 kW / 1,998 ccm
First registration	23 May 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2026, 61,865 km	Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
4	Trim / covers	Brightware / decorative strip (Tür) - Scratched - Loss in value
5	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value
6	Trim / covers	Door trim - rear right side - Broken / torn - Loss in value
7	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
8	Door - rear right side	Door - Scratched - Smart repair
9	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - Loss in value
10	Sill - left side	Trim - Scratched - Repair and paint
11	Sill - right side	Trim - Scratched - Repair and paint
12	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
13	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
14	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
15	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Sill - right side	Sill - Scratched - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part



Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 2 Jul 2026
Protocol number: 46301902
Delivery date: 2 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	530e	Mileage (Read)	70,012 km
Vehicle Identification number	WBA11CG060CK69768	First registration	23 May 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.




Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.




Figure 17: Misc.




Figure 18: Misc.




Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.



Figure 26: Misc.



Figure 27: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #1: Wheel / tyres: Alloy rim - front left side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #4: Trim / covers: Brightware / decorative strip (Tür) - Scratched - Loss in value



Damage #4: Trim / covers: Brightware / decorative strip (Tür) - Scratched - Loss in value



Damage #5: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value



Damage #6: Trim / covers: Door trim - rear right side - Broken / torn - Loss in value



Damage #6: Trim / covers: Door trim - rear right side - Broken / to...
- Loss in value



Damage #7: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #8: Door - rear right side: Door - Scratched - Smart repair



Damage #9: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #9: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #9: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #10: Sill - left side: Trim - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Sill - left side: Trim - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Sill - left side: Trim - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Sill - right side: Trim - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Sill - right side: Trim - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #12: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #13: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #14: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



WBA11CG060CK69768

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	70.012 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	22.000 km
Typ/Modell	530e	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WBA11CG060CK69768	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	23.05.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2026, 61.865 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Tür) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - Wertminderung
7	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
10	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
11	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
13	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
14	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	245/45 R18 100V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 02.07.2026
Protokollnummer: 46301902
Anlieferungsdatum: 02.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	530e	Laufleistung (abgelesen)	70.012 km
Fahrgestellnummer	WBA11CG060CK69768	Erstzulassung	23.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges




Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Tür) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen -



Beschädigung #6: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - gebrochen / gerissen - Wertminderung



Beschädigung #7: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - Smart Repair



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #9: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #10: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott

09.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -RR 0383E	Fahrgestell-Nummer:	WBA11CG060CK69768
Vertrags-Nummer:	57142081	Erstzulassung:	23.05.2022
Internes KZ:	15049016	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi 5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	215 / 292	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	42
durchschn. Verbr./100 Km:	1,800	Tankinhalt:	46
Max. Km/h:	225	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,100
Leergewicht (kg):	1975	zul. Gewicht (kg):	2550

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 57142081
Amtliches Kennzeichen: HD -RR 0383E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
24.10.2024	9059906362	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 57142081
Amtliches Kennzeichen: HD -RR 0383E
Übersicht erstellt am: 09.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 530e Touring A Kombi5-türig 1998 ccm 292 PS / 215 KW Elektrisch 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer