TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	15.05.2026
Protokollnummer:	**45573357**
Erstellt durch:	Paula Kube
Besichtigt durch:	Raschid Hulich

WAUZZZGB0PR053194

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	ausreichend
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	55.028 km
Hersteller	Audi	**Restlauf bis Service**	5.000 km
Typ/Modell	A1 Sportback	**HU (Bericht lag vor)**	05/2028
Fahrgestellnummer	WAUZZZGB0PR053194	**Leistung / Hubraum**	81 kW / 999 ccm
Erstzulassung	10.05.2023	**Polster/Farbe**	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	11/2024, 31.478 km	**Lackierung**	Weiß
Kraftstoffart	Benzin	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (31478km überzogen (1478)km->2 Jahre/30.000km)

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Fehlteile

Fehlteil

Unfallschäden

Nr.	Schadenort
1	Front

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	195/55 R16 91V	Vredestein	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	195/55 R16 91V	Vredestein	Ganzjahresreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	15.05.2026
Protokollnummer:	**45573357**
Erstellt durch:	Paula Kube
Besichtigt durch:	Raschid Hulich

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Typ/Modell	A1 Sportback	**Laufleistung (abgelesen)**	55.028 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZGB0PR053194	**Erstzulassung**	10.05.2023


Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Die Grundlage stellt der allgemeine Standard der TÜV SÜD Division Mobility für Wertgutachten dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Unterschrift Sachverständiger (Paula Kube)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	15.05.2026
Protokollnummer:	**45573357**
Erstellt durch:	Paula Kube
Besichtigt durch:	Raschid Hulich

Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	15.05.2026
Protokollnummer:	**45573357**
Erstellt durch:	Paula Kube
Besichtigt durch:	Raschid Hulich



Abbildung 7: Innenraum vorne




Abbildung 8: Motorraum



Abbildung 9: Laderaum




Abbildung 10: Laderaum




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Kombiinstrument




Abbildung 13: Instrumententafel



Abbildung 14: Instrumententafel




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
KFZ Sachverständigenbüro &
Ingenieurbüro Hulich
Erkrather Straße 103
40233 Düsseldorf

Besichtigungsdatum:	15.05.2026
Protokollnummer:	**45573357**
Erstellt durch:	Paula Kube
Besichtigt durch:	Raschid Hulich

Unfallfotos



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front



Unfall 1: Front

AUDI

046CC0148844

www.PS-Team.de

Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	**Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):**		Audi
0.2.	**Typ:**	**Variante:**	**Version:**
	GB	SDLAAF1	FD7FD7CW005RT11C164BIAEM10B0
0.2.1.	**Handelsbezeichnung:**		A1 Sportback
0.2.2.1.	**Zulässige Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs**		
	Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]:		------ - ------
	Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fahrzeugs in beladenem Zustand [kg]:		------ - ------
	Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]:		---------- - ----------
	Rollwiderstand [kg/t]:		------ - ------
	Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill [cm²]:		------ - ------
0.2.3.1.	**Kennung der Interpolationsfamilie:**		IP-MQB27ZZ_A1_0534-WAU-1
0.2.3.2.	**Kennung der ATCT-Familie:**		AT-2Q0_0V_0230_000-WAU-1
0.2.3.3.	**Kennung der PEMS-Familie:**		13-WAU-715W_GB_DLAA_FD7_00_A-000
0.2.3.4.	**Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:**		RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1
0.2.3.5.	**Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie:**		----------
0.2.3.6.	**Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:**		PR-VW_00219_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	**Kennung der Verdunstungsprüffamilie:**		EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1
0.4.	**Fahrzeugklasse:**		M1
0.5.	**Firmenname und Anschrift des Herstellers:**		AUDI AG,
	Auto-Union-Str. 1, DE-85057 Ingolstadt		
0.6.	**Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:**		
	An der rechten B-Säule, geklebt		
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:		
	Am Rahmenlängsträger rechts		
0.9.	**Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:**		----------
	----------		
0.10.	**Fahrzeug-Identifizierungsnummer:**		WAUZZZGB0PR053194
0.11.	**Herstellungsdatum des Fahrzeugs:**		2023-03-30

- **mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:** e1*2007/46*1892*30 **, erteilt am** 2022-10-25
- **zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit** Rechts **verkehr, in denen** metrische **Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und** metrische **Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.**

Ingolstadt 2023-03-30

Markus Duesmann
Vorsitzender des Vorstands

V0538NA6C
V0RELNA6

Interne Herstellerdaten

DEU700 B 24678 R11 ZBT II wurde erstellt WAUZZZGB0PR053194 HSN:0588
BVF0120530riginal TKH9331812022 000205 91349175 00077

---

49. CO_2-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	175	----	----	7.7	----	----	--------
Mittel:	132	----	----	5.8	----	----	--------
Hoch:	118	----	----	5.2	----	----	--------
Extra hoch:	136	----	----	6.0	----	----	--------
Kombiniert:	135	----	----	5.9	----	----	--------

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- **Elektrische Reichweite innerorts [km]:** -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: ja

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e13 29

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp. (falls zutr.) [g/km]: Benzin/Diesel: 1.13 **Gas (CNG/LPG):** ---- **Sonstige:** ----

4. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

WLTP-Werte (CO_2 und Kraftstoffverbrauch erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [l/100km]			Stromverbrauch
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	sonstige [L]	[Wh/km]
Niedrig:	----	----	----	----	----	----	--------
Mittel:	----	----	----	----	----	----	--------
Hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Extra hoch:	----	----	----	----	----	----	--------
Innerorts:	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (erhaltend):	----	----	----	----	----	----	--------
Kombiniert (entladend):	----	----	----	----	----	----	
Gewichtet, kombiniert:	----	----	----	----	----	----	--------

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: **(EAER):** ----- **(EAER innerorts):** -----

Vollelektrische Reichweite [km]: **(AER):** ----- **(AER innerorts):** -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 Anhang I Teil A Abschnitt 5: ----------

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1529##NO.30: A2 max 1508###NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49:##185/65 R15 92V#6,0JX15 ET37;##185/65 R15 92V#5,5JX15 ET40;##195/55 R16 91V#6,5JX16 ET40;##215/40 R18 89Y#7,5JX18 ET46;##215/45 R17 91W#7,5JX17 ET46;##185/65 R15 92H M+S#5,5JX15 ET40;##195/55 R16 91V M+S#6,5JX16 ET40;##215/45 R17 91W M+S#7,5JX17 ET46;##

1.	Anzahl der Achsen/Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Achse 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	----------

3.1.	Angabe, ob das Fahrzeug nicht-/teil-/ vollautomatisiert ist:	nicht automatisiert
4.	Radstand [mm]:	2553
4.1.	Achsabstand [mm]:	2553
5.	Länge [mm]:	4035
6.	Breite [mm]:	1740
7.	Höhe [mm]:	1425
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1205
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1234
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1680
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	905 / 820
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	------
18.	Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	-----
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	-----
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	----
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	-----
20.	Hersteller des Motors:	AUDI AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DLA
22.	Arbeitsweise:	Fremdzündung / 4-Takt
23.	Reiner Elektrobetrieb:	nein
23.1.	Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs:	----------
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	3; in Reihe
25.	Hubraum [cm³]:	999
26.	Kraftstoff:	Benzin
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	Fzg. mit Einstoffbetrieb
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	----------
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nutzleistung [kW bei min⁻¹] (Verbrennungsmotor):	81.00 bei 5500
27.3.	Höchste Nutzleistung [kW] (Elektromotor):	-------
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	-------

28.	Getriebe (Typ):	automatisch
	Gang:	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----
28.1.	Übersetzungsverhältnisse:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
28.1.2.	Übersetzung des Achsgetriebes:	------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------
29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	200
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1511 / 1490
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO_2-Emissionen:	
	Achse 1:	195/55 R16 91V M+S / 6,5JX16 ET40 / C / C1
	Achse 2:	195/55 R16 91V M+S / 6,5JX16 ET40 / C / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	----------
38.	Code des Aufbaus:	AB
40.	Farbe des Fahrzeugs:	WEISS/GRAU
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	4 / links 2, rechts 2
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz):	5
42.1.	Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):	---
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	---
46.	Geräuschpegel:	
	Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]:	70.60 bei 3750
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	69.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für die Emissionsmessung von Vind:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1308
47.1.2.	Querschnittsfläche [m²]:	---------

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten	f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)²]:	131.8	0.132	0.03348

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	-----
47.2.3.	Begrenzte Geschwindigkeit:	nein
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]
WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC+NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	191.1	24.5	21.6	36.9	--------	--------	0.2100	0.04E11
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	CH_4	NO_x	NH_3 [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
Gas	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--
andere	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----E--

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m⁻¹]:	--------	
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NOx [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	60.0	6.00 E11