

49. CO₂-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch

1. Alle Antriebsarten außer extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel/	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ diesel/	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]/	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³]/[L]	[L]	
Niedrig:	165	----	----	7.3	----	----	-----
Mittel:	132	----	----	5.8	----	----	-----
Hoch:	117	----	----	5.1	----	----	-----
Extra hoch:	136	----	----	6.0	----	----	-----
Kombiniert:	133	----	----	5.9	----	----	-----

2. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend):

Elektrische Reichweite [km]: ----- Elektrische Reichweite innerorts [km]: -----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

no

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): -----

3.2. Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsp.(falls zutr.)(g/km): Benzin/Diesel: ----- Gas (CNG/LPG): ----- Sonstige: -----

4. Extern aufladbare Hybridfahrzeuge (falls zutreffend):

WLTP-Werte (CO ₂ und Kraftstoff- verbrauch, erhaltend, falls nicht anders erwähnt)	CO ₂ -Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]			Strom- verbrauch
	Benzin/ diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	Benzin/ diesel	Gas: CNG/LPG	sonstige	
	[g/km]/	[g/km]	[g/km]	[L]	[m ³]/[L]	[L]	
Niedrig:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Mittel:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra hoch:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Innerorts:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Erhaltend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Kombiniert (Entladend):	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Gewichtet, kombiniert:	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Elektrische Reichweite von extern aufladbaren Hybridfahrzeugen (falls zutreffend):

Gleichw. elektromotorische Reichweite [km]: (EAER): ----- (EAER innerorts): -----

Vollelektrische Reichweite [km]: (AER): ----- (AER innerorts): -----

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung gemäß VO (EU) 2018/858 -----
Anhang I Teil A Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1534##NO.30: A2 max 1517###NO 16.2.: with traile
r axle 2:+56 kg##NO 35.:##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET40;##205/60
R16 92H#6,0JX16 ET38;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET38;##205/60 R
16 92H#6,0JX16 ET35;##205/60 R16 92V#6,0JX16 ET35;##195/60 R16
89H M+S#6,0JX16 ET35;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET40;##

046CC0142377



www.PS-Team.de



ŠKODA

Übereinstimmungsbescheinigung

Complete vehicles

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): SKODA
0.2. Typ: Variante: Version:
NW ABCDLAAX0 NFD7FD7CW0094BISTNK3N1A0A

0.2.1. Handelsbezeichnung:

KAMIQ

0.2.2.1. Zul. Parameter für Mehrstufen-Typgenehmigung bei Verwendung der Emissionswerte des Basisfahrzeugs

Tatsächliche Masse des endgültigen Fahrzeugs [kg]: -----

Tech. zul. Gesamtmasse des endgültigen Fzgs in bel. Zustand [kg]: -----

Frontfläche des endgültigen Fahrzeugs [cm²]: -----

Rollwiderstand [kg/t]: -----

Querschnittsfläche des Lufterlasses am Kühlergrill [cm²]: -----

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: IP-MQB27SZ_A0_0549-TMB-1

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: AT-2Q0_0V_0235_000-TMB-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: 08-SKx-715W_NW_DLAA_FD7_0_A_1_5-000

0.2.3.4. Kennung der Fahrwiderstandsfamilie: RL-DQ200_7F_17_012-WVW-1

0.2.3.5. Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie: -----

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00219_00_000-WVW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: EV-NW_DGW_D_AKACAA-TMB-1

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: SKODA AUTO a.s.,
tr. Václava Klementa 869 Mlada Boleslav II, CZ-29301 Mlada Boleslav

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

On the left or right B-pillar, glued or bonded

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:

In the engine compartment, right

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: TMBGR7NW2P3072725

0.11. Produktionsdatum des Fahrzeugs: 2022-12-16

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e8*2007/46*0349*17, erteilt am 2022-10-11

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit ...right
metric Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metric Einheiten für
den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav 2022-12-16

Mlada Boleslav 2022-12-16

Ing. Milan Haken
Head Technical conformityDr. Ing. Florian Weymar
Head Quality Management

Interne Herstellerdaten

Original



TMBGR7NW2P3072725

1. Anzahl der Achsen Räder: 2 / 4

3. Anzahl der Antriebsachsen: 1

Lage der Antriebsachsen: Axle 1

Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen: -----

3.1. Automatisierungsgrad des Fahrzeugs non-automated

4. Radstand [mm]: 2639

4.1. Achsabstand [mm]: 2639

5. Länge [mm]: 4241

6. Breite [mm]: 1793

7. Höhe [mm]: 1547

13. Masse in fahrbereitem Zustand [kg]: 1247

13.2. Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]: 1299

16. Technisch zulässige Höchstmassen

16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]: 1746

16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]: 920 870

16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]: 2946

18. Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines

18.1. Deichselanhängers [kg]: -----

18.3. Zentralachsenanhängers [kg]: 1200

18.4. ungebremsten Anhängers [kg]: 620

19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]: 75

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Volkswagen AG

21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: DLA

22. Arbeitsverfahren: Positive ignition / 4 stroke

23. Reiner Elektroantrieb: no

23.1. Klasse des Hybrid-(Elektro-)Fahrzeugs: -----

24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 3; in Line

25. Hubraum [cm³]: 999

26. Kraftstoff: petrol

26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexfuclmot./Zweistoffmot.: mono fuel vehicle

26.2 Typ des Zweistoffmotors: -----

27. Höchstleistung

27.1. Höchste Nennleistung [kW bei min⁻¹](Verbrennungsmotor): 81.00 bei 5500

27.3. Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor): -----

27.4. Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor): -----

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang: 1 2 3 4 5 6 7 8 R

28.1 Übersetzungsverhältnisse: -----

28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: -----

29. Höchstgeschwindigkeit [km/h]: 197

30. Spurweite Achse 1/2 [mm]: 1521 / 1506

35. Angebrachte Reifen/Felgen/Energieeffizienzklasse/Reifenklasse zur Bestimmung der CO₂-Emissionen:

Achse 1: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET40 / A / C1

Achse 2: 205/55 R17 91V / 6,5JX17 ET40 / A / C1

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: -----

38. Code des Aufbaus: AB

40. Farbe des Fahrzeugs: BLACK

41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5 / le. 2, ri. 2, ba. 1

42. Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz): 5

42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): ---

42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: ---

46. Geräuschpegel

Standgeräusch [dB(A) bei min⁻¹]: 69.00 bei 3750

Fahrgeräusch [dB(A)]: 64.00

47. Abgasnorm [Euro]: EURO 6 AP

47.1. Parameter für die Emissionsmessung von Vind

47.1.1. Testmasse [kg]: 1381

47.1.2. Stirnfläche [m²]: -----

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f0 (47.1.3.0.) f1 (47.1.3.1.) f2 (47.1.3.2.)

f0 [N] / f1 [N/(km/h)] / f2 [N/(km/h)²]: 108.8 0.132 0.03422

47.2 Fahrzyklus:

47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b

47.2.2 Miniaturisierungsfaktor (fdsc): -----

47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: no

48. Abgasemissionen: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	NO _x	THC+NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel 153.0	22.8	20.4	43.1	-----	-----	0.3000	0.03E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

2.2. Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ CO	THC	NMHC	CH ₄	NO _x	NH ₃ [ppm]	Partikelmasse	Partikelzahl
Diesel	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----E--

48.1. Rauch (korrig. Wert des Absorptionskoeffizienten)[m⁻¹]: -----

48.2. Erklärter maximaler RDE-Wert (falls zutreffend)

NO _x [mg/km]	Partikelzahl mit Exponent [# / km]
Gesamte RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11
Städtischer Anteil der RDE-Fahrt:	60.0 6.00 E11



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)

GQ 534662 fahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

D.1	Marke	SKODA
	Typ	NW
D.2	Variante	ABCDLAAX0
	Version	NFD7FD7CW0094BISTNK3N1A0A
D.3	Handelsbezeichnung(en)	KAMIQ
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	SKODA (CZ)
(2.1)	Code zu (2)	8004
(2.2)	Code zu 0.2 mit Prüfstelle	AVS 04027 X
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	TMBGR7NW2P3072725
J	Fahrzeugklasse	M1
(4)	Art des Aufbaus	AB
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	Fz.z. Pers.bef.b. 8 Spl. Schräghecklimousine
R	Farbe des Fahrzeugs	Schwarz
(11)	Code zu R	
P.1	Hubraum in cm ³	999
P.2	Nennleistung in kW	81/5500
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Benzin
P.4	Nennleistung bei min ⁻¹	
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE	e8*2007/46*0349*17
(6)	Datum zu K	11.10
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis	K
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde:	

Bild 11 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 12 : Spiegel rechts gebrochen



Bild 13 : Fahrzeug innen kpl. aufbereiten wegen erheblicher Verschmutzung



Bild 14 : Fahrzeug innen kpl. aufbereiten wegen erheblicher Verschmutzung



Bild 15 : Fahrzeug innen kpl. aufbereiten wegen erheblicher Verschmutzung



Bild 16 : Fahrzeug innen kpl. aufbereiten wegen erheblicher Verschmutzung




Bild 17 : Laderaum reinigen



Bild 18 : Folie an den hinteren Türscheiben den Seitenwandfenster und der Heckscheibe entfernen



Bild 19 : Folie an den hinteren Türscheiben den Seitenwandfenster und der Heckscheibe entfernen



Bild 20 : Laderaum reinigen



Bild 21 : Fahrzeug innen kpl. aufbereiten wegen erheblicher Verschmutzung

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

M WO1282

FIN

TMBGR7NW2P3072725

Leasingrückläufer	M WO1282
Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom	11.06.2026, per e-Mail
Besichtigung	18.06.2026 um 10:00 Uhr HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 18.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	11.638,66 EUR	13.850,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 11.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte per e-Mail. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 18.06.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 18.06.2026 um 10:00 Uhr durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die abgelesene Fz.- Ident-/Objektnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Unterlagen verglichen. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:

1 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 114 µm bis 127 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	M WO1282
Tag der Erstzulassung	25.01.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	25.01.2023

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	01 / 2026
---------------	-----------

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	SKODA (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NW / Kamiq 1.0 TSI DSG Style
Aufbauart	Limousine
HSN / TSN	8004 / AVS
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGR7NW2P3072725
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Black Magic Pearlescent (F9R)
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 3
Leistung / Hubraum	81 kW / 999 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	37.137
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.	

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 95 V	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 95 V	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 95 V	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 95 V	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, silber, Dekor Copper-Brushed, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY START, schlüsselloses Start-Stopp-System, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent (Easy Light Assist), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn mit auto up/down-Funktion, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Tagfahrlicht, LED-Abblendlicht und Fernlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad höhen- und längeneinstellbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen am Lenkrad, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Mittelkonsole mit Dekorleiste in Piano-Black, Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display, Multikollisionsbremse (MKB), Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor und automatische Innenspiegelabblendung, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen Braga, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kamiq, Sitze: Beheizbare Vordersitze inkl. beheizbare Scheibenwaschdüsen, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Spurhalteassistent (Lane Assist), Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Verzurrösen im Kofferraum, Voll-LED Heckleuchten mit animierten Blinker, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung mit klappbarem Schlüssel

Sonderausstattung

Beheizbare Windschutzscheibe, Gepäcknetztrennwand, Lackierung: Perleffekt, Lackierung: Premiumlackierung, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad Beheizbar (DSG), Paket: Business, Paket: Licht & Sicht, Parksensoren vorn, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse (Ladefunktion) an Rückseite der Mittelarmlehne

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsinformationen sind elektronisch gespeichert. Entsprechende Informationen zu durchgeführten Wartungs- und Servicearbeiten können nur bei einem autorisierten Vertrags- oder Servicepartner abgerufen werden.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Fahrzeug innen kpl. aufbereiten wegen erheblicher Verschmutzung, reinigen (Bild 13, 14, 15, 16, 21); Spiegel rechts gebrochen, erneuern (Bild 12); Sitzbezug vorne rechts massiv verschmutzt, erneuern; Folie an den hinteren Türscheiben den Seitenwandfenster und der Heckscheibe entfernen, smart repair (Bild 18, 19); Laderaum reinigen (Bild 17, 20); Wartung fällig; HU fällig.

Fehlende Teile

Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz erneuern).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Am Langen Graben 26a, 52353 Düren

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Düren
Am Langen Graben 26a
52353 Düren
Telefon 02421 / 9869-0
Fax 02421 / 9869-99
E-Mail dueren.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Thomas Kremer
Tel. direkt 02419420-0
Tel. mobil 0152 22985436

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

M WO1282

FIN

TMBGR7NW2P3072725

Vorgang

Kunden-Nr. 0210003894
Auftraggeber Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Ihr Auftrag vom 11.06.2026, per Mail.
Besichtigung 18.06.2026, 10:00 Uhr, durch Herrn Thomas Kremer bei HapiTec
Hahne-Pieck-Technik GmbH, Zülpicher Str. 150, 52349 Düren ohne Anwesenheit
einer bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 18.06.2026
Betrifft Leasingrückläufer M WO1282

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 114 µm bis 127 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie Fz-Brief/Zul.Beschein. Teil II
1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.01.2023	Letzte Zulassung	25.01.2023
Hersteller	SKODA	Typ / Verkaufsbez.	Kamiq 1.0 TSI DSG Style
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMBGR7NW2P3072725
HSN / TSN	8004 / AVS	Schlüssel-Nr.	40466713
Km-Stand abgelesen	37137	Nächste HU §29 StVZO	01 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	81	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe / Gänge	Automatik / 7
Felgen	N1 I Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Black Magic Pearlescent (F9R)
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	205 / 55 R 17 95 V	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 95 V	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	6 mm
2 links	205 / 55 R 17 95 V	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	6 mm
rechts	205 / 55 R 17 95 V	Maxxis / Premitra All Season AP3	A / O	6 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	30.150 EUR	Fz. Notierung	17.600 EUR
Fz. Grundwert: (42 Mon): MK			17.383 EUR

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Airbag, Fahrer und Beifahrer, Airbag, Fahrer-Knieairbag, Airbag, Kopfairbags, Airbag, Seitenairbags vorne, Antiblockiersystem (ABS), Antriebsschlupfregelung (ASR), Armaturentafel in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar mit integrierten Seitenblinkern, Außenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Berganfahrassistent, Brillenfach am Dachhimmel, Dachreling, silber, Dekor Copper-Brushed, Drehzahlmesser, Dritte Bremsleuchte, EASY START, schlüsselloses Start-Stopp-System, ESC Elektronische Stabilisierungskontrolle, Elektronische Bremskraftverteilung (EBV), Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Querdifferenzialsperre (XDS+), Fahrlichtassistent (Easy Light Assist), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn mit auto up/down-Funktion, Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion mit Personenerkennung, Fußmatten, Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) inkl. Speedlimiter, Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DSG), Green tec (Start/Stopp-Automatik sowie Bremsenergie-Rückgewinnung), Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Vorbereitungen auf dem Beifahrersitz und den äußeren Rücksitzen, Klimaanlage Climatronic (2-Zonen), Kofferraumabdeckung, Kopfstützen vorn und hinten höhenverstellbar, LED Kennzeichenbeleuchtung, LED Tagfahrlicht, LED-Abblendlicht und Fernlicht, Lackierung: Uni, Lenkrad höhen- und längeneinstellbar, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad inkl. Schaltwippen am Lenkrad, MSR (Motorschleppmomentregelung), Mittelarmlehne vorn, inkl. Ablagefach, Mittelkonsole mit Dekorleiste in Piano-Black, Multifunktionsanzeige mit Maxi-Dot-Display, Multikollisionsbremse (MKB), Ottopartikelfilter, Parksensoren hinten, Polster: Stoff, Radio: Infotainmentsystem Bolero, Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang DAB+, Regensensor und automatische Innenspiegelabblendung, Reifen-Mobilitätsset, Reifendrucküberwachung, Räder: 17"-Leichtmetallfelgen Braga, Rücksitzlehne 60:40 geteilt umklappbar, Servolenkung, elektromechanisch, Sicherheitsgurte Kamiq, Sitze: Beheizbare Vordersitze inkl. beheizbare Scheibenwaschdüsen, Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Einstellbare Lendenwirbelstützen in den Vordersitzen, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Skoda Care Connect, Sonnenblende auf Fahrer- und beifahrerseite mit Make-up-Spiegel (beleuchtet), Spurhalteassistent (Lane Assist), Telefon: Telefonfreisprecheinrichtung mit Bluetooth-Funktion, Verzurrösen im Kofferraum, Voll-LED Heckleuchten mit animierten Blinker, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung mit klappbarem Schlüssel

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
4GX	Beheizbare Windschutzscheibe	4	210*		68
3CX	Gepäcknetztrennwand	5	190*		46
	Lackierung: Perleffekt	4	600*		195
	Lackierung: Premiumpulierung	4	1000*		326
PLG	Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad				
	Beheizbar (DSG)	4	140*		46
WB6,YO	Paket: Business				
Z		4	1950*		635

WA9	Paket: Licht & Sicht	4	1310*	427
7X2	Parksensoren vorn	3	320*	132
PKR	Radiozubehör: 2 USB-C-Anschlüsse (Ladefunktion) an Rückseite der Mittelarmlehne	4	50*	16

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert;

VK

1.891 EUR

Zwischenwert 1

19.274 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital

Km-Korrektur

Km = 37137 Kateg.: 32 = 49200
BZ2K = 1.43572 (AS = 0.787188 BS = -0.005001)

Diff. = 12063

277 EUR

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Fahrzeug innen kpl. aufbereiten wegen erheblicher Verschmutzung, reinigen (Bild 13, 14, 15, 16, 21)	450	voll	-450	
2. Spiegel rechts gebrochen, erneuern (Bild 12)	929	voll	-929	
3. Sitzbezug vorne rechts massiv verschmutzt, erneuern	464	voll	-464	
4. Folie an den hinteren Türscheiben den Seitenwandfenster und der Heckscheibe entfernen, smart repair (Bild 18, 19)	120	voll	-120	
5. Laderaum reinigen (Bild 17, 20)	150	voll	-150	
6. Wartung fällig	550	voll	-550	
7. HU fällig	165	voll	-165	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.828			-2.828 EUR

Fehlende Teile

	Kosten brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Fahrzeugschlüssel nicht vollständig (Schließsatz erneuern).	606	voll	-606	
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	606			-606 EUR

Zwischenwert 2

16.117 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-200 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				334 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	AO	-41 EUR
	vorne rechts	6 mm	AO	-41 EUR
	hinten links	6 mm	AO	-41 EUR
	hinten rechts	6 mm	AO	-41 EUR

Legende

A/ Ganzjahres /O Original /F Runflat

-30 EUR

Zwischenwert 3

16.087 EUR

Zwischenwert 4

16.087 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 13.830,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	11.638,66 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.211,34 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	13.850,00 EUR

Der Sachverständige
Thomas Kremer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	5460574
Hersteller	SKODA
Model	Kamiq
Variante	Style 1.0 TSI
Listenpreis	27.000,00
VIN	TMBGR7NW2P3072725
Erstzulassungsdatum	1.1.2023
Kennzeichen	M WO1282

Schadensfälle der int. Belegnummer: **5460574**

03.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023115483	25.10.2023	Kennzeichen vorne Kühlergrill Stoßfänger vorne	2.053,47

- Seite 1 von 1 -