


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFRHNS1 S1004738	Erstzulassung	10.03.2025	Außenfarbe	Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-RD3856	Laufleistung	46 279 km
Modell	ASTRA L ST GS 1.2 TURBO S/S 96KW 6G	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	Frankenbach Schweinfurt
------------	-------------------------




Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✗
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
-----------	---


Reifen



Außenschäden

1		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	2		Bauteil	Stoßfänger
		Position	-			Position	Hinten
		Beschreibung	Gebrauchsspur 2			Beschreibung	Kratzer
		Anmerkungen	-			Anmerkungen	-

DEKRA Automotive Solutions

3			Bauteil	Kotflügel
			Position	Hinten rechts
5			Beschreibung	SR Delle
			Anmerkungen	-
4			Bauteil	Tür
			Position	Hinten rechts
			Beschreibung	Delle
			Anmerkungen	-

Sonstiges

6		Bauteil	Lackvorbereitung
		Position	-
		Beschreibung	Lackierung
		Anmerkungen	-

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto 1.060,26€