

Historial del Vehiculo -7764-MGB

MATRICULA	FECHA_COMUNICACIÓN	KM	TIPO_DANO	CONCEPTO
7764-MGB	26/09/2023	11011	NEUMATICOS	DD / MICHELIN / 215 65 HR16 98 H / 4x4 VERANO
7764-MGB	26/09/2023	11011	NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS
7764-MGB	23/10/2023	18175	LUNAS	- - RECALIBRACIÓN ADAS
7764-MGB	23/10/2023	18175	LUNAS	- - VERIFICACIÓN ELECTRÓNICA ESTÁTICA
7764-MGB	23/10/2023	18175	LUNAS	9816605980 - PARABRISAS ACUSTICO
7764-MGB	22/12/2023	26016	REV 030.000	Arandela / tapón cárter
7764-MGB	22/12/2023	26016	REV 030.000	Filtro aceite - Nueva
7764-MGB	22/12/2023	26016	REV 030.000	Aceite motor - 00W20
7764-MGB	22/12/2023	26016	REV 030.000	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
7764-MGB	22/12/2023	26016	REV 030.000	M.O. General
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	Aceite motor - 05W30
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	Arandela / tapón cárter
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	Filtro aceite
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	Filtro aire
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	Filtro combustible
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	M.O. General
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	Filtro antipolen - EQUIVALENTE EN EUROREPAR
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
7764-MGB	19/01/2026	112223	REV 120.000	Serv inspección 120000 KM
7764-MGB	09/08/2024	61586	REV 060.000	Lámpara faro dr - H7 PREMIUM - Nueva
7764-MGB	09/08/2024	61586	REV 060.000	Filtro combustible - Nueva
7764-MGB	09/08/2024	61586	REV 060.000	Aceite motor - 05W30
7764-MGB	09/08/2024	61586	REV 060.000	Filtro antipolen - Nueva
7764-MGB	09/08/2024	61586	REV 060.000	M.O. General
7764-MGB	09/08/2024	61586	REV 060.000	Arandela / tapón cárter
7764-MGB	09/08/2024	61586	REV 060.000	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
7764-MGB	09/08/2024	61586	REV 060.000	Filtro aceite - Nueva
7764-MGB	07/04/2025	84531	REV 080.000	Arandela / tapón cárter
7764-MGB	07/04/2025	84531	REV 080.000	Aceite motor - 05W30
7764-MGB	07/04/2025	84531	REV 080.000	M.O. General

7764-MGB	07/04/2025	84531 REV 080.000	Filtro aceite - Nueva
7764-MGB	07/04/2025	84531 REV 080.000	Líquido lavaparabrisas - -20°C - Nueva
7764-MGB	06/02/2025	80333 SERV. NEUMATICOS	TI / PIRELLI / 215 65 HR16 102 H / 4x4 VERANO
7764-MGB	06/02/2025	80333 SERV. NEUMATICOS	TD / PIRELLI / 215 65 HR16 102 H / 4x4 VERANO
7764-MGB	04/02/2025	80332 SERV. NEUMATICOS	DI / PIRELLI / 215 65 HR16 102 H / 4x4 VERANO
7764-MGB	04/02/2025	80332 SERV. NEUMATICOS	DD / PIRELLI / 215 65 HR16 102 H / 4x4 VERANO
7764-MGB	04/02/2025	80332 SERV. NEUMATICOS	ALINEACION VEHICULOS



PEUGEOT RIFTER

ACTIVE PACK BUSINESS STD. BLUEHDI 100

VIN	VR3EFYHT2PJ612622
Primera matriculación	11/4/2023
Kilometraje del vehículo	124.492 km

DETALLES DE LA INSPECCIÓN

Fecha de la inspección	18/8/2026 12:03:55	Descripción de la dirección de inspección	Hartmann MADRID-2
------------------------	--------------------	---	-------------------

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Marca	PEUGEOT	Primera matriculación	11/4/2023
Modelo	RIFTER	Tipo de carrocería	Furgoneta
VIN	VR3EFYHT2PJ612622	Tipo de combustible	Diesel

DOCUMENTOS Y MANTENIMIENTO

Núm llaves	2	Documento de matriculación	N/A
Ficha Técnica	No	Documento de matriculación	No
Manual de instrucciones	Sí	Tipo de libro de mantenimiento	Libro de mantenimiento presente

NEUMÁTICOS

Neumáticos montados

Ubicación	Posición	Banda de rodadura	Fabricante	Dimensiones	Temporada de neumáticos	Tipo de llantas	Neumáticos Runflat
Delantera	Izquierda	0,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 102 H	Verano	Acero	No aplica
Delantera	Derecha	0,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 102 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Izquierda	3,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 102 H	Verano	Acero	No aplica
Trasera	Derecha	3,0 mm	Pirelli	215/65 R 16 102 H	Verano	Acero	No aplica

DAÑO

Interior



1 | Interior

Tipo de daño	Sucio
Modo de reparación	Limpiar 360



9 | Kit reparación Neumático

Tipo de daño	Falta
Modo de reparación	Reemplazar

Exterior



2 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar




3 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



4 | Caja Retrov Ext IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



5 | Puerta Delant Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



6 | Puerta Deslizante IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



7 | Embellecedor Aleta Tras IZ

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Reemplazar



8 | Panel Tras Iz

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pulimentar



10 | Piloto Tras DR Exterior

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



11 | Puerta maletero Tras Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



12 | Paragolpes Tras

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Aceptable



13 | Caja Retrov Ext DR

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



14 | Puerta Delant Dr

Tipo de daño	Rayado
Modo de reparación	Pintar



15 | Neumático Del Iz

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar



16 | Neumático Del Dr

Tipo de daño	Gastado
Modo de reparación	Reemplazar

Fotos comerciales

