

Peugeot Partner 120 1.6 BlueHDI 75 LI Profit+
2018 - 55 kW / 75 PK - Diesel - Handgeschakeld

Kenteken	
Chassisnummer	VF37ABHW6JJ609564
Eerste registratie	24-04-2018
APK geldig tot	12-05-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	117.945 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-07-2026
Definitieve kilometerstand	117.945 km

Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.560
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 6
CO2 emissie (g/km)	112
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

Opties & accessoires [2](#)

- Airco
- Trekhaak







Aanwezig bij voertuig [2](#)

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Winterbanden
Profiel diepte linksvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte linksachter	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	> 3,6 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsachter	> 3,6 mm (Goed)
Merk band	-
Velgen	15
Band breedte	-
Band hoogte	-



		
Bouwjaar	Vermogen	Brandstof
2018	55 kW / 75 PK	Diesel
		
Transmissie	Kilometerstand	BTW Voertuig
Handgeschakeld	117.945 km	Ja

Voertuig gegevens

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	4
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	22 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2023

Schades (22)

Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Interieur stink behoorlijk

Schade exterieur - Spiegel links

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Motorkap

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Voorruit

Soort schade

Scheur

Oplossing

-



Omschrijving

Geen


Schade exterieur - Dak

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Spiegel rechts

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Delen van bumper manco

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Slecht hersteld

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Dak

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Kras

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Pitje

Oplossing

-



Omschrijving

Geen

Technische schade - Technisch

Soort schade

Geluid

Oplossing

-



Omschrijving

Homokineet hoorbaar

Exterieur opmerking 18 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 0 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
12-04-2018		Importeur
24-04-2018	Eerste toelating Datum deel IA / I	Lease
15-06-2023		Autobedrijf
01-07-2023		Autobedrijf
19-01-2024		Particulier
05-04-2025		Autobedrijf
27-06-2025	Laatste tenaamstelling	Particulier
12-05-2026	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- bestuurdersairbag
- centrale vergrendeling
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- stuur verstelbaar

Extra foto's

