

Ford Mustang Mach-E Extended First Edition AWD 98 kWh
2021 - 248 kW / 338 PK - Elektrisch - Automaat

Kenteken	
Chassisnummer	WF0TK3SU4MMA17374
Eerste registratie	02-06-2021
APK geldig tot	02-06-2027
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	195.095 km
NAP check	Logisch
Ingeleverd op	06-08-2026
Definitieve kilometerstand	195.095 km



Import voertuig	Nee
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee
Bruto BPM / Rest BPM	- / -
Motorinhoud	-
Aantal cilinders	0
Euroklasse	Z
CO2 emissie (g/km)	-
Type voertuig	Personenvoertuig
Aandrijving	Vierwiel

 Bouwjaar	 Vermogen	 Brandstof
2021	248 kW / 338 PK	Elektrisch
 Transmissie	 Kilometerstand	 BTW Voertuig
Automaat	195.095 km	Ja

Opties & accessoires 10

Achteruitrijcamera	Cruise control	Klimaatregeling	Lederen bekleding	Lichtmetalen velgen	Metallic lak
Navigatie	Parkeersensoren	Schuif / open dak	Stoelverwarming		

Aanwezig bij voertuig 4

Hoofdsleutel	Reservesleutel / digitale sleutel	Hoedenplank / rolhoes	Bandenreparatieset
--------------	-----------------------------------	-----------------------	--------------------

Voertuig service details

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Zomerbanden
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	< 3 mm (Slecht)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	< 3 mm (Slecht)
Merk band	Michelin
Velgen	19
Band breedte	225 mm
Band hoogte	55 mm

Voertuig gegevens

Type voertuig	Personenvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	SUV
Kleur	Grijs
Aandrijving	Vierwiel
Bijtellingspercentage	18 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-07-2026

Schades (17)

Technische schade - Technisch

Soort schade

Anders

Oplossing

-

Omschrijving

Sleutel bijna leeg

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gekrast - deurpanelen

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Steenslag

Oplossing

-



Omschrijving

steenslag - voorzijde

Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier linksachter


Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gescheurd - bekleding


Schade banden / velgen - Band / velg rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsachter

Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier linksvoor

Schade banden / velgen - Band / velg linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg linksvoor

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

geschaafd - stootlijsten

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gescheurd - bekleding

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukje - portier rechtsachter

Schade banden / velgen - Band / velg rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

velgrand beschadigd - velg rechtsvoor

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gescheurd - bekleding

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - bumperspoiler achter

Andere - Andere

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadigd - Dorpellijst

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

opgedrukt - bumper achter

Schade exterieur - Portier rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deukjes en krasjes - portier rechtsvoor

Exterieur opmerking 7 gemelde schade -

Banden en velgen opmerking 3 gemelde schade -

Interieur opmerking 3 gemelde schade -

Technisch opmerking 1 gemelde schade -

Externe opmerking -

RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
28-05-2021		Importeur
02-06-2021	Eerste toelating Datum deel IA / I	Autobedrijf
28-07-2026	Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
02-06-2027	APK vervaldatum	

Fabrieksopties (waarschijnlijk)

- achterspoiler
- airco automatisch
- alarm klasse 1(startblokkering)
- Anti Blokkeer Systeem
- Anti doorSlip Regeling
- armsteun achter
- armsteun voor
- audio installatie premium
- automatische snelheidsbegrenzing ISA
- Autonomous Emergency Braking
- bandenspanningscontrolesysteem
- bestuurdersairbag
- bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
- binnenspiegel automatisch dimmend
- Bluetooth
- bots waarschuwing systeem
- buitenspiegels elektr. met geheugen
- buitenspiegels elektrisch inklapbaar
- buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar
- buitenspiegels in carrosseriekleur
- buitenspiegels met verlichting
- connected services
- cruise control adaptief met Stop&Go en stuurhulp
- DAB
- dimlichten automatisch
- dodehoekdetectie
- draadloze telefoonlader
- elektrisch bedienbare achterklep met sensorsturing
- elektrisch verstelb. bestuurdersstoel met geheugen
- elektrisch verstelbare passagiersstoel
- elektrische ramen achter
- elektrische ramen voor
- Elektronisch Stabiliteits Programma
- extra getint glas achter
- geluidsisolerend glas
- grootlichtassistent
- hemelbekleding donker
- hoofd airbag(s) achter
- hoofd airbag(s) voor
- keyless entry
- keyless start
- knie airbag(s)
- koplampen adaptief
- LED achterlichten
- LED dagrijverlichting
- LED koplampen
- lendesteun(en) verstelbaar
- lichtmetalen velgen 19"
- multimedia scherm groot
- multimedia-voorbereiding
- navigatiesysteem full map
- oplaadmogelijkheid
- panoramadak
- parkeer assistent
- parkeersensor achter
- parkeersensor voor
- passagiersairbag
- passagiersstoel in hoogte verstelbaar
- premium kleur
- regensensor

rijstrooksensor met correctie

rondomzicht camera

side-skirts

spraakbediening

stuur verwarmd

verkeersbord detectie

vermoeidheidsherkenning

verwarmde voorruit

volledig digitaal instrumentenpaneel

voorstoelen verwarmd

warmtewerende voorruit

zij airbag(s) voor

