

Standplatz: _____

31.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	BN -FT 0811	Fahrgestell-Nummer:	TMAJD81AGPJ357934
Vertrags-Nummer:	21204083	Erstzulassung:	30.06.2023
Internes KZ:	15092494	Kilometer-Stand:	44465
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automa

Lackierung: Dark Knight Mineraleffekt Polsterung: Stoff Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **33.663,87**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Dark Knight Mineraleffekt	0,00
Elektrische Heckklappe	420,17
Krell Soundsystem mit 8 Lautsprechern, inkl. Subwoofer und Verstärker	420,17
Mineraleffekt-Lackierung	546,22
Stoff Schwarz	0,00
Anhängerkupplung schwenkbar	809,00
Einparkhilfe, vorne & hinten	412,00
Einstiegsleisten Edelstahl	82,47
Fußmatten Gummi	73,94
Kofferraum Trenngitter	158,22
Ladekantenschutzleiste, PianoBlack	86,52

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

Anhängerkupplung schwenkbar	809,00
Einparkhilfe, vorne & hinten	412,00
Einstiegsleisten Edelstahl	82,47
Fußmatten Gummi	73,94
Kofferraum Trenngitter	158,22
Ladekantenschutzleiste, PianoBlack	86,52

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **36.672,58**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **43.640,37**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **43.640,37**

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	100 / 136	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	180	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	11,40
Leergewicht (kg):	1606	zul. Gewicht (kg):	2140

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 21204083
Amtliches Kennzeichen: BN -FT 0811
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 21204083
Amtliches Kennzeichen: BN -FT 0811
Übersicht erstellt am: 31.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 CRDi 100kW 48V Trend DCT Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 136 PS / 100 KW Diesel 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
17.09.2024	19553	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:_____
Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	BN -FT811
Berichtsnummer :	0000000930108-DE968		
Referenznummer:	31209709		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Mild-Hybrid 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD81AGPJ357934	Laufleistung abgelesen:	44465 km
Erstzulassung / Baujahr:	30.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	07.07.2026 53347 Alfter
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	automatic
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 100 kW (136 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Dark Knight / MIC
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	3	Nächste HU / AU:	07.2028 / 07.2028
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	29216 / 12.05.2025
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 4 mm
2. Achse - links / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Continental	235/55/R18/104V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Abbiegelicht • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart: Frontantrieb • Audiosystem: Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Bordcomputer • Dachspoiler • Doppelendrohr Auspuffanlage • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.) • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) | <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital) • Einparkhilfe hinten • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA) • Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) |
|--|---|

- Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Funktions-Paket
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten LED
- Hochtöner
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill dunkel verchromt
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte
- LM-Felgen 7,5x18
- Mittelarmlehne hinten
- Motorhaubenisolierung
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Radständer 2680 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Scheinwerfer Voll-LED
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Servolenkung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Fensterrahmen mit Chromblende (Satin)
- Frontscheibe Verbundglas
- Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- LED-Grilldesign-Paket
- Lenkrad (4-Speichen)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste)
- Mild-Hybrid
- Mittelarmlehne vorn
- Navigations-Paket
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifen 235/55 R18 ...H
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Rot Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss hinter • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) • Wegfahrsperr (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Sense-Plus-Paket • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) • Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber) • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite • Kabelloses SmartLink (Apple CarPlay) |
|---|---|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Sound-System KRELL • Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | <ul style="list-style-type: none"> • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	- -
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
---------------------	-----------------------	---	---------------------	-----------------------	---

Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden



Karosserie außen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1. Tür Hinten - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2. Tür Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
3. Tür Vorne - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
4. Tür Vorne - Rechts	Steinschlag	Smart Repair
5. Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6. Tür Vorne - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
7. Seitenwand - Hinten - Links	Kratzer	Smart Repair
8. Seitenwand - Hinten - Rechts	Oberflächenkratzer	Aufbereiten / Polieren



Karosserie innen

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
9. Lenkrad	Loch	Smart Repair
10. Verkleidung	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

Bauteil	Schaden	Rep.-Art
11. Sitz Innenraum hinten mitte	Verschmutzt	Reinigen
12. 2. Radsatz	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Tür Hinten - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Tür Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



4. Tür Vorne - Rechts
Steinschlag - Smart Repair



5. Stoßfänger Vorne
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Tür Vorne - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Seitenwand - Hinten - Links
Kratzer - Smart Repair



8. Seitenwand - Hinten - Rechts
Oberflächenkratzer - Aufbereiten / Polieren



9. Lenkrad
Loch - Smart Repair



10. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



10. Verkleidung
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



11. Sitz Innenraum hinten mitte
Verschmutzt - Reinigen