

Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZARNASAA5 R3080130	Erstzulassung	08.10.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	ALFA ROMEO	Kennzeichen		Laufleistung	17 604 km
Modell	TONALE 1.5 VGT Hybrid 118kW DCT VELOCE	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz




Lose Teile

Hutablage	✓
Nothilfekit Reserverad	✗


Fahrzeugdokumente / Schlüssel









Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗

Reifen



Außenschäden

2		Bauteil	Nothilfekit Reserverad	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten		Nettokosten	-
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

3		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,85	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	59,50€	Nettokosten	191,25€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
6		Bauteil	Kotflügelverbreiterung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	72,90€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,90		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	81,00€		
				Pauschale	-		
7		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	160,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	160,00€		
8		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	0,60	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	42,00€	Nettokosten	151,20€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	1,40		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	126,00€		
				Pauschale	-		
9		Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
10		Bauteil	Alufelge 20"	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
11		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	137,70€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	64,80€
		Beschreibung		- Lackierungszeit	0,80		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€		
				Pauschale	-		