addvalora
Global Loss Adjusters

División
Motor

N/Ref.: 2610912431
Fecha: 04/08/2026

INFORME PERICIAL

DATOS DEL VEHÍCULO			
Matrícula:	2623NCB	**Fecha Matriculación:**	01-01-1999
Nº Chasis:	ZFA250009SMB35333	**Kilómetros:**	29385
Marca:	FIAT	**Modelo:**	DUCATO

DATOS DE LA INSPECCIÓN			
Parque:	GUADALIX PARK LOGISTIC, S.L.	**Fecha Peritación:**	22/07/2026

ELEMENTOS	Si/No/NE
Kit Rueda Repuesto	Si
Compresor reparar pinchazos	Si
Botella reparar pinchazos	Si
Bandeja trasera	Si
Varilla de antena	Si

NEUMÁTICOS
Neumatico DD Hankook 215/75/R16C 116R 4 mm //Neumatico DI Hankook 215/75/R16C 116R 4 mm //Neumatico TD Continental 215/75/R16C 116R 5 mm //Neumatico TI Continental 215/75/R16C 116R 5 mm //

DAÑOS



Elemento	PARAGOLPES .CEN. REPARAR
Posición	Trasero
Daños	REPARAR





Elemento	PANEL LAT.. REPARAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	REPARAR





Elemento	PANEL LAT.. REPARAR
Posición	Trasero Derecho
Daños	REPARAR





Elemento	MOLDURA ALETA . DES+MON/SUSTITUIR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	MON



Elemento	PASE RUEDA INT.TRA.IREPARAR
Posición	N
Daños	None




Elemento	PASE RUEDA INT.TRA.DREPARAR
Posición	N
Daños	None







Elemento	TAPIZADO COJIN I.DES+MON/SUSTITUIR
Posición	Delantero Derecho
Daños	MON




Elemento	PROTECTOR PANEL LAT..: DES-MONTAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	DES-MONTAR




Elemento	PROTECTOR PANEL LAT..: DES-MONTAR
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	DES-MONTAR




Elemento	ANAGRAMA -FIAT- : DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	ANAGRAMA -DUCATO-: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	RUEDA REPUESTO: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR




Elemento	NEUMAT.REPUESTORUEDA DESM: DES-MONTAR
Posición	N
Daños	DES-MONTAR



Elemento	Varilla de antena
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	ANAGRAMA MODELO
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	ANAGRAMA .
Posición	Trasero
Daños	Sustitucion



Elemento	PROTEC.LATERAL I.
Posición	Delantero Derecho
Daños	Sustitucion





Elemento	PROTEC..LATERAL I.
Posición	Trasero
Daños	Sustitucion




Elemento	LLANTA DE REPUESTO
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	NEUMATICO REPUESTO
Posición	N
Daños	Sustitucion



Elemento	PANEL LAT..
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINT.REP.HASTA 20%



Elemento	PANEL LAT..
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINT.REP.HASTA 20%





Elemento	PUERTA D.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.





Elemento	PUERTA CORREDERA .
Posición	Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.





Elemento	PILAR D.ALETA TR.
Posición	Delantero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	REF.INT.MONTAN.-C-.
Posición	Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	REF.INT.MONTA N.-C-.
Posición	Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.






Elemento	PUERTA CARGA .
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.





Elemento	PUERTA CARGA .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.






Elemento	ALETA .ZP.CEN.
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.






Elemento	MONTANTE .
Posición	Trasero Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	PASE RUEDA INT.TRA.
Posición	Izquierdo
Daños	PINTURA RECUBRIM.




Elemento	PASE RUEDA INT.TRA.
Posición	Derecho
Daños	PINTURA RECUBRIM.




Elemento	PROLON.PISO MALETERO
Posición	N
Daños	PINTURA RECUBRIM.



Elemento	MAMPARA SEPARACION
Posición	N
Daños	PINTURA RECUBRIM.




Elemento	PINTURA MONOCAPA: T.
Posición	N
Daños	PREPARACION



Elemento	Descuentos
Posición	N
Daños	Descuento Sobre Recambios

FOTOS GENERALES







29385 km
Pulsar OK p/reiniciar
km/h
RPM
x1000


FIAT
2623 NCB


DUCA·TO
FIAT
2623 NCB


DUCATO
FIAT
2623 NCB


DUCATO
FIAT
2623 NCB




FIAT
2623 NCB









