

Jeep

JEEP RENEGADE (BU)(09.2014->03.2026) LIMITED FWD MOTOR 1,6 LTR. - 88 KW M-JET KAT 5-TÜRIG

VIN: 1C4BU0000FPB02911



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum	Laufleistung
-	24/11/2014	251509 km
Farbe	Jahr	Polster
Alpine White (Vr-296)	2014	-
Anzahl der Türen	Anzahl der Sitze	Generation
5	5	-
Karosserietyp	Fahrzeugtyp	Hubraum
SUV	PKW	1598
Getriebe	Motortyp	Kraftstoff
Schaltgetriebe	Verbrennung	Diesel
Anzahl Gänge	Antriebsstrang	Max. Leistung
6	Vorderradantrieb (FWD)	88 KW

Mechanisch

Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen
002	Felge / Hinten Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel



003	Tür / Hinten Rechts	Steinschlag	Akzeptabel
 			
004	Tür / Vorne Rechts	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
005	Kotflügel / Vorne Rechts	Steinschlag	Akzeptabel
 			
006	Kotflügel / Vorne Links	Delle	Akzeptabel
  			
007	Stoßfänger / Vorne	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
008	Sitz / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
  			
009	Lenkrad / -	Abgewetzt	Akzeptabel



010	Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts	Nicht konform	Ersetzen
			

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BRIDGESTONE	225 / 55 / 18 / Winter	7.5 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	225 / 55 / 18 / Winter	7.5 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 55 / 18 / Winter	6.5 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 55 / 18 / Winter	6.5 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts




Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation




Vin




Sonstige




Sonstige




Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige




Sonstige



Fehlteile/Zubehör / Bordmappe



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Felge / Hinten Rechts / Abgewetzt



Tür / Hinten Rechts / Steinschlag



Tür / Hinten Rechts / Steinschlag



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Tür / Vorne Rechts / Abgewetzt



Kotflügel / Vorne Rechts / Steinschlag



Kotflügel / Vorne Rechts / Steinschlag



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Kotflügel / Vorne Links / Delle



Stoßfänger / Vorne / Abgewetzt



Stoßfänger / Vorne / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Sitz / Vorne Links / Abgewetzt



Lenkrad / - / Abgewetzt



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Nicht konform



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Nicht konform



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Nicht konform



Kotflügelverbreiterung / Hinten Rechts / Nicht konform