



VSSZZZKM6RR060888

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	13.597 km
Hersteller	CUPRA	Restlauf bis Service	714 Tag(e)
Typ/Modell	FORMENTOR	HU (Abgelesen aus ZBI)	03/2027
Fahrgestellnummer	VSSZZZKM6RR060888	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.498 ccm
Erstzulassung	25.03.2024	Polster/Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Sonstiges	Inspektion/Wartung (03/2026 - 2Jahre/30000km) - kein Nachweis
3	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.
2	245/40 R19 94W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Niedernhausen
Frankfurter Str. 19-21
65527 Niedernhausen

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46258176
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: D.Mayer



Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Notrad	125/70 R18 99M	Sonstige	Sommerreifen	5	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Niedernhausen
Frankfurter Str. 19-21
65527 Niedernhausen

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46258176
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: D.Mayer



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	CUPRA	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	FORMENTOR	Laufleistung (abgelesen)	13.597 km
Fahrgestellnummer	VSSZZZKM6RR060888	Erstzulassung	25.03.2024

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Niedernhausen
Frankfurter Str. 19-21
65527 Niedernhausen

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46258176
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: D.Mayer



Übersichtsfotos




Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Niedernhausen
Frankfurter Str. 19-21
65527 Niedernhausen

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46258176
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: D.Mayer



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
TÜFA-TEAM GmbH
Niedernhausen
Frankfurter Str. 19-21
65527 Niedernhausen

Besichtigungsdatum: 26.06.2026
Protokollnummer: 46258176
Erstellt durch: Markus Böttcher
Besichtigt durch: D.Mayer




Abbildung 13: Dokumente



Abbildung 14: Dokumente





Abbildung 15: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Smart Repair




Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch...
- Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden -
instandsetzen und lackieren



Beschädigung #1: Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren




Beschädigung #3: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschad...
- instandsetzen und lackieren



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Certificate of Conformity

046CC0168016



www.PS-Team.de

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1.	Make (Trade name of manufacturer):	CUPRA
0.2.	Type:	Variant:
	KM	CXDPCAX0
0.2.1.	Commercial name:	FORMENTOR
0.2.2.1.	Allowed Parameter Values for multistage type approval to use the base vehicle emission values	
	Final Vehicle actual mass [kg]:	
	Final Vehicle technically permissible maximum laden mass[kg]:	
	Frontal area for final vehicle [cm2]:	
	Rolling resistance [kg/t]:	
	Cross-sectional area of air entrance of the front grille [cm2]:	
0.2.3.1.	Interpolation family's identifier:	IP-MQB37WZ_A0_0577-VSS-1
0.2.3.2.	ATCT family's identifier:	AT-5Q0_OV_0255_000-VSS-1
0.2.3.3.	PEMS family's identifier:	09-VSS-715W_KM_DPCA_FD7_A-000
0.2.3.4.	Roadload family's identifier:	RL-DQ381_7F_19_001-WWW-1
0.2.3.5.	Roadload matrix family's identifier (if applicable):	
0.2.3.6.	Periodic regeneration family's identifier:	PR-VW_00221_00_000-WWW-1
0.2.3.7.	Evaporative test family's identifier:	EV-AU_DGW_D_AVAAB-WWW-1
0.4.	Vehicle category:	M1
0.5.	Company name and address of manufacturer:	SEAT, S.A. Autovia A-2, Km. 585, ES-08760 Martorell
0.6.	Location and method of attachment of the statutory plates:	
	On the right A-pillar,glued or bonded	
	Location of the vehicle identification number:	
	In the engine compartment,right	
0.9.	Name and address of the manufacturer's representative:	
0.10.	Vehicle identification number:	VSSZZZKM6RR060888
0.11.	Date of manufacture of the vehicle:	2024-01-12

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*4008*19 granted on 2023-10-20 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2024-01-12

Martorell, 2024-01-12

Daniel Cortina Munuera
Director Quality Assurance

Robin Christoph Bräutigam
Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer's data

VSSZZZKM6RR060888



CoC Version: 1

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption (/100 km)			Electric Consumption
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Other: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG/LPG (L)/(m ³)	Others: (L)	(Wh/km)
Low:	200			8.9			
Medium:	152			6.7			
High:	134			5.9			
Extra High:	160			7.1			
Combined:	156			6.9			

2. Electric range of pure electric vehicles (if applicable):

Electric range [km]:		Electric range city [km]:	
----------------------	--	---------------------------	--

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s): yes

3.1. General code of the eco-innovation(s): e9 29 37

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.2. WLTP savings (if applicable) [g/km]: Petrol/Diesel: 1.93 Gas (CNG/LPG): Others:

4. OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

WLTP values (CO2 and fuel consumption sustaining, if not otherwise mentioned)	CO2 emissions			Fuel consumption: (/100 km)			Electric Consumption (Wh/km)
	Petrol/ Diesel: (g/km)	Gas: CNG/LPG (g/km)	Others: (g/km)	Petrol/ Diesel: (L)	Gas: CNG / LPG (m³)/(L)	Other: (L)	
Low	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Medium	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
High	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Extra High	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
City	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Combined (sustaining)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Combined (depleting)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Weighted, combined	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5. Electric range of OVC hybrid electric vehicles (if applicable):

Equivalent All Electric Range [km]:	(EAER):	(EAER city):
All Electric Range [km]:	(AER):	(AER city):

51. For special purpose vehicles: Designation in accordance with CR (CE) 2018/858 annex I part A point 5:

52. Remarks:

NO 16.2.: with trailer axle 2+15 kg##NO 35.: all. to pos 35 with deviating val.

in pos 49: 245/40 R19 94VW#8,0JX19 ET40##2245/45 R18 96VW#8,0JX18 ET40##215/55 R

17 94V M+S#7,5JX17 ET40##225/50 R18 95V M+S#8,0JX18 ET40##225/55 R17 97V M+S#7

,5JX17 ET40,##

54. Vehicle fitted with advanced vehicle systems:

eCall, ESS, TPMS

55. Vehicle certified in accordance with UN-R No 155:

no

56. Vehicle certified in accordance with UN-R No 156:

no

Für dieses Dokument wurde eine Zulassungsbescheinigung Teil II (GV909702) ausgegeben. Landratsamt München

SEAT, S.A. Sdad. Unipersonal Dom. Soc.: Autovía A-2, km. 585 - 08760 Martorell / (VAT) NIF (ES) A28049161

