

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO 8394NGP / WBA51GL090FV70600 / FV70600

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	24.924

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

DOCUMENTACION ORIGINAL

CARPETA MANUALES

MANUAL PROPIETARIO

TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

8394NGP Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	255/40/18	99	Y	-
TI	HANKOOK	255/40/18	99	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	25/05/2026		
Comentarios:	VH INCORPORA UN CABLE DE CARGA RÁPIDO		

Daños no valorables:

8394NGP COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
Neumático dl dr	OBSERVACIÓN-	

8394NGP COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR
2. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
3. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR
4. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada adyacente	DESMONTAR Y MONTAR
7. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
8. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
9. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada Combinada adyacente	REPARAR
10. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada adyacente	REPARAR
11. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
12. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
13. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
14. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR
15. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
16. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR
17. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-
18. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA
19. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA
20. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO
21. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas
22. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO