


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	ZACNJECA1 PPS79531	Erstzulassung	28.02.2024	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	JEEP	Kennzeichen		Lauffleistung	15 589 km
Modell	COMPASS 1.5I GSE T4 48V e-Hybrid Limited	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✓
Fußmatte HR	✓
Fußmatte HL	✓
Fußmatte VR	✓
Fußmatte VL	✓
Antenne	✓


Fahrzeugdokumente / Schlüssel









Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✗




Reifen




Außenschäden

2		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	160,00€
		Beschreibung	Delle	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	2x Delle	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	160,00€		

3		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
4		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
5		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	150,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	150,00€		
6		Bauteil	Heckscheibe	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	-
		Position	-	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	35,00€
		Beschreibung	mit Aufkleber	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	35,00€		
7		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,50	Teilekosten	448,10€
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	35,00€	Nettokosten	120,78€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
8		Bauteil	Türeinstieg	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
				Pauschale	50,00€		
9		Bauteil	Türgriff Außen	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	52,28€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,45		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	40,50€		
				Pauschale	-		
10		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	2,50	Teilekosten	-
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	175,00€	Nettokosten	278,80€
		Beschreibung	Delle mit Lackschaden	Lackierungszeit	1,70		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	153,00€		
				Pauschale	-		

11		Bauteil	Schritzzug Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	84,35€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	-	Nettokosten	71,70€
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
12		Bauteil	Außenspiegelkappe	Reparaturzeit	0,20	Teilekosten	-
		Position	Rechts	Reparaturkosten	14,00€	Nettokosten	50,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,40		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	36,00€		
				Pauschale	50,00€		
13		Bauteil	Felge glanzgedreht 19"	Reparaturzeit	0,30	Teilekosten	448,10€
		Position	Vorne Rechts	Reparaturkosten	21,00€	Nettokosten	117,28€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
14		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
15		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
16		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Gebraucht	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		
17		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Hinten	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

Sonstiges

1		Bauteil	Inspektion	Reparaturzeit	-	Teilekosten	250,00€
		Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	250,00€
		Beschreibung	Fehlt	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen		- Lackierungskosten	-		
				Pauschale	-		

18	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	130,05€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	1,70		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	153,00€		
			Pauschale	-		
19	Bauteil	Lackvorbereitung	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
	Position		- Reparaturkosten	-	Nettokosten	61,20€
	Beschreibung		- Lackierungszeit	0,80		
	Anmerkungen		- Lackierungskosten	72,00€		
			Pauschale	-		

Geschätzte Reparaturkosten
Gesamt netto **1.527,09€**