

INFORME CONTROL VEHÍCULO



13 de julio de 2026

Nº Expediente: 3426380329

Nº Revision: WTWS_628447

Página: 1 de 1

DATOS DEL VEHÍCULO

MATRÍCULA:	1846-LMC	Nº CHASIS:	YV1UZK5VDM1777383
KILÓMETROS:	145272	MARCA:	VOLVO
F. PERITACIÓN:	13/07/2026	MODELO:	XC60 2.0 B4 D MOMENTUM PRO AUTO
Seguro:	SI		

DATOS DE LA INSTALACIÓN

INSTALACIÓN:	CAMPA CEVA MEJORADA PROFESIONAL	FECHA DE ENTRADA:	07/07/2026
DIRECCIÓN:	Antigua carretera de san Fernando, km	PERSONA CONTACTO:	WTWS_3457
LOCALIDAD:	MEJORADA DEL CAMPO	TELEFONO/E-MAIL:	-

VERIFICACIÓN DE ELEMENTOS

Nº LLAVES:	2	KIT ANTIPINCHAZOS:	SI	RUEDA REPUESTO:	NO
LIBRO MANTENIMIENTO:	NO	Navegador GPS:	GPS INTEGRADO		
Neumático RunFlat:	NO	Vehículo eléctrico híbrido:	NO	Falta Cable carga Rápida:	NO
Falta Cable 220/230:	NO	Neumático Invierno:	NO		

PERSONALIZACIÓN DEL VEHÍCULO

- VEHÍCULO SIN PERSONALIZACIÓN

RESUMEN DE LA VALORACIÓN PERICIAL

Concepto	Importe
Daños Generales	451,19 €
Daños Interiores	0 €
Total Valoración	451,19 €

VALORACIÓN ELEMENTOS DE INTERIOR

Referencia	Código	Descripción	Unidades	Precio Unidad	Descuento	Importe Total
------------	--------	-------------	----------	---------------	-----------	---------------

No existen elementos de interior en la valoración de daños

OBSERVACIONES



Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZX5VDM1777383		

Atributos de la Valoración

Estado Abierta

Referencia WTWS_628447

Atributos vehículo

Código color de fabricante 019
Kilómetros 145.272

Equipamiento

VIN Query

TECHO S/TECHO PANORAMICO - EV01
RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - LF01
RETROVISORES EXT DR GRAN ANGULAR - LE01
RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - K702
LUCES ILUMINACION TR DR ASIMETRICA - JA03
LUCES FAROS ANTINIEBLA - JT02

GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - TJ03
GENERALES REJILLA DL ESTANDAR NEGRO BRILLANTE - GR01
EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS BRILLANTE - TM02
EMBELLECEDORES REJILLA DL C/TRATAMIENTO ESTANDAR - GS01
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT COLOR (PINTADA) - TR02
CRISTALES S/EYEC LIMPIAPAR FLEXIBLES TERMICOS - TB05
CRISTALES S/LUNA TR TINTADA - LR01
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TEMPLADAS - T601
ACCESORIOS C/PIEZA DE CIERRE ALETA DL - UD02
FECHA FABRICACIÓN 03/12/2020
PLANTA DE MONTAJE 21
EQUIPO ELECTRICO CABLE EJE TRASERO - 940B
EQUIPO ELECTRICO SIN COMPRESOR AIRE ADMISION ELECTRICO - CL01
ANTIPOLUCION S/FILTRO DE PARTICULAS - G201
DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG MANUAL TIPO B - RR02
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CG02
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS - CA02
EQUIPO ELECTRICO S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW - CI01
REFRIGERACION RADIADOR S/KIT REMOLCADO - DS01
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - EB01
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR MECANICO A 140CC - BA01
CLIMATIZACIÓN SIN CAJA CLIMATIZACION TR - EC01
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZADOR BIZONA - ED01
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - RT01
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO 2 - DI0A
EQUIPO MECANICO CODIGO DE VARIANTE - AA05
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 71 L - G601
EQUIPO MECANICO TURBO ALTO RENDIMIENTO - C502
EQUIPO ELECTRICO CABLE MOTOR - 8Z59
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 80 AH 800A H7 AGM EXIDE - CS0C
AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - K901

RETROVISORES EXT PACK 7 - 8D07
COLOR EXTERIOR NEGRO SOLIDO (PIEDRA) - 019
RETROVISORES EXT IZ GRAN ANGULAR - LD01
LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS TIPO B RANGO MEDIO - JB0A
LUCES S/LAVAFAROS - JG01
GENERALES MANILLAS EXT C/AMORTIGUACION C/KEYLESS+ILUMINACION - TC05
GENERALES EMBLEMA B4 - T21A
EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA "VOLVO" METAL - TL04
EMBELLECEDORES SIN CALENTADOR EMBLEMA REJILLA - HE01
EMBELLECEDORES ESCAPE C/SALIDAS VISIBLES C/COLA - SR03
CRISTALES S/LUNA TR TINTADA - LZ01
CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - TA01
ACCESORIOS CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT - L402
ACCESORIOS BOCINA - JH01
ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 2C01
Nº MOTOR 3949422
ANTIPOLUCION SISTEMA EOBD - GB02
EQUIPO ELECTRICO CABLE RMS DESACTIVADO - 2Z01
ANTIPOLUCION GENERACION 3 VED4 - CC06
ANTIPOLUCION VEA II GENERACION 3 - CD03
TURBO-DIESEL 1969CC 145KW (197) - D420T8
COMBUSTIBLE SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE - CB01
EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48V KERS - CM03
REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA - CV02
ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - G102
CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 2B01
CLIMATIZACIÓN S/SIST DIFUSOR ESENCIA/IONIZADOR - ML01
CLIMATIZACIÓN SISTEMA CLIMA C/VALVULA DERIVACION - EG02
CLIMATIZACIÓN SISTEMA CALIDAD AIRE+MULTIFILTRO - MC02
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL - DM01
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO C/INTERRUPTOR CARBON - RU05
EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR - G902
EQUIPO MECANICO BOMBA COMBUSTIBLE - G303
EQUIPO MECANICO KIT ENFRIADOR TIPO 1 - DT01
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 48V - CY06
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE TABLERO - 801F
AUDIO/MULTIMEDIA C/2 TOMAS USB TIPO A - KK03



Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZK5VDM1777383		

ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - VP03	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE ASIENTO DL - 8002
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE ASIENTO DL - 9D02	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE TECHO - 8404
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLEADO BLINDADO - LS02	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE CONSOLA - 913F
ASIENTOS CINTURONES DL SIN PRETENSOR - EI01	ASIENTOS 5 Y 7 ASIENTOS - 4D01
ASIENTOS 5 ASIENTOS - NP02	ASIENTOS S/SENSOR POSICION ASIENTOS DL - EH01
ASIENTOS S/REPOSACABEZAS+CINTURONES POLESTAR - 6D01	ASIENTOS S/SENSOR OCUPACION ASIENTO - ES01
ASIENTOS ETIQUETA ISOFIX B - N704	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR 2 VIAS - NV03
ASIENTOS DL NO VENTILADOS - NK01	ASIENTOS TR ABATIBLE - NR03
ASIENTOS ACOMPAÑANTE ELECTRICO S/MEMORIA - K801	ASIENTOS DL S/REGULACION LUMBAR ELEC - NS01
ASIENTOS DL S/EXTENSION COJIN - PU01	ASIENTOS TR NO CALEFACTADOS - NN01
ASIENTOS CINTURONES SEG TIPO B - EL02	ASIENTOS CINTURONES DL C/PRETENSOR ELEC - EM02
ASIENTOS REPOSACABEZAS TR S/LOGO - FF01	ASIENTOS REPOSACABEZAS TR ELECTRICOS - NO02
ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS - N501	ASIENTOS DL SIN MASAJE - NH01
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - NJ01	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - NI01
TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO IZ - 8501	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - NM01
ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - 8H01	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA "BELLA SMALL" - NG01
TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO DR - 8603	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO METAL FALDON TR - TF02
TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR CARBON / CUERO B / CARBON / S - RB01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA CARBON - FG01
TAPICERIA/LINEA INT S/GUARNECIDOS CUERO - NE01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO BEIGE - FH02
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - RY01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL 2 MALETERO - 7202
TAPICERIA/LINEA INT MOQUETA PISO S/RECUBRIMIENTO NUMERO VIN - 3401	TAPICERIA/LINEA INT S/PROTECTOR SISTEMA EPP - 3B01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/POSICION CIERRE BLOQUEADO - L201	INSTRUMENTACION PUERTAS S/DOBLE CIERRE - LT01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/CIERRE DE SEGURIDAD - L301	INSTRUMENTACION PUERTAS TELEMANDO ESTANDAR - LB01
INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR C/C PUERTAS DL - LA02	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 434 MHZ - LY02
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ENTRY - L902	INSTRUMENTACION PUERTAS SIN CIERRE AUTOMATICO PUERTAS - LJ01
INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO - JJ01	SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - EQ02
SEGURIDAD S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL - N901	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR/EXTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - PN03
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR SIN BRUJULA - PC01	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - EO02
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - EJ02	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA AUDIO S/SUBWOOFER - KW01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA REDUCCION ACTIVA RUIDO - MA01	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO ROW LTE - KZ06
VOLANTE Y MANDOS CON PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE - DA03	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO IHU - 8F04
AUDIO/MULTIMEDIA SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE - K502	AUDIO/MULTIMEDIA S/RECEPCION TV - KO01
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC TAPA DEPOSITO - G402	INSTRUMENTACION CONSOLA SIN TOMA CORRIENTE 230V - PG01
AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - K101	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K202
ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - CQ02	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS 12,3" - KB02
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KH03	INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - L702
ADAS CAMARA VISION TR - 2G08	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MULTIMEDIA IHU NIVEL ALTO - 8N02
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL S/PORTAOBJETOS ADICIONAL - NF01	ACCESORIOS BOTIQUIN - PI03
ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR MANUAL/SEMIAUTOMATICA - PK03	
ESPAÑA ESPAÑA - ES	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D	TODO TERRENO 5 PUERTAS - AF01
PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO - EU	Nº SERIE 777383
PROGRAMA DE VENTAS REGION EUROPEA - Europe	PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO + EXTERIOR - XC01
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - AWF8G45 FWD	ETIQUETAS ETIQUETAS FUERA DE CHINA - XA0F
TRANSMISION 4X2 - AG01	GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - DF02
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE CHENGDU - XE0D	VERSION GAMA 2021 - 2021
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE MALASIA - XE05	PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE TORSLANDA - XE02
SUSPENSION CHASIS DINAMICO - RA03	ADAS SIN SISTEMA AVISO COLISION - FW01
	ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO - LW02

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZX5VDM1777383		

SUSPENSION S/SUSPENSION NEUMATICA - RI01
 SUSPENSION BALLESTAS TR - 7E03
 SUSPENSION MUELLES DELANTEROS - 770D
 SUSPENSION AMORTIGUACION ESTANDAR - 6501
 ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - KG03
 NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - R603
 LLANTAS ALE 7.5JX19" - R113
 FRENOS SISTEMA FRENOS 18" FN+ - RE03
 FRENOS SISTEMA FRENOS TR 17" - RK02
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - NY02
 ACCESORIOS COLOR BASE INTERIOR CARBON - FL01
 ACCESORIOS PARASOL ETIQUETA 4 - 4704
 ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V MALETERO - PE02
 ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - PB02
 ACCESORIOS TAPA GUANTERA S/CIERRE - MD01
 TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - TP02

SUSPENSION BALLESTAS TR 01 - 7801
 SUSPENSION BALLESTAS TR - 7F05
 SUSPENSION AMORTIGUACION DL 2 - 7C05
 SUSPENSION AMORTIGUACION TR G - 7D11
 NEUMATICOS CONTINENTAL V RESISTENCIA RODAMIENTO BAJA - R41A
 NEUMATICOS 235/55 R 19 - R507
 LLANTAS LLANTAS 19" - R304
 FRENOS SISTEMA FRENOS S/VACIO - BD02
 FRENOS PASTILLAS FRENO ESTANDAR - RC01
 ACCESORIOS S/SISTEMA REMOTO HOMELINK - PO01
 ACCESORIOS INSONORIZACION NVH NIVEL ALTO - 3E02
 ACCESORIOS ILUMINACION INT MEDIA - PD03
 ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - LP01
 ACCESORIOS ACABADO INT MINERAL HIERRO - NC09
 VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - DD01
 ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA - FV01

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D

Mano de obra

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
T2	GtT69050	Reparar Paragolpes dl	1,00 h	25,00			25,00
T2	GtTRC010	Reparar llanta TI pulida	0,00 h	0,00			65,00

Pintura

	Código	Descripción	Uds.	Precio(€)	I/D	I/D%	Total(€)
	CHAPA						
	GtP7801R	Puerta tr dr Reparación (S=0) (L=3)					
	GtP9056R	Aleta tr dr c/estribo Reparación (S=0) (L=3)					
	PLASTICO						
	GtP81050	Paragolpes tr Reparación (S=0) (L=3) Color Carrocería Completo					
	GtP69050	Paragolpes dl Reparación (S=1) (L=3) Color Carrocería Completo					

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZK5VDM1777383		

Resumen

Piezas		Mano de obra		Pintura	
Fecha tarifa	06/07/2026	Total I/D MO	0,00 €	Total I/D MO Pintura	0,00 €
Total I/D Piezas	0,00 €	Subtotal Importe MO	65,00 €	Subtotal Importe MO	0,00 €
Subtotal	0,00 €	Subtotal Horas MO	25,00 €	Subtotal Horas MO	137,50 €
Pequeño Material (0,00%)	0,00 €	Total sin descuentos (1,00 h)	90,00 €	Subtotal M.O. (5,50 h)	137,50 €
Material anticorrosivo	0,00 €	Descuento sobre total MO (0,00%)	0,00 €	Descuento sobre MO (0,00%)	0,00 €
Material pintado de bajos	0,00 €	Total	90,00 €	Total mano de obra	137,50 €
Coste envío recambios	0,00 €			Total I/D Material Pintura	0,00 €
Total sin descuentos	0,00 €			Subtotal material	223,69 €
Dto. sobre total piezas (30,00%)	0,00 €			Dto. sobre material (0,00%)	0,00 €
Total	0,00 €			Total del material	223,69 €
				Total sin descuentos	361,19 €
				Descuento sobre total Pintura (0,00%)	0,00 €
				Total	361,19 €

Sistema de pintura: Centro Zaragoza

Tipo de pintura: Bicapa

Nº colores 1

Total

Fijo franquicia	0,00 €	Total piezas	0,00 €	Dto. sobre el total (0,00%)	0,00 €
Porcentaje franquicia	0,00%	Total mano de obra	90,00 €	Total Tasas reciclado residuos	0,00 €
Val. max. franquicia	0,00 €	Total pintura	361,19 €	Base del impuesto	451,19 €
Val. min. franquicia	0,00 €	SubTotal	451,19 €	IVA (21%)	94,75 €
Total Franquicia	0,00 €	Total Varios	0,00 €	Total sin franquicia	545,94 €
				Total	545,94 €

Sistema de pintura Centro Zaragoza. Coste de materiales basado en los distintos precios comunicados por los fabricantes, estando sujeto a negociación y acuerdo particular.

NOTAS

 Manual
  No Actualizada
  Sin Precio
  Documentado por GT Motive
  Pieza prepintada

± Aproximada I Incluida NI No Incluida C Condicionada por + Lanzada por - Solapada por



Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZX5VDM1777383		

Equipamiento

VIN Query

TECHO S/TECHO PANORAMICO - EV01	RETROVISORES EXT PACK 7 - 8D07
RETROVISORES C/CARCASA COLOR (PINTADA) - LF01	COLOR EXTERIOR NEGRO SOLIDO (PIEDRA) - 019
RETROVISORES EXT DR GRAN ANGULAR - LE01	RETROVISORES EXT IZ GRAN ANGULAR - LD01
RETROVISORES EXT ABATIBLE ELECTRICAMENTE - K702	LUCES FAROS LEDS ADAPTATIVOS TIPO B RANGO MEDIO - JB0A
LUCES ILUMINACION TR DR ASIMETRICA - JA03	LUCES S/LAVAFAROS - JG01
LUCES FAROS ANTINIEBLA - JT02	GENERALES MANILLAS EXT C/AMORTIGUACION C/KEYLESS+ILUMINACION - TC05
GENERALES PARAGOLPES ESTANDAR - TJ03	GENERALES EMBLEMA B4 - T21A
GENERALES REJILLA DL ESTANDAR NEGRO BRILLANTE - GR01	EMBELLECEDORES MOLDURA ENTRADA PUERTA "VOLVO" METAL - TL04
EMBELLECEDORES CEJILLAS VENTANILLAS BRILLANTE - TM02	EMBELLECEDORES SIN CALENTADOR EMBLEMA REJILLA - HE01
EMBELLECEDORES REJILLA DL C/TRATAMIENTO ESTANDAR - GS01	EMBELLECEDORES ESCAPE C/SALIDAS VISIBLES C/COLA - SR03
EMBELLECEDORES MOLDURAS LAT COLOR (PINTADA) - TR02	CRISTALES S/LUNA TR TINTADA - LZ01
CRISTALES S/EYEC LIMPIAPAR FLEXIBLES TERMICOS - TB05	CRISTALES S/PARABRISAS TERMICO - TA01
CRISTALES S/LUNA TR TINTADA - LR01	ACCESORIOS CAPO/PORTON ACCIONAMIENTO AUT - L402
CRISTALES LUNAS LAT Y TR TEMPLADAS - T601	ACCESORIOS BOCINA - JH01
ACCESORIOS C/PIEZA DE CIERRE ALETA DL - UD02	ACCESORIOS S/ENGANCHE REMOLQUE - 2C01
FECHA FABRICACIÓN 03/12/2020	Nº MOTOR 3949422
PLANTA DE MONTAJE 21	ANTIPOLUCION SISTEMA EOBD - GB02
EQUIPO ELECTRICO CABLE EJE TRASERO - 940B	EQUIPO ELECTRICO CABLE RMS DESACTIVADO - 2Z01
EQUIPO ELECTRICO SIN COMPRESOR AIRE ADMISION ELECTRICO - CL01	ANTIPOLUCION GENERACION 3 VED4 - CC06
ANTIPOLUCION S/FILTRO DE PARTICULAS - G201	ANTIPOLUCION VEA II GENERACION 3 - CD03
DIRECCION COLUMNA DIRECCION REG MANUAL TIPO B - RR02	TURBO-DIESEL 1969CC 145KW (197) - D420T8
COMBUSTIBLE MOTOR DIESEL - CG02	COMBUSTIBLE SISTEMA PROPULSION COMBUSTIBLE - CB01
GENERAL MOTOR DIESEL 4 CILINDROS - CA02	EQUIPO ELECTRICO SISTEMA AYUDA HIBRIDO 48V KERS - CM03
EQUIPO ELECTRICO S/MOTOR ELECTRICO ERAD 64KW - CI01	REFRIGERACION RADIADOR C/TRAMPILLA AIRE ACTIVA - CV02
REFRIGERACION RADIADOR S/KIT REMOLCADO - DS01	ANTIPOLUCION SISTEMA SCR (ADBLUE) - G102
CLIMATIZACIÓN FREON R1234YF - EB01	CLIMATIZACIÓN S/CALEFACCION ADICIONAL - 2B01
CLIMATIZACIÓN COMPRESOR MECANICO A 140CC - BA01	CLIMATIZACIÓN S/SIST DIFUSOR ESENCIA/IONIZADOR - ML01
CLIMATIZACIÓN SIN CAJA CLIMATIZACION TR - EC01	CLIMATIZACIÓN SISTEMA CLIMA C/VALVULA DERIVACION - EG02
CLIMATIZACIÓN CLIMATIZACION BIZONA - ED01	CLIMATIZACIÓN SISTEMA CALIDAD AIRE+MULTIFILTRO - MC02
VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE TERMICO - RT01	VOLANTE Y MANDOS S/VOLANTE CON MANDO CAMBIO VEL - DM01
VOLANTE Y MANDOS POMO PALANCA CUERO 2 - DI0A	VOLANTE Y MANDOS VOLANTE DE CUERO C/INTERRUPTOR CARBON - RU05
EQUIPO MECANICO CODIGO DE VARIANTE - AA05	EQUIPO MECANICO TUBO LLENADO COMBUSTIBLE C/INHIBIDOR - G902
EQUIPO MECANICO DEPOSITO COMBUSTIBLE 71 L - G601	EQUIPO MECANICO BOMBA COMBUSTIBLE - G303
EQUIPO MECANICO TURBO ALTO RENDIMIENTO - C502	EQUIPO MECANICO KIT ENFRIADOR TIPO 1 - DT01
EQUIPO ELECTRICO CABLE MOTOR - 8Z59	EQUIPO ELECTRICO BATERIA 48V - CY06
EQUIPO ELECTRICO BATERIA 80 AH 800A H7 AGM EXIDE - CS0C	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE TABLERO - 801F
AUDIO/MULTIMEDIA S/SISTEMA DE CARGA TELEFONO INALAMBRICA - K901	AUDIO/MULTIMEDIA C/2 TOMAS USB TIPO A - KK03
ADAS SISTEMA APARCAMIENTO ASISTIDO DELANTERO/TRASERO - VP03	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE ASIENTO DL - 8002
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE ASIENTO DL - 9D02	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE TECHO - 8404
PARTICULARIDADES TECNICAS CABLEADO BLINDADO - LS02	PARTICULARIDADES TECNICAS CABLE CONSOLA - 913F
ASIENTOS CINTURONES DL SIN PRETENSOR - EI01	ASIENTOS 5 Y 7 ASIENTOS - 4D01
ASIENTOS 5 ASIENTOS - NP02	ASIENTOS S/SENSOR POSICION ASIENTOS DL - EH01
ASIENTOS S/REPOSACABEZAS+CINTURONES POLESTAR - 6D01	ASIENTOS S/SENSOR OCUPACION ASIENTO - ES01
ASIENTOS ETIQUETA ISOFIX B - N704	ASIENTOS DL REGULACION LUMBAR 2 VIAS - NV03



Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZK5VDM1777383		

ASIENTOS DL NO VENTILADOS - NK01	ASIENTOS TR ABATIBLE - NR03
ASIENTOS ACOMPAÑANTE ELECTRICO S/MEMORIA - K801	ASIENTOS DL S/REGULACION LUMBAR ELEC - NS01
ASIENTOS DL S/EXTENSION COJIN - PU01	ASIENTOS TR NO CALEFACTADOS - NN01
ASIENTOS CINTURONES SEG TIPO B - EL02	ASIENTOS CINTURONES DL C/PRETENSOR ELEC - EM02
ASIENTOS REPOSACABEZAS TR S/LOGO - FF01	ASIENTOS REPOSACABEZAS TR ELECTRICOS - NO02
ASIENTOS REPOSABRAZOS TR C/PORTAVASOS - N501	ASIENTOS DL SIN MASAJE - NH01
ASIENTOS ACOMPAÑANTE C/REGULACION MANUAL - NJ01	ASIENTOS CONDUCTOR C/REGULACION MANUAL - NI01
TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO IZ - 8501	ASIENTOS DL S/CALEFACCION - NM01
ASIENTOS DELANTEROS CONFORT - 8H01	TAPICERIA/LINEA INT TAPICERIA TELA "BELLA SMALL" - NG01
TAPICERIA/LINEA INT TAPIZADO ASIENTO DR - 8603	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO METAL FALDON TR - TF02
TAPICERIA/LINEA INT INTERIOR CARBON / CUERO B / CARBON / S - RB01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDOS DE PUERTA CARBON - FG01
TAPICERIA/LINEA INT S/GUARNECIDOS CUERO - NE01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO TECHO BEIGE - FH02
VOLANTE Y MANDOS VOLANTE SIN CONTRAPESO - RY01	TAPICERIA/LINEA INT GUARNECIDO LATERAL 2 MALETERO - 7202
TAPICERIA/LINEA INT MOQUETA PISO S/RECUBRIMIENTO NUMERO VIN - 3401	TAPICERIA/LINEA INT S/PROTECTOR SISTEMA EPP - 3B01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/POSICION CIERRE BLOQUEADO - L201	INSTRUMENTACION PUERTAS S/DOBLE CIERRE - LT01
INSTRUMENTACION PUERTAS S/CIERRE DE SEGURIDAD - L301	INSTRUMENTACION PUERTAS TELEMANDO ESTANDAR - LB01
INSTRUMENTACION PUERTAS INTERRUPTOR C/C PUERTAS DL - LA02	INSTRUMENTACION PUERTAS C/CENTRALIZADO RADIOFRECUENCIA 434 MHZ - LY02
INSTRUMENTACION PUERTAS KEY LESS ENTRY - L902	INSTRUMENTACION PUERTAS SIN CIERRE AUTOMATICO PUERTAS - LJ01
INSTRUMENTACION PUERTAS CERRADURAS S/PROTECCION ANTIRROBO - JJ01	SEGURIDAD AIRBAG RODILLAS - EQ02
SEGURIDAD S/ANCLAJE ASIENTO INFANTIL - N901	SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR/EXTERIOR ANTIDESLUMBRANTE AUTOMATICO - PN03
SEGURIDAD RETROVISOR INTERIOR SIN BRUJULA - PC01	SEGURIDAD AIRBAG CONDUCTOR/ACOMPAÑANTE - EO02
SEGURIDAD DESACTIVACION AIRBAG ACOMPAÑANTE - EJ02	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA AUDIO S/SUBWOOFER - KW01
INSTRUMENTACION CONSOLA S/SISTEMA REDUCCION ACTIVA RUIDO - MA01	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA TELEMATICO ROW LTE - KZ06
VOLANTE Y MANDOS CON PALANCA DE CAMBIOS POR CABLE - DA03	AUDIO/MULTIMEDIA AUTORRADIO IHU - 8F04
AUDIO/MULTIMEDIA SIST SONIDO HIGH PERFORMANCE - K502	AUDIO/MULTIMEDIA S/RECEPCION TV - KO01
INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC TAPA DEPOSITO - G402	INSTRUMENTACION CONSOLA SIN TOMA CORRIENTE 230V - PG01
AUDIO/MULTIMEDIA S/CARGADOR DE CD - K101	AUDIO/MULTIMEDIA RADIO DIGITAL DAB - K202
ADAS ASISTENTE MODO CONDUCCION - CQ02	INSTRUMENTACION CONSOLA CUADRO INSTRUMENTOS 12,3" - KB02
INSTRUMENTACION CONSOLA S/DISPLAY EN LUNA PARABRISAS - KH03	INSTRUMENTACION CONSOLA APERTURA ELEC CAPO/PORTON TR - L702
ADAS CAMARA VISION TR - 2G08	AUDIO/MULTIMEDIA SISTEMA MULTIMEDIA IHU NIVEL ALTO - 8N02
INSTRUMENTACION CONSOLA CONSOLA CENTRAL S/PORTAOBJETOS ADICIONAL - NF01	ACCESORIOS BOTIQUIN - PI03
ACCESORIOS CORTINA BANDEJA TR MANUAL/SEMIAUTOMATICA - PK03	
ESPAÑA ESPAÑA - ES	POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101
POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D	TODO TERRENO 5 PUERTAS - AF01
PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO - EU	Nº SERIE 777383
PROGRAMA DE VENTAS REGION EUROPEA - Europe	PROGRAMA DE VENTAS MERCADO EUROPEO + EXTERIOR - XC01
AUTOMATICO 8 VELOCIDADES - AWF8G45 FWD	ETIQUETAS ETIQUETAS FUERA DE CHINA - XA0F
TRANSMISION 4X2 - AG01	GENERAL CAMBIO AUTOMATICO - DF02
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE CHENGDU - XE0D	VERSION GAMA 2021 - 2021
PLANTA DE FABRICACION NO PLANTA MONTAJE MALASIA - XE05	PLANTA DE FABRICACION PLANTA MONTAJE TORSLANDA - XE02
SUSPENSION CHASIS DINAMICO - RA03	ADAS SIN SISTEMA AVISO COLISION - FW01
SUSPENSION S/SUSPENSION NEUMATICA - RI01	ADAS ASISTENTE ANGULO MUERTO - LW02
SUSPENSION BALLESTAS TR - 7E03	SUSPENSION BALLESTAS TR 01 - 7801
SUSPENSION MUELLES DELANTEROS - 770D	SUSPENSION BALLESTAS TR - 7F05
SUSPENSION AMORTIGUACION ESTANDAR - 6501	SUSPENSION AMORTIGUACION DL 2 - 7C05
ADAS REG VELOCIDAD INTELIGENTE - KG03	SUSPENSION AMORTIGUACION TR G - 7D11
NEUMATICOS KIT INFLADO NEUMATICOS - R603	NEUMATICOS CONTINENTAL V RESISTENCIA RODAMIENTO BAJA - R41A
	NEUMATICOS 235/55 R 19 - R507

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZK5VDM1777383		

LLANTAS ALE 7.5JX19" - R113
 FRENOS SISTEMA FRENOS 18" FN+ - RE03
 FRENOS SISTEMA FRENOS TR 17" - RK02
 ACCESORIOS ALFOMBRILLAS DL Y TR - NY02
 ACCESORIOS COLOR BASE INTERIOR CARBON - FL01
 ACCESORIOS PARASOL ETIQUETA 4 - 4704
 ACCESORIOS TOMA DE CORRIENTE 12V MALETERO - PE02
 ACCESORIOS PARASOLES C/LUZ - PB02
 ACCESORIOS TAPA GUANTERA S/CIERRE - MD01
 TECHO BARRAS PORTAEQUIPAJES ALUMINIO - TP02

LLANTAS LLANTAS 19" - R304
 FRENOS SISTEMA FRENOS S/VACIO - BD02
 FRENOS PASTILLAS FRENO ESTANDAR - RC01
 ACCESORIOS S/SISTEMA REMOTO HOMELINK - PO01
 ACCESORIOS INSONORIZACION NVH NIVEL ALTO - 3E02
 ACCESORIOS ILUMINACION INT MEDIA - PD03
 ACCESORIOS S/OPCION FUMADORES - LP01
 ACCESORIOS ACABADO INT MINERAL HIERRO - NC09
 VOLANTE Y MANDOS PEDALES ESTANDAR - DD01
 ADAS SIN SISTEMA CONDUCCION AUTONOMA - FV01

Automático

INTERVALOS SERVICIO INSPECCION KILOMETROS
 POSICION DEL VOLANTE VEHICULO CON VOLANTE A LA IZQUIERDA - C101

POSICION DEL VOLANTE TRAFICO POR LA DERECHA - L.H.D



IMGP2838.JPG



IMGP2839.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZZK5VDM1777383		



IMGP2840.JPG



IMGP2841.JPG




IMGP2842.JPG




IMGP2843.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZK5VDM1777383		




IMGP2844.JPG



IMGP2845.JPG



IMGP2846.JPG



IMGP2847.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZZK5VDM1777383		



IMGP2849.JPG



IMGP2848.JPG



IMGP2850.JPG



IMGP2851.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZK5VDM1777383		



IMGP2852.JPG



IMGP2853.JPG



IMGP2854.JPG



IMGP2855.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZK5VDM1777383		




IMGP2856.JPG



IMGP2857.JPG



IMGP2858.JPG



IMGP2859.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZK5VDM1777383		



IMGP2860.JPG



IMGP2861.JPG



IMGP2833.JPG



IMGP2834.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZX5VDM1777383		



IMGP2831.JPG



IMGP2832.JPG



IMGP2835.JPG



IMGP2836.JPG

Reportaje Fotográfico

Nº Valoración	CMA_628447	Marca - Modelo	VOLVO XC60 (UZ) (17-)		
Fecha Alta	13/07/2026 12:54:52	CUM	VL02703	Origen	VinQuery
F.Cálculo/Modif.	13/07/2026 16:31:22	Matrícula	1846-LMC		
Código Usuario	CLAIMS MANAGEMENT ADMINISTRATOR, S.L. - USUCAMPA - GTESTIMATE	VIN	YV1UZZK5VDM1777383		



IMGP2837.JPG