

**Id** 1602381  
**Matrícula** 0198LYV  
**Bastidor** TMBER6NW8N3104818  
**Marca** SKODA  
**Modelo** SCALA  
**SubModelo** SK SCALA 1.0  
**Color** WHITE  
**Ciente** EUROPCAR MOBILITY GROUP SPAIN  
**Ubicación** MADRID  
**Tarifa** 64255\_EMG B2B TURISMOS\_9037\_ES\_2022  
**N° de GFA**

**Km** 74157  
**Fecha Tasación** 26/03/2026

Elemento	Acción	Nivel	TC
Aleta Delantero Derecho	Abollado	Leve	0.30
Paragolpes delantero (Desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Capo	Abollado	Leve	2.00
<i>Granizo,</i>			
Anagrama capo modelo	Reajuste	Leve	0.30
Carcasa de retrovisor Izquierdo	Pintura	Leve	0.00
Techo	Abollado	Leve	2.00
<i>Granizo,</i>			
Puerta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.30
Aleta Trasero Izquierdo	Abollado	Leve	0.40
Paragolpes trasero (desmontado)	Pintura	Leve	0.60
Tapa brazo limpia-luneta Trasero	Sustituir	Sustituir	0.10
Puerta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.00
<i>Aguas, MR,</i>			
Maneta Trasero Derecho	Pintura	Leve	0.20
Puerta Delantero Derecho	Pintura	Leve	0.00
<i>Aguas, MR,</i>			
TAP	Pintura	Leve	0.00

Total tasación

0.00 €

## Imágenes



Imagen - 1



Imagen - 2



Imagen - 3



Imagen - 4



Imagen - 5



Imagen - 6



Imagen - 7



Imagen - 8



Imagen - 9



Imagen - 10



Imagen - 11



Imagen - 12



Imagen - 13



Imagen - 14



Imagen - 15



Imagen - 16



Imagen - 17



Imagen - 18



Imagen - 19



Imagen - 20



Imagen - 21



Imagen - 22



Imagen - 25

Imagen - 23



Imagen - 26

Imagen - 24



Imagen - 27



Imagen - 28



Imagen - 29



Imagen - 30



Imagen - 31



Imagen - 32



Imagen - 33



Imagen - 34



Imagen - 35



Imagen - 36



Imagen - 37



Imagen - 38



Imagen - 39



Imagen - 40



Imagen - 41



Imagen - 42



Imagen - 43



Imagen - 44



Imagen - 45



Imagen - 46



Imagen - 47



Imagen - 48



Imagen - 49



Imagen - 50



Imagen - 51



Imagen - 52



Imagen - 53



Imagen - 54



Imagen - 55



Imagen - 56