


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKFCYHZ3 R1081308	Erstzulassung	15.04.2025	Außenfarbe	Unbekannt
Hersteller	OPEL	Kennzeichen		Laufleistung	12 473 km
Modell	ASTRA ST 1.5 Diesel 96kW GS Auto	Fahrzeugzustand	Beschädigtes Fahrzeug		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	-	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Laderaumabdeckung	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Betriebsanleitung	✓
Serviceheft	✓
Bordmappe komplett	✓
Ersatzschlüssel	✓
Schlüssel	✓
Schlüssel mit Fernbedienung	✓
Inspektion	✓

Reifen

Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 7.0 mm		Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 7.0 mm	
Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 7.0 mm		Michelin 225/45/17 V Sommerreifen 7.0 mm	

Winter Kit

Semperit 205/55/16 H Winterreifen 7.0 mm		Semperit 205/55/16 H Winterreifen 7.0 mm	
Semperit 205/55/16 H Winterreifen 7.0 mm		Semperit 205/55/16 H Winterreifen 7.0 mm	

Außenschäden

1		Bauteil	Tür	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne Links	Reparaturkosten	-	Nettokosten	45,00€
		Beschreibung	Kratzer	Lackierungszeit	0,30		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	45,00€		
			-	Pauschale	45,00€		
2		Bauteil	Windschutzscheibe	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
3		Bauteil	Motorhaube	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		
4		Bauteil	Stoßfänger	Reparaturzeit	-	Teilekosten	-
		Position	Vorne	Reparaturkosten	-	Nettokosten	-
		Beschreibung	Steinschlag	Lackierungszeit	-		
		Anmerkungen	-	Lackierungskosten	-		
			-	Pauschale	-		

Anmerkungen

FZG. Verschmutzt

Geschätzte Reparaturkosten

Gesamt netto	45,00€
---------------------	---------------